


وَقَاعِدُ التَّنْفِيلِ

المهندس
عماد بيطار



وَقَاعِدُ التَّنْفِيدِ

الهندسة عماد بطرس

وَقَاعِدُ التَّنْفِيذِ

الجزء الأول

أكْفَرِياتٌ وَالْمِيَكَلُ لِلْمَنْشَآتِ الْبَيْتُونِيَّةِ



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع والترجمة والنشر محفوظة للمؤلف

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

الكتاب : وقائع التنفيذ - الجزء الأول

المؤلف : عماد بيطار

الناشر : دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق - سوريا - شارع بور سعيد

هاتف : ٢٢١١٠٤٨ - ٢٢٤٨٥٩٩ فاكس : ٢٢١١٠٢٢ ص.ب : ٥٣٧٢

E-mail:dardimashq@mail.sy البريد الالكتروني :

لحة عن الكتاب

- وقائع التنفيذ كتاب يبحث في واقع وأساليب تنفيذ المنشآت الهندسية البيトونة ، وهو ليس بكتاب نظريات وأبحاث . وليس من أهدافه اكتشاف شيء جديد أو نقد اكتشاف قديم في العلوم الهندسية ، إنه بساطة محاولة لنقل الواقع المعاش ضمن ورشات البناء إلى سطور وأشكال .

- والمهدف من هذا هو اختصار الزمن . . . فإذا كان حصول المهندس على شهادة الهندسة يعطيه الحق في ممارسة هذه المهنة ولكن لا يجعله مهندساً ناجحاً ، وإذا كان لا بد للمهندس أن يمضي أكثر من خمس سنوات ضمن الورشات ليصبح كذلك . فإن هدف كتاب وقائع التنفيذ هو اختصار هذه الفترة ما أمكن ، وتزويد المهندس في بداية نزوله إلى الورشات بفكرة مسبقة عن حقيقة ما يجري ضمن هذه الورشات واستكمال الحلقة الناقصة في سلسلة معلوماته الهندسية والناتجة عن قصور في الدراسة الأكاديمية التي لا يمكنها أن تغطي كل شيء عن موضوع له تشعباته الكثيرة .

- فالدراسة الأكاديمية علمتنا كيف نصمم المنشآت المختلفة ولكنها لم تطلعنا على تفاصيل تنفيذها . وأعطتنا بعض المعلومات عن الكوفراجات والقوالب ولم توضح لنا أساليب تركيبها ، وأسهبت لنا في شرح نظريات تصميم البيتون المسلح ولم تفعل ذلك في كيفية نقل التصميم إلى الواقع . ورسمت لنا أجزاء المنشأ وأطلقت مصطلحات عديدة ثم تفاجئنا أنها قلماً تستخدم في الورشات التي تستخدم أسماء ومصطلحات أخرى ، فمن منا سمع أثناء دراسته بكلمات مثل : «الكومبريسة - الخنزيرة - الشقلة - الوشاشة - التقالة - الشبونة - التشريرك -

الترويب . . . الخ» وطبعاً فهذه الأسماء وأخرى كثيرة جداً ليست بأسماء علمية ولكنها الأكثر استعمالاً ضمن الورشات . وإن كان على المرء أن يعيش بين قوم فليتعلم لغتهم .

- وكما سبق وقلت فواقع التنفيذ كتاب يبحث في واقع التنفيذ الحاصل بحسنته وسيئاته . بشموليته وخصوصيته ، وبذلك يتطلع مهندسي التصميم على هذا الواقع ليأخذوا هذه الأمور بعين الاعتبار أثناء قيامهم بتصاميمهم والتي يجب أن لا تبتعد عن واقع الورشات التي سينفذ بها .

وكما أنه يترك المجال مفتوحاً أمام مهندسي التنفيذ لإختيار ما يناسبهم ويناسب ورشاتهم من هذه المعلومات أو استحداث أساليب وطرق جديدة . ومعلومات هذا الكتاب جمعت من ورشات مختلفة خلال فترة زمنية تزيد عن الأربع سنوات . وبالاستفادة من خبرة مهندسين لهم باع طويل في هذا المجال ومن حرفين قضوا جزء ليس بالصغير من حياتهم في الورشات موضوع هذا الكتاب . ولأن مصادر ومراجع المعلومات في هذا الكتاب كانت على الأغلب من الإنسان . ولأن الإنسان يخطيء ويصيب فإني لأعطي لمعلومات هذا الكتاب صفة الدقة والفرادة بشكل مطلق . وإنما يبقى لخبرة ولتجربة الزملاء المهندسين الذاتية مجالاً واسعاً في دفع هذه المعلومات نحو تلك الصفات .

دمشق في ١٩٨٩/٣/١
المهندس عماد بيطار

مقدمة الجزء الأول

أعمال الحفريات والهيكل

في أعمال الأبنية والمنشآت البيوتية غالباً ما يلجأ إلى تقسيم العمل لمرحلتين ، الأولى تتضمن أعمال الحفريات والهيكل والذي يعني هنا جميع أعمال البيتون السليع والعادي والبلوك . بينما تكون أعمال المرحلة الثانية شاملة لكل ما يتعلق بالاساء والإكيالات كالطينية والبلاط وأعمال المنجور والصحية والكهرباء والدهان والتدفئة والتكييف .

والجزء الاول من كتاب وقائع التنفيذ يبحث في المرحلة الأولى من هذه الأعمال أي الحفريات والهيكل . ولقد حاولت اتباع نفس الترتيب الذي تسير عليه الأعمال في الواقع أثناء عرض أبحاث هذا الكتاب قدر الإمكان رغم صعوبة هذا الأمر كون أعمال الهيكل متداخلة فيما بينها بشكل كبير ، وفيما يلي عرض لأبحاث هذا الجزء .

١" - البحث الأول : **أعمال الحفريات** : وهو يبحث في كل ما يتعلق بتنفيذ أعمال الحفريات بدءاً من أنواعها ومزوراً بأدوات وأساليب وطرق الحفر وانتهاءً بتحليل أسعار أعمال الحفريات وتحديد السعر المناسب لوحدة القياس في أعمال الحفريات .

٢" - البحث الثاني : **أعمال المساحة والتأكد** : وهنا نلاحظ أن جزء من أعمال المساحة ينفذ قبل أعمال الحفريات والجزء الآخر بعدها ، بينما أعمال التأكيس تأتي بعد الحفريات ، والتأكد هنا يعني كل ما يتعلق بتثبيت المحاور وتعيين مراكز الأساس والأعمدة والجدران وتحديد مساقطها على الأرض .

٣" - البحث الثالث : أعمال الكوفراجات والقوالب : ويستعرض هذا البحث أنواع الكوفراجات الخشبية والمعدنية والمختلطة ويتناول الكوفراجات الخشبية بنوع من التفصيل نظراً لانتشارها الأوسع ضمن ورشاتنا ولعدم وجود نشرات خاصة تبحث في هذا النوع . ثم سنمر على بعض نماذج الكوفراجات المعدنية .

٤" - البحث الرابع : أعمال حديد التسليح : يبحث في كل ما يتعلق بأعمال تنفيذ القفص الحديدي في البناء المسلح ابتداءً من تنفيذ الأترية «الاسوار» وانتهاءً بتسليح البلاطات .

٥" - البحث الخامس : أعمال خلط ونقل وصب البناء : يتناول أساليب تنفيذ الخلطات البيتونية المنتشرة في ورشاتنا مع أساليب نقل الخلطات من مكان الخلط إلى مكان الصب ثم يبحث في أسلوب الصب وشروطه وينتقل إلى الحديث عن بعض الأعمال المطلوبة ضمن أعمال البناء وأخيراً يعرض تحليلًا لأسعار أعمال البناء كلاً حسب نوعه وعياره .

٦" - البحث السادس : أعمال تشكيل وبناء البلوك : من عنوان هذا البحث نستدل على أنه يبحث في أساليب تنفيذ البلوك أو مايدعى بالخلفان أو (الحجر الاسمي) ومن ثم أسلوب بناء البلوك بكلفة أنواعه واستعماله في بلاطات الموردي . وأخيراً يقدم تحليلًا لأسعار أعمال تشكيل وبناء البلوك .

- وأحب أن أذكر هنا أن أساليب وطرق التنفيذ المذكورة ضمن هذه الابحاث ليست دائمًا الوحيدة أو الأكثر دقة ومتانة ولكنها تبقى من الطرق الأكثر انتشاراً . ورغم عدم القناعة ببعض هذه الطرق ، فلقد تم ذكرها مع ذكر مساوئها ليتسنى للمهندس تجنبها ، وإن لم يكن هذا ممكناً . معالجة عيوبها على الأقل .

كما أن بعض المصطلحات المذكورة في هذا الكتاب قد تكون مختلفة عن المصطلحات المستعملة في بعض الورشات ويعود هذا الأمر إلى أن هذه المصطلحات هي مصطلحات محلية اطلقها قبل الحرفيين . لذلك فهي تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية . ولقد حاولت قدر الإمكان انتقاء الأكثر انتشاراً منها .

البحث الأول

أعمال الحفريةات

إن مانعنه بالحفريةات هنا جميع الأعمال المتعلقة بتغيير معلم الأرض الطبيعية . وبشكل آخر فإنها تشمل أعمال الحفر والنقل والردم والتسوية والرص والدحل .

والحفريةات تنفذ في مجالات عديدة نذكر منها :

- ١ - أعمال السدود .
- ٢ - أعمال استصلاح الأراضي والري .
- ٣ - أعمال الطرق والمطارات .
- ٤ - أعمال إشادة المباني وإقامة وتنظيم المدن .
- ٥ - أعمال تجديد كواكب الكهرباء والهاتف وقساطل المياه المالحة والخلوة .
- ٦ - أعمال استجرار الاحضرارات من المقالع أو من مناطق الاستعارة .
- ٧ - أعمال تنظيف أو توسيع مجاري الانهار بشواطئ البحار .

وإن كنا في هذا البحث سنستعرض هذه الأعمال ووسائل وأساليب تنفيذها بشكل عام إلا أننا ستركز بشكل خاص على أعمال الحفريةات المتعلقة بإشادة المباني والمنشآت . أي ما يسمى بالحفريةات الانشائية والتي غالباً ما تأخذ ثلاثة أشكال أساسية :

- ١ - أعمال تحضير وتجهيز الموقع العام .
- ٢ - أعمال الحفر للوصول إلى منسوب التأسيس للبناء .
- ٣ - أعمال الردم والتسوية والدحل فوق القواعد وخلف الجدران الاستنادية .

وهذه الأعمال يمكن أن تكون حفريةات عميقية أو سطحية . كما يمكن أن

تكون حفريات فوق منسوب المياه أو تحته .

وبالنسبة لنوع التربة فالحفريات تقسم إلى ثلاثة أنواع :

١ - حفريات ترابية .

٢ - حفريات صخرية .

٣ - حفريات مختلطة بين ترابية وصخرية .

أما وسائل التنفيذ فتقسم أعمال الحفريات إلى ثلاثة أقسام أيضاً هي :

١ - حفريات بالوسائل الميكانيكية .


٢ - حفريات بالوسائل اليدوية .

٣ - حفريات بواسطة التفجير .

ولأن التنفيذ هو ما يهمنا في هذا البحث فإننا سنستعرض وسائل التنفيذ الثلاثة السابقة وكيفية الإستفادة منها .

١" - حفريات بالوسائل اليدوية :

يستخدم لتنفيذ الحفريات اليدوية كلاً من المعلول «القرمة» والرفرش «الكريك» فيما إذا كانت الأرض ترابية هشة . أما التربة القاسية أو الصخرية فيمكن استعمال وسائل نصف آلية مثل الضواغط الهوائية أو الهيدروليكيّة ، وفيما يلي شرح لطريقة عمل هذه الضواغط :



١ - الضاغط عبارة عن آلية تستخدم الهواء المضغوط أو الزيت في عملها ،

وتتألف عادة من ثلاثة أجزاء :

أ - الآلة التي تضخ الهواء أو الزيت . «الكومبريسة» .

ب - خرطوم الهواء أو الزيت «في حالة الزيت يكون الخرطوم مزدوج لإعادة الزيت إلى الآلة» .

ج - أداة الحفر «الفرد» وله نوعين «فرد تكسير وفرد ثقب» .

٢ - طريقة عمل الضاغط بسيطة جداً . وتعتمد على ضخ الهواء أو الزيت من الضاغط إلى الفرد عبر الخرطوم ، فإذا كان الفرد فرد تكسير يقوم بتفصيل الهواء بالطرق بشكل متزايد على ريشة الفرد «والريشة عادة أشكال أيضاً شكل «3-1» وهذه الريشة تقوم بدورها بالطرق على الصخر وتكسيره أما إذا كان الفرد فرد ثقب فيكون دور الهواء في هذه الحالة تدوير الريشة التي تدور فوق الصخر وتتشبه بشكل


. «4-1»



استعمال الضاغط في ثقب الصخور

بعض أنواع الريش المستخدمة في تكسير الصخر

شكل «١ - ٤»



٢" - الحفريات بالوسائل الميكانيكية :

إن استخدام الوسائل اليدوية السابقة يبقى مقصورةً في الأعمال المحدودة والصغرى جداً وحيث لا يسمح مجال العمل باستخدام الآليات الميكانيكية . أما في غير ذلك فإن استعمال هذه الآليات يبقى أمراً ضرورياً من جميع النواحي الفنية والاقتصادية .


وفيما يلي سنتعرف على أهم هذه الآليات مع شرح مبسط لكيفية عملها و المجال استخدامها :

أ- البلدوزر :

والبلدوزر آلة ضخمة تستعمل للحفر الترابي والصخري ولها أحجام مختلفة ويعن أن يصل وزنه لأكثر من (60) طن والبلدوزر يمكن أن يكون مجذز (يسير على بحتر) أو على دواليب مطاطية ويتم الحفر بالبلدوزر بوساليتين :

- ١ - الحفر بالشفرة الأمامية .
- ٢ - الحفر بالريل الخلفي .

البلدوزر المجذز




البلدوزر ذو الدواليب المطاطية




شكل « ٥ - ١ »

١ - الحفر بالشفرة الأمامية :

وستعمل للحفريات التراوية والصخرية المفتة ، ويعمل التحكم بالشفرة بتحريكها شاقولياً نحو الأسفل ونحو الأعلى . وذلك بدوران الشفرة مع الذراعين الحاملين لها حول محور أفقي مار من نقطتي إرتكاز الذراعين - «شكل ٦-١» . كما يمكن للشفرة أن تدور نحو اليمين أو نحو اليسار حول محور أفقي عمودي على المحور السابق «محور البليدوزر» شكل «٧-١» . أيضاً يمكن للشفرة أن تنزل عن وضع التعامد مع محور البليدوزر كما في الشكل «٨-١» .



دوران الشفرة نحو اليمين ونحو اليسار غرز الشفرة ضمن التربة «الحركة الشاقولية»
شكل «٦ - ١» شكل «٧ - ١»



شكل «٨ - ١»


ويمكن الاستفادة من حركات الشفرة الثلاثة السابقة في الحفريات التراوية حيث تغزو الشفرة ضمن التربة على عمق بحدود (30-10 cm) ويسير البلدوزر نحو الأمام دافعاً التربة أمامه و المجال العمل بهذه الطريقة يتراوح ما بين (150-15 m) حسب مساحة الموقع وعمق الحفرية .

بالنسبة لحفر الصخور المفتتة فيتم عبر زوايا الشفرة المدعمة بصفائح فلاذية ذات سماكة مناسبة ويمكن استبدالها عند اهترائها . بواسطة هذه الزاويات يتم قلع قطع الصخور المفتتة بسند رأس الصفيحة على الصخرة وتقدم البلدوزر نحو الأمام .

٢ - الحفر بالريبر :

والريبر هو عبارة عن ظفر معدني شكل «١-٩» يركب خلف البلدوزر ورأسه مزود بغطاء من المعدن السميك القاسي يحميه من الإهلاك السريع ويسمى هذا الغطاء بالظفر ويمكن استبداله حينما يهترئ .

الحفر بالريبر
شكل «١ - ٩»




والريبر يستخدم للحفريات الصخرية بطريقة غرزه ضمن الصخر كما في الشكل «١-٩» ثم يسير البلدوزر نحو الأمام دافعاً الصخر أمامه . ويمكن أن يتم قلع الصخر بدون أن يتحرك البلدوزر نحو الأمام أي وهو واقف في مكانه وذلك


بغرز الريبر قبل قطعة الصخر مباشرة ومن ثم يدور الظفر نحو الأعلى باتجاه عقارب الساعة حول محور أفقي مار من أعلى الظفر وعمودي على محور البليدوزر . يمكن أن يستعمل الريبر في حفر الشقوق في الأرض وفي حراثة الأراضي الزراعية أيضاً .

ب - التركس :

التركس آلية تشبه البليدوزر إلى حد كبير ، مع حرية أكبر في حركة الشفرة الأمامية التي تكون في التركس أكثر تحويلاً وتدعى بالسطل . وهذا السطل يستطيع أن يدور حول نفسه بزاوية يمكن أن تصل إلى (115°) درجة مئوية ويمكنه أن يرتفع نحو الأعلى أو يهبط للأسفل شكل «1—10» مع الذراعين الحاملين له ويستفاد من هذه الناحية في استعمال التركس لتعبيئة المخلفات الترابية الناتجة عن عمل البليدوزر شكل «1—11» بالإضافة إلى استعماله في أعمال الحفر وأيضاً يمكن استعماله في تسوية مبدئية للارض .



حركات التركس شكل «10 - 11»



التركس بدوالib
شكل «12 - 1»




استعمال التركس في تعبئة القلابات
شكل «11 - 1»

والتركس له نوعين ، الأول مجذز يستخدم في الأرضي الوعرة والصخرية والطينية والثاني بدوالib مطاطية يستعمل في الأرض الأقل وعورة وعلى الطرقات العامة ، وفي مقاول البحص والرمل والاحضارات - شكل «12-1» - كما يمكن أن يكون للتركس رiber خلفي يستفاد منه في قلع الصخور وحفر الخنادق وحرث الأرضي الزراعية .

ـ الباغر : «الحفارة»

للباغر نوعين :

١ - باغر مع سطل خلفي : شكل «13-1» وهذا الباغر كما هو واضح ذراع أمامية مؤلفة من قسمين أو ثلاثة حسب الشكل «13-1» وفي نهاية الذراع يتمفصل السطل الذي يكون تقع فتحته نحو الخلف .




الباغر ذو السطل المخلفي مع ذراع بثلاثة أقسام
الباغر من ذراع بقسمين

شكل (١-١٣)


تدور ذراع الباغر حول محاور أفقية (اثنتين أو ثلاثة) تمكن الذراع من تحريك السطل في مستوى شاقولي ، أيضاً يمكن لهذه الذراع أن تدور مع كابين القيادة حول محور شاقولي بحيث يمكن للسطح أن يمسح جميع زوايا المستوى الافقى . ويتم الحفر بالباغر وهو يتراجع نحو الخلف بعكس باقي الآليات . كما يستعمل الباغر للحفر دون منسوب وقوفه والشكل «14-1» يوضح إمكانيات المناورة بذراع الباغر .

وذراع هذا الباغر مجهزة بحيث يمكن استبدال الية الحفر المستخدمة والتي لها عدة أنواع :


- ١ - السطل العادي المقرر : وهو أيضاً عدة أشكال شكل «15-1» .
- ٢ - السطل المسمى بفك الكهاشة وهو مؤلف من جزئين يمكن أن يطبقا على



المناورة بذراع الباغر
شكل (١٤ - ١)



شكل (١٥ - ١)



سطل فك الكهاشة
شكل (١٦ - ١)



بعضها ليحصرا التربة داخلهما . كما ويمكن أن يأخذ أشكال أخرى ويستخدم لأغراض مختلفة شكل «16-1» .


٣ - يمكن أن يركب على ذراع الباخر ريشة هيدروليكيه لتكسير الصخور تعمل بنفس طريقة الضاغط الهيدروليكي شكل «17-1» .
ويمكن أن يركب على الذراع مدقّة هيدروليكيه تستخدم لرص ودق التربة شكل «18-1» .




المدقّة الهيدروليكيه
شكل «18-1»




ريشة تكسير الصخور
شكل «17-1»



الباخر ذو الدواليب



الباخر المجنزير



الباخر ذو السطل الأمامي
شكل «19-1»


شكل «1 - 20»

٤ - الباخر ذو السطل الأمامي : شكل «19-1» وذراعه مؤلفة من قسمين فقط وسطله يشبه السطل في النوع السابق غير أن تقدره فتحته نحو الأمام وهذا النوع من الباخر يستعمل في حفر وتعبيث المخلفات الترابية .
والنوعين السابقيين من الباخر يمكن أن تسير على الجنزير أو على دواليب مطاطية شكل «20-1» .

د- الضاغط المجزر :

يعمل بنفس طريقة الضاغط اليدوي ولكن يستعاض عن الفرد المحمول يدوياً بفرد آلي يتحرك على جزير كأي آلية أخرى شكل «21-1» ويمكن لهذا الضاغط أن يتسلق الصخور والمناطق الوعرة حيث يتم التحكم بوضعية الريشة عن طريق لوحة تحكم يدوية . وإنتجية واستطاعة هذا الضاغط أكبر بكثير من الضاغط اليدوي .


الضاغط المجزر
شكل ٢١ - ١




و- الحفارة ذات الخيال :

هذه الحفارة عبارة عن آلية لها ذراع معدني (جائز شبكي) وفي نهايته جبل فولاذي علق به سطل الحفر شكل «22-1» يتم العمل بهذه الحفارة برمي السطل على المنطقة المراد حفرها ومن ثم سحبه بواسطة الخيال جارفاً التربة معه . وهناك عدة أنواع من السطول المستخدمة في هذه الحفارات بينها الشكل . شكل «23-1» .

تمتاز هذه الرافعة عن باقي الآليات بذاتها الطويل حيث يمكنها أن تحرف مناطق بعيدة عن مكان وقوفها . ولكن لا يمكن استعمالها إلا في حفر التربة والردميات المفتة والأطيان .



شكل «22 - 1»



السطول المستخدمة في الحفارة ذات الحال شكل «23 - 1»


هـ - آليات أخرى مستخدمة في أعمال الحفرات :

إن الآليات المستخدمة في أعمال البناء تنحصر عادة بالآليات المذكورة سابقاً ولكن أحياناً وفي بعض المشاريع الكبيرة وفي بعض الأعمال كأعمال تجهيز الموقع العام يمكن استخدام آليات أخرى نذكر منها :

١ - الكاشطات : أو «الطرنبور» شكل «24-1» يستخدم لحفر ونقل وفرش التربة بآن واحد وهو يستخدم في الأعمال الكبيرة .

٢ - الغايدر : يستخدم في تمهيد وتسويه التربة شكل «25-1» .


٣ - المدخلة : تستخدم لأعمال الرص والدحي للتربة والاسفلت . أما في مجال المباني فينحصر عملها في رص التربة المردومة فوق منسوب التأسيس . ولأن المدخلة المستخدمة في أعمال الطرق ذات حجم كبير مما يجعل من الصعب استعمالها لأعمال المباني فلقد تم تصميم وتصنيع مداخل بأحجام صغيرة لتنفي بهذا الغرض شكل «26-1» .




الطرنبر

شكل «٢٤ - ١»

الغايدر
شكل «٢٥ - ١»



Grader F 205




المداخل ذات الحجم الصغير

شكل «٢٦ - ١»

٤ - القلابات : وهي لا تستخدم مباشرة في أعمال الحفر وإنما في أعمال نقل التربة والردميات والاحضارات من وإلى موقع العمل شكل «27-1» .

٥ - الدنبر : وهو عبارة عن قلاب بحجم صغير يستخدم ضمن الورشات المتوسطة الحجم أو الكبيرة شكل «28-1» بالنسبة لجميع الآليات المذكورة سابقاً فهناك بعض الشركات المصنعة قامت بإنتاج ثلاجة مختلطة . كأن يكون التركس يعمل بنفس الوقت كباغر أو الباغر يعمل كتركس أو يستعمل الباغر كمقص هيدروليكي لقص القطع المعدنية شكل «29-1» .

القلابات
شكل «1 - 27»



الدنبر شكل «1 - 28»

شكل «1 - 29»



ثالثاً : الحفريات بواسطة التفجير :

- لا يتم اللجوء الى التفجير إلا في حال عجز الوسائل الأخرى عن أداء المطلوب . ويجب قبل اتخاذ قرار استعمال المتفجرات دراسة الأمور التالية :
- ١ - عدم تأثير عملية التفجير على المشآت القريبة من مكان العمل .
 - ٢ - إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوث أي حادثة طارئة .
 - ٣ - توفر مادة التفجير مع الصواعق والفتيل وباقى الأجهزة .
 - ٤ - عدم تأثير عملية التفجير على استقرار الأرض الطبيعية .
 - ٥ - الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة .
 - ٦ - إمكانية الاستعانة بخبر مختص في هذا المجال .

إن مبدأ عمل المتفجرات يقوم على أساس انفجار شحنة ناسفة داخل الثقب المحفور ضمن الصخور مما يؤدي الى توليد طاقة غازية شديدة تتغلغل ضمن شقوق الصخر وتعمل على توسيعها وبالتالي تفتيت الصخر خلال فترة قصيرة جداً .

- A- قبل القيام بعملية التفجير هناك خطوات يجب القيام بها أولاً :
 - ١ - تكشف المنطقة المراد تفجيرها وتنظر من الآتربة العالقة بها .
 - ٢ - تعين نقاط زرع المتفجرات كما يلى :

في حال كون المنطقة المراد تفجيرها كتلة صخرية تعين هذه النقاط في المناطق الصماء بعيداً عن الشقوق الصخرية وأما التباعد ما بين النقطة والأخرى فيؤخذ بناءً على طبيعة وتركيب الصخر وقساوته وعمق التفجير المطلوب غالباً ما يؤخذ بحدود (25-50) Cm .

B- أما في حال كون التفجير يجري على خط مستقيم (كما في حال خنادق تميدات الكهرباء والمياه) فتحدد نقاط التفجير على محور الخندق بعيداً عن الشقوق . أما التباعد ما بين النقطتين فيتعلق بطبيعة الصخر وعمق الحفرة وهو بحدود (25-50) Cm .

٣ - يتم ثقب نقاط التفجير المحددة كما سبق بواسطة الضاغط وفرد التثقب ويكون الثقب بعمق الطبقة المراد إزالتها وعادةً يكون قطر الثقب بحدود

(1,25)إنش وفيها إذا ظهر أن مكان الثقب هشاً يغير مكانه إلى نقطة أخرى . وبعد الانتهاء من الخطوات التحضيرية يبدأ العمل بتجهيز المواد الازمة لعملية التفجير والتي تتألف من :

أ - المادة المتفجرة : ولهما شكلين إما عجينة على شكل اسطوانات قطرها (1,25)إنش تقريباً وطولها بحدود 30Cm أو بشكل مسحوق «بودرة» .

ب - الصاعق : وهو الأداة التي تحدث شرارة التفجير وله نوعين عادي وكهربائي :


١ - العادي : يتم تفجيره بواسطة فتيل ناري يتم اشعاله بواسطة عود ثقاب يحترق بسرعة معينة ويؤخذ طوله بحيث يكون كافياً للابتعاد عن مكان التفجير .

٢ - الكهربائي : يتم تفجيره بواسطة شرارة كهربائية وله سلكين أحدهما يمثل القطب الموجب «فاز» والأخر القطب السالب «نتر» ويتم توصيل هذين السلكين إلى المفجر وهو جهاز لتوليد شحنة كهربائية تنتقل عبر الأislak لتفجير الصواعق وبالتالي تفجير المادة المتفجرة .


تنقل مواد التفجير إلى مكان العمل بحرص وهدوء وهناك تبدء عملية زرع

المتفجرات :

إذا كانت المادة المتفجرة المستعملة هي اسطوانات عجينة تجوف من أحد أطرافها بواسطة قطعة اسطوانية قطرها يماثل قطر الصاعق (قلم رصاص مثلاً) شكل «30-1» ويدخل الصاعق ضمن هذا التجويف مع قليل من الضغط عليه ليبقى ثابتاً ضمن المادة المتفجرة ثم يتم إزاله الاسطوانة مع الصاعق ضمن الثقب على أن يبقى الفتيل أو الأislak ظاهرة نحو الأعلى




أما في حال كون المادة المتفجرة بشكل مسحوق في Sikib المسحوق ضمن الثقب بالتدريج ويتم دقه بواسطة اسطوانة خشبية حتى الوصول إلى منتصف العمق المراد منه بالمتفجرات ثم ينزل الصاعق بهدوء على أن تبقى الأislak أو الفتيل ممدودة نحو الأعلى شكل «31-1» ونتائج عملية سكب المسحوق بدون دقة عند الانتهاء من سكب الكمية المطلوبة كلها يجري دقة ببطء بواسطة الاسطوانة الخشبية .



وفي الحالتين السابقتين ولإعطاء التفجير قوة أكبر يمكن إملاء القسم المتبقى من الثقب بالتراب الناعم مع الدق شكل «32-1»

تحشية الثقب بالرمل الناعم
شكل «32 - 1»



بعد الإنتهاء من العمل يصبح الثقب جاهزاً للتفجير والذي يتم حسب الحجم بثلاثة أشكال :

أ - تفجير كل ثقب لوحده :

وتستخدم هذه الطريقة فيما إذا كان المطلوب إجراء تفجيرات بسيطة وصغيرة ، أو إذا كانت الثقوب المطلوب تفجيرها بعيدة عن بعضها بحيث يتعذر وصلها مع بعضها . فإن كان الصاعق بفتيل يتم اختيار طول هذا الفتيل كما يلي :

$$L = (T + V) + A$$

L طول الفتيل «بالسم» .

T الزمن اللازم للابتعاد عن مكان التفجير والاختبار في مكان آمن .
«بالثواني» .

V سرعة اشتعال الفتيل (Cm/S) .

A طول احتياطي للأمان «Cm» ويؤخذ حسب سرعة اشتعال الفتيل بحيث يكون الزمن اللازم لاحتراقه بحدود - (30S) .

بعد اختيار طول الفتيل يتم اشعاله بواسطة عود ثقاب أو أي وسيلة أخرى ونبعد إلى مكان الإختبار حيث نمكث هناك حتى يحصل الإنفجار وننتظر بعده بحدود (10) ثواني لحين انتهاء تساقط الأحجار المتطرافية ثم نعود لتشعل الثقب التالي .

أما في حالة الصاعق الكهربائي فيتم وصل سلكي هذا الصاعق مع سلكي المفجر وللذين يكون طولها بقدر المسافة ما بين نقطة التفجير ومكان الاختبار ومنه يتم الضغط على ذراع المفجر وتوليد الشحنة الكهربائية التي تنتقل عبر الأسلاك ل تقوم بعملية التفجير .


ب - تفجير مجموعة من الثقوب دفعة واحدة : وهنا تعترضنا حالتين :

1 - حالة الصواعق الكهربائية :


في حالة استعمال الصواعق الكهربائية يتم وصل الأسلاك مع المفجر بطريقتين :

- طريقة الوصل بالفرع : وتم كما في الشكل «33-1» .

- طريقة الوصل بالتسلسل : وتم كما في الشكل «34-1» .



طريقة وصل المتفجرات على التفرع شكل «1 - 33»



طريقة وصل المتفجرات بالسلسل شكل «1 - 34»

وبالطريقة الثانية يمكن تفجير عدد أكبر من الثقوب التي يمكن تفجيرها بطريقة الوصل على التفرع ، بعد الإنتهاء من عملية توصيل الأسلك يتم الابتعاد حتى مسافة كافية تحددها قوة التفجير المتوقعة ، ويفضل الاختباء في مكان محمي من تساقط الأحجار الناجم عن الانفجار ويتم من خلال هذا المكان الضغط على المفجر ، شكل «35-1» .

في حالة الصواعق العادية «الفتيل» :

في هذه الحالة لا يمكن وصل نقاط التفجير مع بعضها ولكن يمكن تفجير أكثر من نقطة دفع واحدة وذلك بإختيار مناسب لأطوال الفتائل وذلك كما يلي :

$$1 - \text{الفتيل الذي سيتم اشعاله أولاً} : L_1 = [(T.V + A) + (N.T' + A_n)]$$

L_1 - طول الفتيل .

A, V, T - مشروحة سابقاً .

N - عدد الثقوب المراد تفجيرها دفعه واحدة .

T' - الزمن اللازم لأشعال الفتيل والانتقال للذى بعده .

A_n - طول احتياطي يزداد كلما ازداد العدد .

٢ - الفتيل الثاني :

$$L = (T \cdot v + A) + [(n-1)T'] + A_{n-1}$$

٣ - الفتيل رقم : n'

$$L_{n'} = (T \cdot v + A) + [n - (n'-1)]T' + A_n - (n'-1)$$

٤ - الفتيل رقم (N) والأخير :

$$L_n = (T \cdot v + A) -$$

ملاحظة : يمكن بهذه الطريقة كما أسلفنا تفجير مجموعة من الثقوب دفعه واحدة ولكن ليس بلحظة واحدة كما في طريقة الصاعق الكهربائي . إذ أن سرعة اشتعال الفتيل تتأثر بعوامل كثيرة تؤثر على ثباتها كما أن ازدياد طول الفتيل أو نقصانه بمقدار صغير جداً قد يقدم أو يؤخر عملية تفجير الثقب للحظات .

تفجير الثقوب على التتابع :

بهذه الطريقة يجري تفجير الثقوب دفعه وراء دفعه بالتالي . ويستفاد من هذه الطريقة بجمع مواصفات الطرفيتين السابقتين مع بعضهما فالتفجيرات تكون بسيطة وذات حجم صغير . وبنفس الوقت عددها كبير . وباستخدام الصواعق الكهربائية لا يمكن إجراء تفجير على التتابع إذ أن أول انفجار كافى لإإنلاف جميع الأسلامك القريبة من موقع الانفجار وبالتالي وقف انفجار المراحل التالية من عملية التفجير .

وبالنسبة للصواعق العادية فتتم هذه العملية بأخذ أطوال الفتايل كما في حالة تفجير الثقوب دفعه واحدة مع إضافة طول معين لكل مرحلة تالية وذلك كما يلى :

المراحل الأولى : طول فتايلها : L_1 .

المراحل الثانية : طول فتايلها : $L_2 + L_1$.

المراحل الثالثة : طول فتايلها : $L_3 + 2L_1$.

وهكذا يكون طول فتايل المراحل الأخيرة $L_n + (n-1)L_1$ حيث L_1 الطول الذي يعطي الفترة الفاصلة بين انفجار مرحلتين و (n) عدد المراحل و $(L_0 .. L_2 .. L_1)$ محسوبة سابقاً .

ملاحظات حول عمليات التفجير :

- ١ - في حال الاختباء في أماكن مكسوقة يجب ارتداء قبعات معدنية لحماية الرأس من تساقط الاحجار المتطايرة .
- ٢ - في حال التفجير بالفتائل يجب الانتظار فترة كافية من الزمن بعد الانفجار قبل الاقتراب من مكان الانفجار خوفاً من وجود فتيل لم ينتهي بعد وبالتالي لم تنفجر الشحنة التابعة له .
- ٣ - بعد حدوث الانفجار يقوم الخبرير بالكشف على منطقة الانفجار بحذر . وحين اكتشاف وجود نقاط لم تنفجر لعطل ما . يقوم الخبرير بأخذ الاحتياطات اللازمة ونزع المادة المتفجرة أو تفجيرها .
- ٤ - في حال عدم الحصول على النتائج المطلوبة من التفجير يمكن إعادة تفجير المناطق التي لم تنفجر بشكل جيد مرة ثانية وثالثة حسب الطلب .
- ٥ - حديثاً وبالاعتماد على الكمبيوتر وعن طريق تزويده بمعلومات كافية عن الصخر وتصاميم الانفجار ، يمكن تصور نتائج التفجير بدقة عن طريق شاشة الكمبيوتر الذي يقوم بتوقع نتائج التفجير وإن لم نحصل على النتائج المتواخدة يتم تعديل التصاميم الموضوعة حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة ويعتمد التصميم الأخير وينفذ على الواقع .


استعمال المتفجرات في أعمال هدم الخرسانة المسلحة والعادية :

مازال استعمال المتفجرات في هدم الخرسانة قليل الإستعمال في ورشاتنا ، ولكن مستقبلاً لا بد من التفكير جدياً بحل مناسب لهدم العديد من المنشآت التي انتهت عمرها التصميمي أو التي انتهت دورها وتوصيفها كمنشأة . وتوجب إعادة بنائها بمواصفات جديدة . وهنا سيبرز دور المتفجرات كحل أكثر مناسبة وأشد فاعلية من الحلول الأخرى وسيكون من الضروري آنذاك ظهور مهندسين مختصين بهذا العمل تؤهلهم الخبرة لإجراء التفجير بالصورة المطلوبة بدون الإضرار بالمنشآت المجاورة . والصور التالية توضح بعض عمليات الهدم لبعض الأبنية بواسطة التفجير .

شكل « ١ - ٣٥ »




شكل « ١ - ٣٦ »



شكل « ١ - ٣٧ »

هدم الآبار بالتفجيرات



تنفيذ أعمال الحفرات :

أولاً : حفريات التسوية وتحضير الموقع :

هذا النوع من الحفريات غالباً ما يستعمل في تجهيز موقع المشاريع وتنفيذ الطرقات . وفي هذا النوع من الحفريات يمكن أن نحتاج لجميع أنواع آلات الحفر وغالباً ما نحتاج أيضاً لأدوات المساحة مثل النيفو، التكيمتر والميرا الخ .. للحصول على المناسبات المطلوبة وفق المخططات . ويمكن أن نحتاج إلى ترحيل المخلفات الناتجة عن الحفر أو نحتاج إلى ردم بعض المناطق . وهذا نحتاج إلى شاحنات قلابة بأعداد مختلفة حسب حجم المشروع والمسافة ما بين منطقة المشروع ومكان الترحيل ومقالع الردميات وحمولة كل قلاب .

ثانياً : حفريات عميقه :

هذا النوع من الحفريات يكون لغاية تحضير موقع الأبنية والوصول إلى منسوب التأسيس لكل بناء ويمكن أن يصادفنا في مشاريع تميدات المياه والكهرباء والهواتف . وتحتختلف الوسيلة المستعملة في هذا النوع من الحفريات باختلاف حجم العمل وموقع البناء والإمكانيات المتاحة ونوع التربة . فعندما تكون الأساسات سطحية (على سطح الأرض) نكتفي باستعمال وسائل الحفر البسيطة اليدوية منها أو النصف آلية حسب طبيعة الأرض . فإذا كانت الأرض ترابية نحفر موقع الأساسات بواسطة المعلول والرفس . أما إذا كانت الأرض صخرية يتم الحفر بواسطة الضاغط ويمكن أن نقوم بالتفجير إن كان هناك إمكانية لذلك . أما إذا كان منسوب التأسيس عميقاً (حالة وجود قبو أو أكثر) يتم الحفر وفق التسلسل التالي :



- ١ - يتم هدم كافة المنشآت القديمة أو قلع الأشجار فوق منطقة المشروع وترحل المخلفات بعيداً عن أرض المشروع . أما الهدم فيتم بواسطة المهدة اليدوية أو الضاغط للسقف أما الجدران فيمكن هدمها بعدة طرق منها المهدات اليدوية أو بالتركس إذا كانت الجدران أرضية . ويمكن استعمال الروافع لهذا الغرض بأن يعلق بها ثقلاً معدنياً بحبل متين ويتم تحريك ذراع الرافع بعيداً عن الجدار ثم يعود مقترياً منه فينطلق التقل ليصطدم بالجدار ويهدمه شكل ٣-١ . كما يمكن الهدم باستخدام المتفجرات إن كان هذا بالإمكان .
- ٢ - تحدد حدود المنطقة المراد حفرها وفق المخططات «راجع بحث أعمال المساحة والتأسيس» .
- ٣ - يتم الحفر بواسطة التركس أو الباغر حتى الوصول إلى منسوب التأسيس . وتبقى إحدى زوايا الحفريات بشكل مائل «رمبة» لتأمين هبوط وصعود التركس والقلابات وتزال هذه الرمبة بعد الانتهاء بواسطة الباغر ويفضل ترك الـ (10Cm) الأخيرة فوق منسوب التأسيس بدون حفر حيث تحرق قبل صب الأساسات بفترة وجيزة .

مخلفات الحفر من الأتربة تنقل بعيداً إلا ما هو مطلوب للردم فوق

الأساسات وهذه الكمية تبقى قريبة من الحفرية إلى حين تنفيذ الردم إن أمكن بقاوئها وإلا فترحل كل المخلفات وحين الحاجة لبعضها يتم استجراره من المقالع .
وعادةً يتم تمديد مسقط الحفرية زيادة عن مسقط الحفرية المطلوبة للبناء لتسهيل العمل ولتناسب الكوفراجات والخنزيره .

٤ - يتم تدعيم جوانب الحفرية منعاً لإنهيار التربة إذا كانت الضرورة تدعو لذلك ويتم التدعيم إما بمورين وألواح من الخشب تنفذ كما تنفذ جوانب الجدران الاستنادية وتندفع مع الأرض بصورة محكمة شكل «39-1» .


وفي الأعمال المهمة والكبيرة يمكن أن يتم التدعيم بوسائل أخرى منها الصفائح الحديدية شكل «40-1» تدق هذه الصفائح على جوانب الحفريات بألة دق يبنيها الشكل السابق . أو بنفس الآلة المستخدمة في دق الأوتار في الأرض ، أما إذا كانت التربة متمسكة وفترة العمل في الحفرية قصيرة وفي حالات يمكن تحديدها بالتجربة يمكن الإستغناء عن عملية تدعيم جوانب الحفرية ولكن يبقى من



شكل «38 .. 1»

تدعم الحفريات بالدفوف الخشبية

شكل «1 - 39»



التدعيم بواسطة الصفائح الحديدية

شكل «٤٠ - ١»

الضروري إقامة حاجز خشبي حول جوانب الحفرية يبعد عن هذه الجوانب بحدود (1,5m) لمنع الحركة فوق هذه الجوانب تجنبًا لإهيارها أو السقوط في الحفرة أثناء الليل . كما يمكن في حالة عدم وجود منشآت مجاورة للحفرية أن تحرر جوانب الحفرية بشكل مائل بزاوية مساوية لزاوية احتكاك التربة .

ملاحظات حول أعمال الحفريات :

١ - لتقدير أعمال الحفريات يتم قبل البدء بالحفرية رفع مناسب الأرض الطبيعية بحيث يمكن تقدير كمية أعمال الحفر بعد الإنتهاء . ويتم هذا العمل بواسطه المساحة .

٢ - قبل الوصول إلى منسوب التأسيس بقليل يتم الحفر بهدوء لكي لا يتم حفر التربة إلى مادون هذا المنسوب ولأن هذا الأمر سيؤدي إلى أمران غير مرغوب فيهما وهما :

أ - كمية الحفريات الناتجة عن هذا العمق الزائد لن تحسب ضمن الكمية المحفورة وبالتالي لن يعطى مقابلها أي أجر .

ب - يلزم الطرف المنفذ بإعادة ردم العمق الزائد بالرمل أو البيتون ويدون أن تحسب كمية هذا العمل ضمن كميات الردم أو البيتون .


٣ - عندما تكون الحفرية واقعة مابين أبنية مشادة يجب إتخاذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة هذه الأبنية . حيث يتم حفر المنطقة الفريبة من أساسات هذه الأبنية وجدرانها بوسائل يدوية ويدوء ومن الأفضل الإسراع قدر الإمكان في تنفيذ الأساسات والجدران الإستنادية في تلك المناطق .

٤ - فيما إذا كان منسوب التأسيس تحت منسوب المياه الجوفية فهناك طرق عديدة للتخلص من هذه المشكلة . حيث من متطلبات العمل أن تكون الأرض التي يتم العمل فوقها جافة . لذلك فالواجب تصريف المياه إلى منسوب يقع دون منسوب التأسيس بمسافة كافية لجعل التربة في منسوب التأسيس جافة . وهناك طريقتين للوصول إلى هذه الغاية :

أ - إذا تواجدت شبكة تصريف مياه مالحة في منطقة العمل وكان منسوبها أخفض من منسوب المياه الجوفية المطلوب يتم تصريف المياه إلى هذه الشبكة بواسطة القساطل . التي يتم الحفر لها بواسطة الباغر أو يدوياً . وتكون بدايتها عبارة عن آبار عميقها أكبر من عمق المنسوب المطلوب ومجهزة بعصافير وفلتر لمنع تصريف التربة ضمن الشبكة شكل «41-1» .


ب - بغير الشروط السابقة لابد من استعمال المضخات لضخ المياه إلى شبكة التصريف ويتم هذا العمل بعد حساب استطاعة المضخات المطلوبة وعددتها والتبعاد فيما بينها . وتركب هذه المضخات على آبار تحفر لهذه الغاية يكون عمقها وعددها محققاً لشرط كون منسوب خط الضخ دون المنسوب المطلوب كما هو واضح بالشكل رقم «42-1» .

ونجهز هذه الآبار بجميع متطلبات الضخ المطلوبة من قميص وفلتر وغير ذلك . ومن الضروري مراعاة الإستمرارية في عملية الضخ حتى الإنتهاء من العمل تحت منسوب المياه الجوفية الطبيعي . شكل «43-1» .




تصريف المياه الجوفية إلى المجرور العام بالراحة

شكل «٤١ - ١»



ابار ضخ المياه الجوفية شكل «٤٢ - ١»



شكل «٤٣ - ١»

- أعمال الردم :

تم عملية الردم وفق طبقات مختلفة للسيادة حسب نوعية العمل والآلية المستخدمة في الدخل وغالباً ما تكون السيادة بحدود (20-30) ويستعمل في الردم تربة جيدة خالية من المواد العضوية والأوساخ والطين . كما أن الردم بالترابة الغضاروية غالباً هو أمر مرفوض .

إذا كانت مساحة الردم كبيرة يتم الردم بواسطة التركس أو الكاشطات «الطنبور» ويمكن استعمال التركسات الصغيرة من أجل المناطق الضيقه ، تسوى الردميات بالتركس أولاً بصورة مبدئية ثم الغلايدر ان سمحت مساحة العمل باستعماله وبعدها ترش هذه الطبقة بالماء بصورة كافية ويبحث لاتصل التربة إلى مرحلة السيلولة «الطين» ثم يتم الدخل بالمداخل الميكانيكية في المنطقة الواسعة أو بالمدقates الهيدروليكيه الصغيرة أو المركبة على البواغر انظر الأشكال «18-1»، «26-1» أو بالوسائل اليدوية في المناطق الضيقه جداً والتي لا يمكن استعمال الوسائل الآلية فيها . وبعد الإنتهاء من طبقة معينة يتم ردم الطبقة التي تليها حتى الوصول للمنسوب المطلوب .

- تحليل أسعار أعمال الحفريات :

أ- إذا وردت أعمال الحفريات ضمن بند واحد في الكشف التقديري للمشروع . أي بدون النظر إلى نوع التربة أو الحفرية والمياه الجوفية وغير ذلك فإن السعر يحدد لـ m^3 أو لـ متر طولي حسب ما هو وارد بالكشف التقديري للمشروع ويتضمن هذا السعر أعمال الحفر الترابي والصخري المستخرجة بالتفجير أو بوسائل أخرى . واستخراج المخلفات وتدعميم جوانب الحفرية وضخ المياه والتحميم ونقل الفائض خارج الورشة إلى أماكن المقالب المرخص لها وجلب الردميات من أماكن الاستعارة بما في ذلك أجور الحفر والتحميل والتقليل والردم على طبقات وبالسيادة المطلوبة ورش الماء مع الدق وتجربة تحمل الأساسات إذا دعت الضرورة لذلك كما يتضمن السعر أجور اليد العاملة والأدوات والمواد الضرورية لحسن سير تنفيذ المشروعات إضافة إلى الأرباح والموالك . كما يتضمن كلفة وضع إشارات ليلاً ونهاراً تدل على وجود الحفرية حيث أن كل عطل أو ضرر ينتج عن هذا الأمر

يتحمله المند.

ب - إذا تم تفصيل أعمال الحفرات كلاً على حدى فيوضع السعر لكل نوع حسب ما يحتاجه من الأعمال المذكورة سابقاً فمثلاً الحفر التراكي يأخذ سعر خاص والحفر الصخري يأخذ سعر خاص والحفر تحت منسوب المياه الجوفية يكون له سعره الخاص أيضاً . وكذلك يكون الردم . ويكدر كل نوع إما بـ m^3 أو بالметр الطولي أو كسعر مقطوع .

ملاحظات :

١ - في الحالة (أ) ليس من المهم حساب حجم كل نوع على حدى بعكس الحالة الثانية التي تتطلب الفصل ما بين الكميات .

٢ - يتم حساب حجم الحفرات وفق طرق علم حساب الكميات المعرفة . وفي جميع الحالات يجب أن نضع بالحساب أن الكميات المتوقعة نظرياً لن تكون مطابقة للكميات المحسوبة فعلياً وهذا الأمر تحدده ظروف غير متوقعة كظهور المياه الجوفية أو طبقة صخرية أو أن طبقة التأسيس المطلوبة ذات عمق أكبر أو أقل مما هو متوقع .

البحث الثاني أعمال المساحة والتأكد

أولاً : أعمال المساحة :

وما يهمنا من أعمال المساحة في هذا البحث عملية تحديد موقع البناء المراد تشييده. وتنقسم الأبنية وفق هذه الغاية إلى ثلاثة أنواع : الأول : وهو ليس بحاجة إلى دقة في تحديد موقعه أو يتم تحديد هذا الموقع عشوائياً . وهذا النوع متشر في المناطق الزراعية غير المنظمة وفي مناطق المخالفات .

الثاني : وهو المحدد موقعه مسبقاً ، حيث يكون مخصوصاً بين أبنية مجاورة مقامة مسبقاً ويستفاد من جدران وزوايا هذه الأبنية في تحديد موقع البناء المراد تشييده ونصادف هذا النوع بكثرة ضمن المدن التي تنفذ أبنيتها على مراحل . الثالث : وهو النوع الذي يتم تحديد موقعه بالإعتماد على التقاط الجيديزية وباستعمال الأجهزة المساحية ونصادف هذا النوع في الشارع الحديث ومناطق التوسع السكاني وحين لا يمكن الإستفادة من أبنية سابقة مجاورة . بالنسبة للنوع الأول فلا داعي للقيام بأى عمل مساحي لتحديد موقع البناء ، بينما يكون الموقع محدداً مسبقاً في النوع الثاني ، ولذلك فستقتصر في بحثنا على النوع الثالث .


طريقة تحديد موقع الأبنية من النوع الثالث :

يتطلب هذا العمل وجود نقطتين جيديزيتين معروفي الإحداثيات وقربيتين من منطقة المشروع كما يتطلب توفر الأجهزة المساحية التالية :
١ - تاكيو متر مع الحامل .

٢ - ميرا ووتد معدني .

٣ - بكرة قياس .

وسيتم شرح طريقة العمل بالإستعانة بالمثال التالي :
يطلب تنزيل موقع البناء المبين بالمخطط الطبوغرافي شكل «1-2» على الأرض
وبالاعتماد على النقطتين الجيديزيتين (x-y) المعلومتي الإحداثيات والمحددين على
الأرض بحجري مساحة .



شكل «1 - 2»

خطوات العمل :

١ - من المخطط الطبوغرافي السابق يتم قياس الزاوية β الموضحة بالشكل

(إذا لم يكن قياسها معلوماً) ويتم قياسها بواسطة المنقلة العادية، كما وتقاس المسافة

- ما بين النقطة (y) والنقطة (1) بواسطة المسطرة ، ثم تحسب المسافة الحقيقية
بالاعتماد على القياس . هذا فيما إذا لم تكون إحداثيات الرؤوس محددة على المخطط

السابق (الزوايا $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_9$) والمسافات بين النقاط (9 ... 3,2,1)

٢ - ننتقل الى أرض المشروع ويتم تركيز جهاز التاكيو مترا فوق النقطة (y)
ونضبط وضعيته بشكل صحيح .

٣ - ترصد النقطة x من y . ثم يصفر مقياس الزوايا ويدور الجهاز باتجاه

النقطة (1) حتى يسجل مقياس الزوايا الزاوية (β) ويثبت على هذه الوضعية
٤ - بواسطة وتد أو قلم يركز وفق الإتجاه (y-1) وتحرك نحو اليمين واليسار
حتى يتم رصده من الجهاز المثبت بنفس الإتجاه يتم تحديد الإتجاه (y-1) ويدق وتد
معدني في أحد نقاط الخط المحدد لهذا الإتجاه بحيث يشكل مع النقطة (y) المستقيم
المحدد لهذا الإتجاه .

٥ - بواسطة مقياس المسافات في الجهاز وترجيع وتقديم الميرا نحو الأمام
والخلف بالإتجاه المحدد سابقاً (y-1) نحصل على وضع نهائي للميرا بحيث تتحقق
الشروط الثلاثة التالية عند رصدها بجهاز التاكيو متر :

- أ - المير تأخذ وضع شاقولي (يحدد بواسطة الزئبقة المثبتة على الميرا).
- ب - المسافة المقاسة بينها وبين الجهاز تساوي المسافة ما بين النقطة y والنقطة

. (1)

ج - الزاوية المرصودة بها الميرا مساوية للزاوية (β).
ويفيدا يكون مسقط محور الميرا على الأرض مثلاً للنقطة (1) حيث يدق وتد
معدني في هذه النقطة ثم يجري التأكد بنفس الطريقة من صحة العمل . وستعمل
بكراة القياس في التأكيد من المسافة بين y-1 فيما إذا كانت هذه المسافة صغيرة وإلا
فإن استعمالها عندما تكون المسافة كبيرة يعطي نتائج غير دقيقة وخاصة عندما نضطر
لأن نجري القياس على مراحل طول كل مرحلة يساوي الطول الممكن قياسه
بالبكرة .

٦ - ينقل الجهاز الى النقطة (1) ويعاد ضبطه فوق هذه النقطة ثم ترصد
النقطة y من النقطة (1) ويدور الجهاز بالاتجاه النقطة (2) بزاوية α_1 وبنفس الطريقة
السابقة نحصل على النقطة (2) .

٧ - بنفس الطريقة يتم تحديد باقي النقاط ويتم إعادة تحديد موقع النقطة
(1) من النقطة (9) ويجب أن لا يزيد الفرق بين التحديد الأول والثاني عن القيم
المسموح بها بدفتر الشروط الفنية .

ملاحظة : إن تحديد نقطتين من رؤوس البناء واقعتين على محور واحد كافٍ
لتحديد باقي الرؤوس وفق عملية التأكيس التي سنتصرحها لاحقاً ، وبشكل عام

يمكن بوسائل المساحة تحديد جميع نقاط رؤوس البناء ومن ثم التأكد من موقعها بواسطة عملية التأكيس .

ثانياً : التأكيس :

التأكيس يعني تحديد محاور البناء الواردة في المخططات على الواقع وتحديد هذه المحاور يمكن تحديدها موضع الأساسات بدقة إضافة إلى توقيع الأعمدة والجدران المختلفة ، وعملية التأكيس من الأعمال المهمة جداً التي تتطلب دقة وحرص شديدين وأكثر الأخطاء انتشاراً في الورشات هي غالباً ناتجة عن خطأ في التأكيس لذلك فعل المهندس الإمام بصورة جيدة بالأساليب المتبعة في تنفيذ هذا العمل ليقوم بالإشراف على النجار أثناء قيامه بهذا العمل والتأكد من صحة النتائج التي توصل إليها .

ولقد ابتدع النجارون مع الأيام وسائل بسيطة جداً للقيام بهذه العملية وهذه الوسائل أساسها نظريات علمية رياضية غير معقدة مثل نظرية فيثاغورث والتواري بين المستقيمات وسقوط الأجسام الحرة وفق خط الشاقول ... الخ ، وبالطبع فأغلب الحرفيين والنجارين لا يدركون ماهية هذه النظريات وهم يستعملون نتائجها دون الإمام بتفاصيلها وهنا يبرز دور المهندس في الإستفادة من هذه النظريات على الوجه الأمثل للوصول إلى نتائج دقيقة .


أ- التأكيس وتزييل المحاور في منسوب التأكيس :

يجري هذا العمل بعد القيام بأعمال الحفر إن وجدت والوصول إلى منسوب التأكيس ولتسهيل شرح أسلوب العمل سنستعين بالمثال التالي .

- المطلوب القيام بعملية التأكيس وتزييل المحاور للبناء الموضح بالشكل «2-2» وتحديد أماكن وقوع الأساسات . علماً أن أبعاد الأساسات ثابت وهو $(100 \times 150 \text{ cm})$.

الخطوة الأولى : تركيب الخنزيره :

والخنزيره عبارة عن إطار من الخشب يشكل حول مكان وقوع المبني ويستفاد




شكل (2 - 2)

منها في شد خيوط تمثل المحاور الخاصة بالبناء وطريقة تركيبها هي :


١ - وفق ما هو وارد في فقرة «تنزيل النقاط الطبوغرافية» يتم تحديد موقع نقطتين من زوايا البناء لنفرض أنها (A_{III}, A_1) (وتدق أوتاد معدنية مكان هاتين النقطتين).

- يربط خيط بوتد النقطة (A_1) ويشد بحيث يلامس محيط الوتد (A_{III}) «الأوتاد لها نفس القطر» ثم يمد الخيط بنفس الإتجاه بعد النقطة (A_{III}) بمسافة مناسبة حسب المجال الممكن ثم يدق وتد عند نهاية هذه المسافة ويربط الخيط به . والخيط يجب أن يبقى مستقيماً وبحيث يحافظ على التلامس مع الوتد (A_{III}) بدون أن يؤثر على إستقامة الخيط - «3-2»



شكل (3 - 2)

وبهذا نكون قد حصلنا على أحد محاور البناء وهو المحور (A-A).
 ٣ - اعتباراً من مسافة معينة من النقطة (A_{III}) شكل «4-2» وبالاتجاه المتعامد مع اتجاه المحور (A-A) نشد خيطاً ندعوه بـ (X-X) على أن يلامس الخيط (A-A) في نقطة التقاطع.



شكل «4 - 2»

وللحصول على التعامد بين الخطين فيتم بتطبيق بسيط لنظرية ثياغورث كما

يلي :

في مثلث قائم قياس أضلاعه (3m - 4m - 5m) على التوالي سيكون طول الوتر يساوي (5m) حيث :

$$(3)^2 + (4)^2 = (5)^2$$

$$9+16=25$$

وبناءً عليه فحتى نحصل على زاوية قائمة بين الخطين السابقين فيجب أن نحقق مسبقًا اعتباراً من نقطة تلاقى الخطين حيث يثبت خيط المحور (X-X) في (X1) شكل «4-2» وبحرك من النقطة X2 يمنة ويسرة حتى نحصل على وضعية بين الخطين بحيث إذا قيست مسافة (3m) اعتباراً من نقطة التلاقى (0) على الخيط الأول (0a) وقيست مسافة (4m) من نقطة التلاقى على الخيط الثاني (0X) كانت المسافة بين (X-a) هي (5m) وتم عملية القياس بواسطة المتر . وبتحقيق التعامد تكون قد حصلنا على مستقيمين متعمدين أحدهما يمثل المحور A والثاني يمثل المحور الذي ستركب بناءً عليه أحد أضلاع الخنزيرة (المحور X-X) .

ملاحظة : إن استعمال الزاوية القائمة في تحديد زاوية قائمة لا يعطي نتائج دقيقة كالنتائج التي تعطيها الطريقة السابقة . لذلك لا يتم استعمالها .

٤ - إذا وبناءً على خيط المحور (X-X) وباستعمال مورين من الخشب بطول (1m) تقريباً ودفع بطول (4m) (أو حسب ما هو متوفّر) تقوم بإنشاء الضلع الأول للخنزيرة :


١" - يتم نصب المورينات بحيث يلامس أحد سطوحها الخيط (X-X) شكل «5-2» على أن تكون شاقولية ويستعمل البليل (انظر الصفحة «٦٣») لتحقيق هذا الأمر .

وتثبت هذه المورينات مع الأرض بطريقة التقاة (انظر الصفحة «٧١») .

٢" - على ارتفاع ثابت 1m تقريباً تثبت الألواح الخشبية على المورينات بصورة أفقية باستخدام خرطوم الشقلة (انظر الصفحة «٦٥») .

إن هذه اللوح تمثل أحد أضلاع الخنزيرة والذي ندعوه بالضلع (X-X)

شكل «5-2».



تركيب صلع الخنزيرة (X-X)

تحديد مسقط المحور (A-A) على الفلح (X-X)

شكل «6 - 2»

"٣" - على هذا الصلع يتم تحديد مسقط المحور (A-A) على الواح الدف باستعمال البليل ويعلم بدق مسوار شاقولي يترك بارزاً بحدود (1Cm) وسندعوه هذا المسار بـ (Ax) شكل «6-2» .

٥ - اعتباراً من المسار (Ax) تفاص مسافة ما بالإتجاه (X_1) يفضل أن تكون هذه المسافة متساوية للمسافة بين (A_{III}) والمحور X-X (1-2m) وفي نهاية هذه المسافة يدق مسار شاقولي في السطح العلوي لللوح الخشبي ويربط به خيط يشد أفقياً بالإتجاه النقطة A_1 وموازي للمحور (A-A)، أي يجب أن يشكل زاوية قائمة مع الضلع (X-X) ومنسوبه من نفس منسوب أعلى الألواح الخشبية ويتم التأكد من ثبات المنسوب بواسطة خرطوم الشقلة .

٦ - وفق هذا الخيط يتم تركيب الضلع الثاني من الخنزيرة بنفس طريقة تركيب الضلع (X-X) . وندعو هذا الضلع بالضلع (y-y) .

٧ - بنفس الطريقة يتم تشكيل الصلعين الباقيين من الخنزيرة شكل «7-2»

٨ - إن الشروط التي يجب أن تتحققها الخنزيرة والتي سيعتمد عليها في عملية التأكيس هي :

أ - منسوب الحرف العلوي للألواح ثابت على كامل الإطار أي يجب أن تقع كلها في مستوى أفق واحد .
ب - أصلاء الخنزيرة موازية تماماً لمحاور البناء .


٢ - الخطوة الثانية : استعمال الخنزيرة في عملية توقع الأساسات :

١ - اعتباراً من المسار Ax وفق الشكل «7-2» تفاص على الضلع (x-x) وبنفس الإتجاه الموجه به المحور المسافة ما بين المحور (B-A) وهي (4m) ويدق مسار (Bx) الذي يمثل مسقط المحور (B-B) على الضلع (x-x) واعتباراً من Bx وبنفس الإتجاه نقى المسافة بين المحور (B-B) والمحور (C-C) وهي (4m) وأيضاً يدق المسار (Cx) وبنفس الطريقة المسار (Dx) .

٢ - يكرر نفس العمل على الضلع الموازي للضلع (x-x) .

٣ - من نقطة تلاقي الضلع (x-x) والضلع (y-y) وبنفس الإتجاه الموجه به المحور (y-y) نقى مسافة تعادل المسافة بين النقطة (A_{III}) والمحور (x-x) التي أخذت لاعلى التعين شكل «7-2» فنحصل على النقطة (IIIy) والتي تمثل مسقط المحور

شکل ۷ - ۲



(III-III) على الضلع ($y-y$) واعتباراً من المسار الذي يدق مكان هذه النقطة وباتجاه ($y-y$) نقيس مسافة (3m) فنحصل على (II_y) الممثلة لسقط المحور (II-II) وهذا نحصل على (I_y) الممثلة لسقط المحور (I-I)

٤ - بشد خيوط ما بين المسامير المقابلة السابقة أي بين ضلعين متقابلين انظر الشكل «7-2» هذه الخيوط المتقاطعة تمثل محاور البناء .

٥ - يمكن التأكيد من دقة تنفيذ الخزبرة وتحقيق شرطيها السابقين بما يلي :

أ - جميع الخيوط تقع في مستوى واحد أي تتلامس عند التلاقي .


ب - المسافات التي تشكلها الخيوط فيها بينها تساوي المسافات التي تشكلها محاور البناء فيها بينها على المخطط .

ج - مركز العمود (A_I) والمحدد طوبغرافياً يقع على خط شاقولي واحد مع تقاطع الخيطين المتقاطعين المشدودين من المسار (Ax) - (Iy) على التوالي . ويتم التأكيد من هذا بواسطة الببل . وكذلك يجب أن تتحقق النقطة (A_{III}) نفس الشرط .

٦ - باستعمال الببل يتم اسقاط نقاط تلاقي الخيوط على الأرض وتدق أوتاد معدنية في الأرض لتدل عليها .

٧ - لتوقيع مساقط الأساسات نحدد على الخيوط المتقاطعة أبعاد الأساسات وتسقط هذه النقاط على الأرض . بعد ذلك وياستعمال الأداة والزاوية القائمة يرسم شكل الأساس على الأرض بواسطة أداة حادة أو بواسطة الرمل الأبيض ، شكل «8-2» .

تفك الخيوط وينصب كوفراج بيتوна النظافة بإضافة (10 cm) على أبعاد الأساس (انظر صفحة «٦٨») وينصب ، وبعد جفافه ينصب كوفراج الأساس ويركب القفص الحديدي للأساس وللأعمدة (أو حديد التثريي للعمود) ويُعاد شد الخيوط للتأكد من دقة تنفيذ الكوفراجات في مكانها . وبعدها يتم صب الأساس .



استعمال الأداة والزاوية القائمة في تعليم مسقط الأساس

شكل (٢ - ٨)


جـ- الخطوة الثالثة : استعمال الخنزيرية في توقع الأعمدة :

بعد صب الأساسات والرقبات والشنيناجات تأتي الخطوة الأكثر أهمية وهي توقع الأعمدة ، فإذا فرضنا في المثال السابق أن أبعاد الأعمدة ثابت وهو مثلاً (40×40cm) فإن طريقة العمل تجربى وفق الخطوات التالية :

١- نعود للمسار (Ax) على الضلع (X-X) من الخنزيرية ، وندق سامير على يمينه ويساره تحدد قياس يساوي (نصف بعد العمود T+) حيث T هي سماكة الدف المستعمل في تشكيل الكوفراج وهي غالباً ما تكون (2,5cm) :


$$40/2+2,5=22,5\text{cm}$$

- وهذا العمل يكرر على كل النقاط المحددة على محيط الخنزيرة .
- ٢ - تشد خيوط بين النقاط المحددة المقابلة فتحصل على شبكة من الخيوط تقاطع في مربعات تمثل تقاطع الأعمدة مع مستوى الخيوط الأفقي شكل « ١٠-٢ » .




تقاطع خيوط التأكيس بحدد موقع كوفراج الأعمدة شكل « ٢ - ١٠ »

- ٣ - المربعات الخاصة بالأعمدة المحيطية ($A_{II}, A_{III}, B_{III}, C_{III}, D_{II}, D_I, C_I, B_I, A_I$) تسقط نقاط زوايا هذه المربعات فوق الشيناج وتشكل اسوارة كوفراج العمود وفق هذه النقاط (انظر الصفحة « ٧٩ ») .



- توضع العمود على الأساس شكل « ٢ - ١١ »

٤ - بالنسبة للأعمدة الداخلية مثل العمود (C_{II}) - (B_{II}) فيتم تحديد مكان تركيب أسوارهما إما بالطريقة السابقة أو بشد خيط ملامس وموازي لضلعى إسوارتي العمودين (A_{II}) - (D_{II}) بالإتجاه (X-X) شكل «12-2» وخيطين متوازدين مع الخيط الأول وموازيين لضلعى إسوارة العمودين (B_I) - (B_{III}) والعمودين (C_I) - (C_{III}) بالإتجاه (y-y) .



شكل «12 - 2

٥ - بعد تشكيل كافة الأسوار تفك الخيوط وينصب كوفراج العمود (انظر الصفحة «٨٠») ثم يعاد شد الخيوط ويجب أن تكون سطوح الكوفراج ملامسة للخيط دون أن تغير في استقامته .

ملاحظات :


- الأعمال السابقة تأخذ وقتاً ليس بالقليل وخلاله يمكن أن تتعرض الخزيرة لبعض الصدمات التي تؤثر على تحقيقها لشروطها الأساسية لذلك من الواجب أولاً حماية الخزيرة من الإزياحات بثبيتها جيداً ويتجنب الحركة حولها . ثانياً التأكد من محافظتها على شروطها بين الحين والأخر لحين انتهاء وظيفتها بعد صب الأعمدة .

٢ - في حالة الحفريات العميقه وحيث لا يتوفّر مجال كافٍ لنصب الخنزيره بعيداً عن حدود موقع البناء لذلك يتم تثبيت الألواح الخشبية الأفقية على جدران الحفريه مع المحافظه على شرطيها الأساسيين .

٣ - بشكل عام يكون ارتفاع الخنزيره بحدود (1m) فيما إذا كان منسوب التأسيس ثابت أما إذا كان منسوب التأسيس متغير فيجب أن يكون منسوب الخنزيره أعلى بما لا يقل عن (30cm) من أعلى منسوب للأساسات .


٤ - بالنسبة لتأكيس الجدران والأساسات المستمرة تبقى الطريقة نفسها مع اعتبار هذه الجدران أعمدة مستطيله أحد أضلاعها طويل ، وكذلك الأساسات .

٥ - في حال كون أبعاد الأعمدة الواقعه على محور واحد مختلف يتم انتقاء العمود ذو البعد الأكبر لتشد الخيطان وفق أضلاعه ومن ثم وحين تحديد موقع أساور الأعمدة الأخرى يتم طرح قيمة الفرق بين أبعاد هذا العمود والعمود الذي أخذ كمقاييس شكل «13-2» .



طرف العمود يبعد عن نقطة التلاقي بمسافة (S) شكل «13 - 2»

٦ - ليس من الضروري أن يكون محور العمود أو الأساس واقع في نقطة تلاقي الخيطان ويتم التعامل مع هذه الحالات حسب نوعها شكل «14-2»




شكل «14 - 2»

تقاطع الخيوط في زاوية العمود تقاطع الخيوط لا يقع في منتصف العمود

ب- التأكيس وتنزيل المحاور في منسوب الطوابق المتكررة :


إن الأسلوب المتبّع في توقيع الأعمدة باستخدام الخنزيره يبقى نفسه مع بعض التغييرات الناتجة عن عدم إمكانية الإستفادة من الخنزيره في المناسبات فوق منسوب التأسيس وبالتالي ليس هناك نقاط طبougرافية يمكن الإستفادة منها ، وهذا يتم الإستفادة من زوايا البلاطات أو النقاط المميزة فيها لهذا الغرض فالخطط الهندسية عادةً ما توضح علاقة مراكز الأعمدة مع هذه الزوايا والتبعاد بينها والشكل «2-15» يوضح لنا خطط بلاطة متكررة موضع عليها مساقط المحاور والأبعاد المختلفة .



مسقط البلاطة شكل ١٥ - ٢


- من المخطط السابق وبالإعتماد على الزاوية (0) والزاوية (M) يمكن أن نحصل على مراكز العمودين (A_{IV}) - (A_I) وذلك كما يلي :
 - اعتباراً من الزاوية (0) وبالاتجاه (A-A) نقيس مسافة (1,5m) وبالاتجاه (IV-IV) مسافة (1m) .
 - من النقطتين الناتجين لدينا نشد خيطان وفق الإتجاهين (A-A) - (IV-IV) يتقطع هذان الخيطان في نقطة تمثل مركز العمود ونحصل على هذه النقطة بتحريك الخيطين يمنة ويسرة حتى تصبح المسافات قبل نقطة التقاطع

مساوية لـ (1m) - (1,5m) على التوالي .



العمود A_{IV} شكل «16 - 2»

٣' - يكرر نفس العمل بالنسبة للعمود (A_I). شكل «17-2»



العمود A_I شكل «17 - 2»

٢ - بواسطة الزاوية القائمة والخيطين السابقين يتم توقع مسقط العمود مع إضافة (2,5cm) سماكة الخشب المستعمل (أو سماكة الكوفراج المعدني) من كل جهة .

٣ - بناءً على الخطوط المحددة لموقع كوفراج العمود يتم تشكيل إسارة العمود . ومن الزاوية (S) شكل «2-18» من زوايا العمود A_{IV} يتم شد خيط إلى الزاوية (C) من إسارة العمود (A_I) .

٤ - اعتباراً من (S) وعلى الخيط (s-c) نحدد القياسات التالية المتالية :

١ - (300cm+15cm+t) للحصول على المحور (III-III) ∴ سماكة


الكوفراج .

٢ - 400 cm للحصول على المحور (II-II) .

٣ - 400 cm للحصول على المحور (I-I) .

وإذا كان عملنا دقيقاً يجب أن تبقى مسافة متساوية الى (15+T) حتى الوصول الى النقطة (C) وإن لم تكن كذلك يجب إعادة العمل حتى الوصول الى مكان الخطأ وتصحيحه .


ملاحظة : تسمح الكودات والشروط الفنية بنسبة للخطأ تحددها الدقة المطلوبة في التنفيذ .



شكل « 2 - 18 »

٥ - يتم تركيب أسوار الأعمدة (A_{III}) - (A_{II}) وفقاً لهذا الخيط مع الإنتباه الى أن ضلع الإسواره الموازي للخط في العمود (A_{III}) يجب أن يكون بعيداً عن هذا الخط بمسافة متساوية الى (30-20/2=5 cm))

شكل « 2 - 19 »



بينما يكون هذا الضلع في العمود (A_{II}) ملمساً للخط .

٦ - من المسار المثبت في النقطة (S) نشد خطياً آخر عمودياً على الخط الأول ونحصل على التعامد بنفس طريقة المثلث القائم ذو الأضلاع (4m,3m,5m) المشروحة في الصفحة « ٤٤ » .

٧ - هذا الخط يكون موازياً للمحور (III-III) وبنفس الطريقة السابقة نستطيع تركيب الأسوار للأعمدة (C_{IV} - B_{IV})

٨ - بنفس الطريقة يشد خط من زاوية العمود (A_{III}) موازي للمحور (III-III) وبالتالي تركيب الأسوار للأعمدة (B_{III} - C_{III}) .

٩ - وهكذا يتم شد باقي الخيوط وتركيب باقي الأسوار .


١٠ - في النهاية يجب إعادة قياس المسافات بين الخيوط والتي يجب أن تكون متساوية للمسافات الواردة في المخططات . ويخطأ لايتجاوز الخط المسموح به وإن وجب إعادة عملية التأكيس وتصحيح الخط .

١١ - بعد نصب الأعمدة يعاد شد الخيطين للتأكد من عدم إنزياح أحد الأعمدة أثناء العمل .

ملاحظات :


١ - يستفاد من زوايا البناء Z-N شكل (2-15) في التأكد من صحة العمل حيث يتم اعتباراً منها تحديد مراكز الأعمدة (C_I - C_{IV}) والتي يجب أن تتطبق على المراكز التي حصلنا عليها وفق التأكيس السابق مع السماح بنسبة الخط المسموح به .

٢ - نقاط الروايا (Z,N,M,0) التي يستفاد منها في عملية التأكيس يجب أن يكون موقعها صحيح وفق المخططات وأي خطأ في تنفيذها سيؤدي حتماً إلى خطأ في التأكيس لذلك يتم أحياناً التأكد من موقعها بأجهزة المساحة إن توفرت وإن بواسطة اعمدة الطابق الأسفل كما في الشكل « 20-2 » .



شكل « 20 - 2 »

٣ - للحصول على زاوية غير الزاوية القائمة نقوم وبواسطة المنقلة برسم هذه الزاوية على ورقة ثم نقىس على ضلعيها قياسين لا على التعين ونصل بينهم ونقىس طول الضلع الناتج . وينقل هذا العمل الى الورشة واعتباراً من نقطة تلاقي الخطين الذي يمثل رأس الزاوية يمكن أن نحصل على الزاوية المطلوبة بعد تعين أحد أضلاعها كما في الشكل « 21-2 » .



توضع الزوايا غير القائمة شكل « 21 - 2 »

البحث الثالث

أعمال الكوفراجات والقوالب

إن ما مستعرض له خلال هذا البحث يمثل بساطة اللغة التي تُترجم بواسطتها المخططات الهندسية إلى وقائع . فمن أشكال وخطوط إلى أساسات وأعمدة وبلادات وهيكل ومنشآت كاملة . ولأن على المهندس أن يتبع تنفيذ تصميمه وخروجه إلى الواقع كما خطط وصم ، فيجب عليه أولاً أن يكون مدركاً وملياً بطريق ووسائل التنفيذ ومطلاعاً على معانى المصطلحات والأسماء التي يستخدمها التجارون فيما يتعلق بعملهم ليكون قريباً منهم وقدراً على التفاهم معهم وإيصال وجهات نظره إليهم وفهم وجهات نظرهم وتقدير إمكانياتهم . إن أنواع الكوفراجات المستخدمة في أعمال الهيكل هي :

١ - الكوفراجات الخشبية ؛ وتتألف من جزئين أساسين يتفرع عنها تركيبات مختلفة تعطي كافة مفردات أجزاء المنشآت وهذين الجزئين هما المورين والدف .

٢ - الكوفراجات المعدنية : أجزاؤها من المعدن « صفائح وعوارض وقساطل » غالباً ما يكون لكل نوع من أجزاء المنشآت كوفراجه الخاص فللعمود كوفراجه وكذلك للبلطة والجدران . ونادرًا ما يكون هناك تداخل بين كوفراج أجزاء المنشآت ، إذ لا يمكن استعمال أجزاء من كوفراج ما « كوفراج عمود مثلاً » في كفرجة جزء آخر « بلاطة مثلاً » وهذا يجب أن يتواجد في الورشة كافة الأشكال المختلفة من الكوفراجات بحيث تغطي كافة الاحتياجات المطلوبة . وهذا الامر جعل الكثير من الورشات الصغيرة تعزف عن استعمال هذا النوع من الكوفراجات حتى الآن ضمن أحجامها رغم أنه من الناحية الفنية تعتبر أفضل وأمن من الكوفراجات الخشبية إضافة إلى أن ديمومتها أكبر بكثير .

٣ - الكوفراجات المختلطة : يمكن في أحيان كثيرة الخلط بين أنواع الكوفراجات إذ يمكن أن يستعمل لكوفراج البلاطة مثلاً الكوفراج الخشبي ، وذلك للسطح الملائم للبيتون بينما يجري التدعيم بدعمات معدنية . كما ويمكن استخدام الانابيب المطاطية المملوءة بالهواء مع الكوفراجات المعدنية والخشبية وخاصة عند الحاجة إلى سطوح منحنية ، وتستعمل هذه الطرق عند توفر الوسائل المطلوبة وعندما تتحقق الجدوى الاقتصادية والفنية .

إن جدول المقارنة التالي يوضح مخاسن ومساوئ النوعين الخشبي والمعدني وحالات استعمالهما . «الصفحة التالية»

وفي هذا البحث سنركز بشيء من التفصيل على كل ما يتعلق بالكوفراجات الخشبية مع الشرح والرسم إضافة إلى التعرض للمصطلحات والأسماء المتعارف عليها في الورشات والتي تطلق على أجزاء الكوفراج المختلفة . بينما سنكتفي باستعراض موجز للكوفراجات المعدنية . وذلك لسببين أولهما هو أن الكوفراجات الخشبية هي الأكثر انتشاراً ضمن ورشاتنا المحلية وثانيهما عدم وجود أي نشرات فنية توضح طريقة تنفيذ الكوفراجات الخشبية حتى الآن . بعكس الكوفراجات المعدنية التي تقوم الشركات المصنعة لها بإعداد كتالوجات ونشرات مصورة توضح طريقة استعمال هذه الكوفراجات في إقامة المنشآت .

ونلفت النظر هنا إلى أن الطرق التي ستتعرض لها ليست غالباً الطرق الوحيدة المتبعة ولكننا حاولنا عرض أكثرها انتشاراً وبقى لأسلوب عمل النجار ولطبيعة المنشأة ولجغرافية مكان وقوع الورشة إضافة إلى الوسائل المستخدمة مجالاً واسعاً للتغيير في هذه الطرق واستحداث طرق جديدة قد تكون أكثر م坦ة وفعالية ولكنها ستبقى ضمن الخطوط العريضة للطرق التي سنتعرض لها .

وبالنسبة للكوفراجات المعدنية فسنمر على بعض النماذج لبعض أجزاء المنشآت حيث لا يمكن حصر جميع الأنواع لتنوع الشركات التي تقوم بصناعة وتطوير صناعة هذه الكوفراجات كما سنتعرض بعض الكوفراجات المختلطة ضمن سياق الحديث عن الكوفراجات الخشبية والكوفراجات المعدنية .

جدول المقارنة بين الكوفراجات الخشبية والمعدنية


الكوفراج المعدني	الكوفراج الخشبي	نوع المقارنة
عادةً ما يكون لكل جزء من أجزاء المشاً كوفراجه الخاص . والذي يتألف من صفات معدنية مدعمة بعوارض ودعائم على شكل قساطل بالإضافة إلى أدوات تثبيت .	يتألف الكوفراج الخشبي من جزئين أساسين هما الدف والملورين ويمكن من خلالهما تشكيل جميع أجزاء الكوفراجات المطلوبة في المشا	الجزاء المركبة للكوفراج
غالباً ما يحتاج إلى رافع لحمل أجزاء الكوفراج التي تكون ثقيلة نوعاً ما ، وعملية تركيب القوالب المعدنية غالباً تأخذ وقتاً أقل من الكوفراجات الخشبية .	يمكن تركيب الكوفراج الخشبي بواسطة عمال مختصين «نجارين» وبدون الحاجة الماسة إلى آليات .	عملية تركيب الكوفراج
يمكن استخدامها في الورشات الصغيرة أمر غير اقتصادي إن استخدمتها في الورشات الصغيرة أمر غير اقتصادي حتىًّا ولكنها تصبح الأفضل اقتصادياً كلما كبرت الورشة وتوحدت مذاجها .	يمكن استخدامها بدءاً من أصغر الورشات وانتهاءً بأكابرها ويكثر استخدامها في الورشات الصغيرة والمتوسطة .	مجال استخدام الكوفراج
التصاميم الموضوعة للقوالب المعدنية تأخذ بعين الاعتبار الحصول من القالب المعدني على أفضل المواصفات الفنية ولا ينفع عامل التركيب إلا تأثير بسيط في هذا المجال ، كما أن م坦ة هذه القوالب أفضل بكثير من القوالب الخشبية .	تحضر لهارة النجار ولظروف كثيرة أثناء الصب وبعدة ويشكل عام يجب العناية بم坦ة القالب والحرص عليه من أي تأثير يؤثر على م坦ته وقياسه .	من الناحية الفنية
يعطي سطوح ملساء ناعمة يمكن بقليل من العناية بها الاستغناء عن أعمال الورقة الاسميتية «الطينية» ولا يجب تغیر هذه السطوح بواسطة الإزميل لتحقيق التلامم مع الورقة الاسميتية . ويمكن الحصول على سطوح بستوئات نظامية .	سطوح البيتون التي تحصل عليها من القوالب الخشبية هي سطوح خشنة محززة بخطوط تمثل حواضن الواح الخشب . ويمكن تغيفد الورقة الاسميتية بدون أي أعمال تحضيرية .	سطوح البيتون
ديومته أكبر بكثير من القوالب الخشبية ويعين أن يصمد لفترات طويلة جداً إذ تم العناية بالقالب أثناء استخدامه وتغويته .	ديومة القوالب الخشبية ضعيفة ونسبة اهلاك القالب مرتفعة .	الديومة

النوع الأول : الكوفراجات الخشبية :

نتكلم في البداية عن الأدوات التي يستعملها الحرفيون لتنفيذ أعمال الكوفراج الخشبي مع شرح طريقة استعمال كل أداة . وإن كان هذا الأمر ظاهرياً لا يعني المهندس المنفذ، إنما تبقى معرفته أمراً ضرورياً لمعرفة كيفية تنفيذ الأعمال . وبالطبع لن نتعرض للأجهزة المعقدة كالأجهزة المساحية مثلاً نظراً ل تعرض أي مهندس لدراستها أثناء الدراسة الأكاديمية ، لذلك سنقتصر بدراسة على الأدوات البسيطة .


أ - الشاكوش : تستعمل الشاكوش لغرضين أولهما هو دق المسار داخل الخشب بواسطة الكتلة الأمامية الصماء وثانيهما قلع المسامير بواسطة الجزء الخلفي والذي يكون على شكل حرف V .

«الشاكوش»



٢ - المنشار : وهو يستخدم كما هو معروف لنشر القطع الخشبية .

المنشار



شكل «١ - ٣»


٣ - المتر المعدني : يستعمل لقياس الأطوال وله عدة أطوال تتراوح من 2m إلى 5m وأحياناً أكثر .

٤ - المتر القماشى « البكرة » : وهو عبارة عن متر قماشى على شكل بكرة ويستعمل لقياس المسافات الطويلة .

٥ - الخيط : وهو إما أن يكون خيطاً قطنياً أو من النايلون يستعمل للحصول على خط مستقيم سواءً أكان خطأً أفقياً أو شاقولاً .


٦ - الشاقول « البيل » : يتألف من قطعتين الأولى معدنية وزنها بحدود نصف كع لها شكل مخروطي والثانية غالباً ما تكون خشبية أو بلاستيكية بشكل أسطوانة ويربط ما بين القطعتين خيط قطني يثبت في منتصف قاعدة المخروط للكتلة الأولى وينبئ من منتصف الاسطوانة التي يكون ارتفاعها مساوي لقطر المخروط ، ويستعمل الشاقول لقياس مدى شاقولية جزء ما من البناء وذلك كما هو مبين في الشكل التالي :

الشاقول أو البيل شكل (٢ - ٣)




ويمكن ان يستعمل البيل بدون استعمال الاسطوانة العلوية وذلك كما ورد في أعمال التأكيس واستنطاق النقاط . ورأس المخروط في هذه الحالة يجب ان يكون مدبوحاً لتحديد نقطة السقوط بدقة .

٧- ميزان الزئبق: يستعمل لقياس الشاقولية والأفقية وهو عبارة عن قطعة معدنية أو خشبية بشكل متوازي أضلاع يشرط بقاعدته أن تكون غاية في الاستقامة دون أي نتوءات أو تشوهات. ويحتوي متوازي المستويات على اسطوانتين زجاجتين متعدامتين «شكل ٣-٣» تحتويان على الزئبق السائل مع فقاعة هوائية واحدى هاتين الاسطوانتين موازية للطول الكبير للميزان وتستخدم في قياس أفقية الأشياء والثانية عمودية على الطول الكبير وتستخدم لقياس الشاقولية. عند الحصول على الوضع الأفقي أو الشاقولي يجب أن تكون الفقاعة الهوائية محصورة ضمن خطين موجودين على الاسطوانة الزجاجية.



وضعية قياس الشاقولية




وضعية قياس الأفقية

ميزان الزئبق شكل «٣ - ٣»

بشكل عام فإن الشاقول يستعمل لقياس شاقولية الأشياء ذات الارتفاع الكبير أما ميزان الزئبق فيستعمل لقياس شاقولية الأجزاء ذات الارتفاعات الصغيرة إضافة إلى الأفقية .

٨- خرطوم الشقلة : وهو عبارة عن خرطوم ماء شفاف مملوء بماء عادي أو مع صبغة ويستعمل لقياس ما يسمى بتحديد الشقلة «منسوب معين ثابت» ويعمل على مبدأ قانون الأواني المستطرفة ذو المبدأ القائل: إن منسوب المياه في اسطوانتين متصلتين مع بعضهما هو نفسه ، وهذا ما يوضحه الشكل رقم «٤-٣» .




استعمال خرطوم الشقلة في الحصول على منسوب ثابت شكل «4 - 3»

يجب الانتباه أثناء استخدام خرطوم الشقلة إلى عدم وجود فقاعات هوائية داخل الخرطوم وعدم تعرضه إلى التواءات قاسية .

٩ - الزاوية القائمة : وهي عبارة عن قطعتين متعامدين مع بعضها طول كل واحدة منها يتجاوز الى 30cm وعرضها يتراوح ما بين (3-5) cm ويمكن أن تكون من المعدن أو من الخشب ، وتستعمل للحصول على زاوية قائمة بين خطين شكل


. «5-3»



الزاوية القائمة شكل «5 - 3»

١٠ - القارص المعدني : قطعة معدنية لها رأس مدبب تستعمل عند فك قالب الخشبي وذلك لفصل الواح الخشب عن البيتون المصبوب ، كما يمكن استعمالها لرفع حديد التسليح أثناء الصب بمقدار سماكة التعطية .

الملقط أو المزمرة الحديدية : تتألف من قطعتين معدنيتين واحدة بشكل زاوية قائمة لها ذراع قصير وآخر طويل والقطعة الثانية «المطرقة» لها تجويف يمر من خلاله الذراع الطويل للقطعة الأولى ويستفاد من المزمرة بشد الألواح أو القطع الخشبية بعضها إلى بعض .



شكل (3 - 6 - 7)

شكل (3 - 6)

١٢ - الوزرة : عبارة عن حقيقة توضع حول الخصر يستعملها النجارون لوضع المسامير فيها .

- مفردات الأجزاء المؤلفة للكوفراج الخشبي :

١ - الدف : وهو غالباً من خشب الشوح المسطح يستعمل في تشكيل السطوح الملائقة للبيتون وسماكته 2.5 cm على الأغلب أما عرضه فغالباً ما يكون (cm 8 - 10 - 12 - 15 - 20) ويندر أن يقل أو يزيد عن ذلك إلا لأغراض خاصة ، أما طوله النظامي فهو 4m ويمكن أن يتواجد بأطوال أقل ، كما يمكن أن يتواجد بسماكات أقل أو أكثر من 2.5 cm .



شكل « ٣ - ٨ »

٢ - المورين : وهو غالباً ما يكون من خشب الشوح أيضاً ويؤلف الجزء الداعم والحاصل للكوفrage الخشبي ، مقطعه بشكل مربع على الأغلب يتراوح طول ضلعه ما بين (6.5-10 cm) أما طوله النظامي فهو (4) أمتار ويتواجد ضمن الورشات بأطوال أقل من أربعة أمتار .

ويعتبر الدف والمورين هما الجزئين الأساسيين في الكوفrage الخشبي ويترافق
عنهما :

٣ - الطبس : قطع صغيرة من الدف بطول أقل من متر ويستعمل في الترقيع
والتوصيل والربط وفي الأسوار الخشبية .

٤ - كعب المورين : قطع صغيرة من المورين بطول أقل من متر تستعمل
للأجناب للتوصيل . ويتفرع عن الأجزاء الأربع السابقة أجزاء مركبة أو مفردة
سيتم عرضها لاحقاً . ويمكن استخدام ألواح من الخشب المعاكس تدعى بالـ
«بولي ود» وسطوح هذه الالواح مكسية بمادة مقاومة لتأثيرات المياه والبيتون
تأخذ أشكال مستطيلة أو مربعة أبعادها تختلف حسب الغرض ، وتستعمل بدل
الدف في مد الكوفrage الخشبي وخاصة في المساحات الكبيرة .

فيما يلي سيتم شرح كيفية إنشاء أجزاء الكوفrage الخشبي المختلفة ابتداءً
بكوفrage بيتون النظافة والأساسات والشنيناجات ثم الأعمدة والأسقف والأدراج
وجميع الأجزاء المكونة للكوفrage الأبنية العادية بجميع أشكالها ومن ثم سوف نمر على
بعض الكوفrageات بعض المنشآت الخاصة .

أولاً : كوفراج بيتون النظافة للأساسات :

لشرح طريقة تحضير كوفراج النظافة سنستعين بهذا المثال .

مثال : المطلوب تنفيذ كوفراج خشبي لنظافة أساس مفرد أبعاده (150 × 100) cm علماً أن سمكية بيتون النظافة المطلوبة هي 10 cm .

مراحل العمل :


١ - يتم تحديد أبعاد الكوفراج المطلوب من الداخل وذلك بإضافة 10 cm إلى كل ضلع من محيط الأساس أي 20 cm للضلعين الواحد وبذلك تصبح أبعاد الكوفراج كما يلي :

$$100 + (2 \times 10) = 100 + 20 = 120\text{cm}$$

$$150 + (2 \times 10) = 150 + 20 = 170\text{cm}$$

٢ - تتم عملية تفقيع محاور الأساس كما هو وارد في بحث التأكيس وتشد الخيطان المحددة لهذه المحاور .

٣ - وفق هذه الخيوط يتم تحديد الأبعاد بالقده والزاوية والمتر ويتم تشكيل الكوفراج كما هو واضح بالشكل :




كوفراج بيتون النظافة لأساس مفرد

شكل « ٣ - ٩ »

عند تثبيت الخشب يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

- ١ - نحصل على الزوايا القائمة بين خشب الدف بواسطة الزاوية القائمة المعدنية أو الخشبية .
- ٢ - يستعمل لنفس السماكة(10cm) خشب دف بسماكة cm(10) .
- ٣ - تثبت الدفات مع بعضها البعض بما لا يقل عن مسمارين ويربط كل ضلعين متعامدين بطبقة عند الزوايا للحفاظ على التعامد ويجب ان تقع كل السطوح العلوية للدفات في مستوى افقي واحد .
- ٤ - عند صب البيتون يجب الانتباه إلى عدم تحريك القالب وذلك بسند أطراف القالب بقطع من البلوك أو الحجارة أو بدء أوتاد معدنية إذا كانت الأرض تسمح بذلك .

ملاحظة : في حال الأساسات المستمرة يتم التنفيذ بنفس الطريقة ولكن بضلعين بدل أربعة أضلاع والضلعين الباقيين يتم تنفيذهما في نهاية الأساس ويتم الوصل بين الضلعين الطويلين كما هو واضح بالشكل رقم «10-3» .




كوفراج بيتون النظافة لأساس مستمر شكل «10 - 3»

ثانياً - كوفراجات الأساسات :

مثال : المطلوب تشكيل كوفراج لأساس بالأبعاد (cm) 150×100 بارتفاع

. 60cm

١ - لتشكيل أجناب الأساس يمكن أن نختار دف بالعرض التالي
 $(2 \times 15 + 3 \times 10 = 60\text{cm})$ أو $(6 \times 10 = 60\text{cm})$ أو $(4 \times 15 = 60\text{cm})$



تشكيل أحد أجناب الأساس المفرد شكل (١١ - ٣)

ويتم وصل الألواح بواسطة كعب المورين حيث تدق الألواح بشكل متعمد مع كعب المورين بمعدل كعب لكل 70cm على الأكثر (نقل المسافة عند زيادة الارتفاع) مع ضرورة وجود كعب في كل زاوية . أما أطوال الألواح فتؤخذ بنفس أبعاد الأساس المطلوب أو بطول أكبر إن لم يتواجد دف بنفس الطول ويتم تثبيت الأجناب مع الأرض بشكل جيد بحيث تتجنب أي إنزياح لها أثناء الصب وذلك بواسطة ما يسمى بالتربيعة الخشبية أو الثقالة وهي تنفذ بالشكل التالي :

١ - بعد نصب الجنب في مكانه يتم وضع كعب مورين على الأرض ملاصق لكل كعب مورين شاقولي «المورين رقم 2 في الشكل «3-12» »


٢ - يمد فوق الكعدين رقم «1» كعين آخرين عموديين عليهما «المورين رقم

« 3 »

٣ - توضع أثقال (أحجار - بلوك - أكياس مملوءة بالتراب) فوق المورين


رقم «3» كما هو واضح بالشكل لمنع إنزياح الجنب .

٤ - يدق لوح من الخشب «دفشار» بشكل مائل مابين الكعبين رقم 1 ورقم 2 ويفضل أن يستند هذا الدفشار على الأرض من الخلف ليشكل نوع من المستند ويثبت مع المورين بمسارين من كل طرف .




كوفراج اساس مفرد مع الثقالة شكل ١٢ - ٣

- وتستعمل هذه التربيعة «الثقالة» في الأساسات المنفردة والمستمرة والخسائر وفي جميع الكوفراجات الأرضية وكوفراجات الجدران .
- في حال الأساسات الوتدية تنفذ طبقة حماية وتحميم للأوتاد سماكتها لا تقل عن قطر أو ضلع الوتد ، ويكون كوفراجها مائل للكوفراج الأساسات السابقة .
- في حالة الأساسات للجدران الحاملة أو الجدران الحجرية تنفذ كوفراجاتها كما هو واضح بالشكل :



كوفrage الأساسات المستمرة «جدران حاملة»



A-A
قطع
شكل ١٣ - ٣

ثالثاً : كوفراجات الشيناجات :

إن أنواع كوفراج الشيناجات تتنوع حسب طبيعة عمل الشيناج كأن يكون شيناجاً حاملاً أو شيناج ربط أو كليهما ، وعليه فيمكن أن يكون الشيناج من البeton المسلح أو من البeton المغموس ، فإذا كانت التربة جيدة ومحولة الجدار صغيرة وبحالة عدم الحاجة إلى شيناج ربط يمكن أن ينفذ الشيناج بالبenton المغموس وتكون طريقة كوفراجه كما هو في كوفراجات أساسات الجدران الحاملة وتبقي هذه

الطريقة مناسبة في حالة الشيناجات من البيتون المسلح والتي تعمل بنفس الوقت كأساسات أي بدون وجود قواعد للأعمدة (حالة الجدران الحاملة ، شكل 13-3) .


أما الشيناجات المسلحة والمحمولة على قواعد الأعمدة فإن كوفراجها ينفذ كالتالي :


أ - إذا كان منسوب سطح الأساس واحد يحدد ارتفاع ثابت للرقبة (وهي الجزء الواقع ما بين سطح القاعدة وأسفل الشيناج) إما إذا كانت المناسيب مختلفة (منسوب التأسيس غير ثابت أو سماكة الأساس متغيرة) . فيؤخذ الأساس ذو المنسوب الأعلى ويحدد بالنسبة له منسوب أسفل الشيناج وينقل هذا المنسوب إلى باقي القواعد بواسطة الشقلة (خرطوم الماء) هذا إذا كان ارتفاع جميع الشيناجات ثابت أما إذا كانت الشيناجات بارتفاعات مختلفة يحدد المنسوب لكل قاعدة على حدى شرط أن يكون منسوب أعلى الشيناجات ثابت للجميع فيها إذا كان التصميم يقتضي ذلك .

بعد تنفيذ ما سبق تكون قد حصلنا على أطوال الرقبات لكل قاعدة على حدى .

ب - تنفذ الرقبات بواسطة طباثات من الخشب الدف كما هو واضح بالشكل فيما إذا كان طول الرقبة صغير أما في غير ذلك فتنفذ الرقبات كما تنفذ الأعمدة .

كوفراج الرقبات
شكل 14 - 3





لوح من الخشب لسند
الواح عتبة كوفراج الشيناج

«التفصيلة A»


هناك طرق أخرى في تنفيذ كوفراج الرقبات تختلف بحسب طبيعة الأساس وأسلوب عمل النجار ، ولكن الشيء الثابت في جميع الأساليب هو وجود طبقة من الخشب في الاتجاه العمودي على اتجاه الشيناج ، هذه الطبقة تشكل مستندًا لحمل عتبة كوفراج الشيناجات (الاسوارة) .

ج - يتم تشكيل جسم كوفراج الشيناجات على مرحلتين الأولى تتضمن العتبة وأحد الأجناب بشكل زاوية قائمة والثانية تنفذ بعد تنفيذ شبكة التسلیح وتتضمن الجنب الثاني وأعمال التدعيم والتزييم .

ملاحظة : يمكن تنفيذ الكوفراج دفعه واحدة ومن ثم يتم تنفيذ شبكة التسلیح فوق الكوفراج وتزييلها ضمن الكوفراج بعد الانتهاء (كما في تنفيذ حديد تسلیح جسور البلاطة صفحه « ١٥١ ») .

١ - المرحلة الأولى : تنفذ العتبة (قاعدة كوفراج الشيناج) بعرض الشيناج

تماماً فمثلاً إذا كان عرض الشيناج 30 cm نستخدم للقاعدة لوحين من الدف كل واحد منها 15 cm أو ثلاثة ألواح 10 cm يتم الوصل بين الألواح بواسطة طبshot من الخشب بتباعد 50 cm ما بين الطبطة والأخرى شكل «15-4» أما طول العتبة فيجب أن يكون مساوياً تماماً للتباعد بين وجه الرقبة في العمود الأول ووجه الرقبة




L = مسافة الضوء ما بين العمودين (5cm)

b = عرض الشيناج

عتبة كوفراج الشيناج شكل (15 - 3)

في العمود الثاني مطروحاً منه ضعف سماكة الخشب المستعمل في كفرجة الرقبة 5 cm وفي حال الحاجة لتوصيل الألواح يجب أن لا يتم التوصيل لجميع الألواح في مكان واحد ، وإنما يتم التوصيل بالتناوب كما في الشكل «16-3» ويدق كل لوح مع الطبطة بمسارين على الأقل وتترك مسافة بين اللوح والآخر بمقدار (1-2mm) لترك المجال أمام الخشب للتتمدد بعد رشه بالماء ، أما الجنب فيؤخذ ارتفاعه مساوياً إلى




$h' + 2.5\text{cm}$ = ارتفاع الشيناج التصميمي

جنب كوفراج الشيناج شكل (16 - 3)


ارتفاع الشيناج التصميمي مضافاً إليه 2.5 cm مسافة التراكب مع العتبة ويتم الوصل بين الألواح بواسطة أكعاب المورين بنفس الطريقة المستعملة في العتبة .

يتم ربط العتبة مع الجنب بصورة قائمة وذلك بدق مسامير عند نقطة التراكب بينها كما في الشكل :




طريقة وصل الأجناب مع العتبة شكل « 17 - 3 »

ينقل الهيكل السابق إلى منطقة التركيب ويوضع مابين القاعدتين (الأساسين) بسند العتبة على المستدینين المركبين على الرقبة « كما هو موضح بالشكل 18-3 » ويدعم أسفل العتبة مع الأرض بما يدعى بالدعمه والتبعاد بين الدعمه والأخری 60 cm . ويجب أن لا ننسى التأكد من الشاقولية والأفقيه لكل من العتبة والجنب مع وجوب رفع منسوب العتبة في المتتصف بما يتاسب مع سهم الهبوط المتوقع .



شكل « 18 - 3 »


بعد تنفيذ شبكة حديد التسليح يركب الجنب الثاني المجهز سابقاً بنفس أسلوب الجنب الأول مع ضرورة الانتهاء إلى ضرورة تطابق «تقابل» مكان وجود كعب المورين المستعمل في الوصل في الجنبين ويتم ذلك عند تحضير الجنبين في الورشة بأن يحضر الاثنين فوق بعضهما . بعد ذلك يتم تلزيم الجنبين من الأسفل بواسطة الملائم كما في الشكل :



المقطع A-A شكل (19 - 3)

أما من الأعلى وتحتها لأي فتح في الاجناب يتم الرابط ما بين الجنبين بواسطة طباثات من الخشب (أو بواسطة ربطهم بالأسلاك) بتباعد 60 cm بين الرابطة والأخرى كما يتم تدعيم الشيناج كاملاً مع الأرض بواسطة الثقالة التي شرحتها سابقاً لمنع الشيناج من الانزياح أفقياً ، وبذلك يصبح الكوفراج جاهزاً للصب .
شكل رقم « 20-3 » .


ملاحظة : في بعض الحالات يتم حفر الشيناج في الأرض (الشناج من البeton المغموس) في هذه الحالة لا داعي لعمل كوفراج خشبي فيها إذا كانت التربة جيدة ومقطع الحفر مستقر ، ولكن يجب زيادة العرض والعمق بحدود 10 cm لأن البeton الملافق للحفرية يكون ضعيفاً لاختلاطه مع بعض التربة ولكونه متخلخلأً إذ من الصعب رجه عند تلك المنطقة .



تركيب كوفراج الشيناجات شكل (20 - 3)

رابعاً : كوفراج الأعمدة :

يُبدأ بتركيب كوفراج الأعمدة بعد فك أجناب الشيناج (ولاداعي لفك العتبة) ومرور عدة أيام حتى يصل بيتون الشيناج (أو البلاطة في حالة الأعمدة فوق البلاطات) إلى مرحلة مناسبة من القساوة (4-7 أيام على الأقل .
بادئ ذي بدء نقوم بعملية التأكيس كما هو وارد في بحث التأكيس ثم يحدد محيط العمود ويعلم بأداة حادة على الشيناج أو البلاطة مع زيادة 2.5 cm على أبعاد هذا المحيط من كل جنب فمثلاً إذا كانت أبعاد العمود 30 × 40 cm يكون التعليم بالأبعاد 45 cm × 35 cm ثم تدق طبيشات من الخشب تكون حافتها الداخلية مطابقة للعلام وتثبت مع الأرضية بواسطة مسامير فولاذية تدق داخل البيتون المصبوب سابقاً والذي غالباً ما يكون ذا قساوة قليلة كونه متصلب حديثاً ، أو بعد مرورين عدد (2) بشكل متوازي بحيث تأخذ هاتان الموريتان مكان طبشتين متوازيتين كما هو مبين بالشكل (21-3) ويسمى هذا التركيب المحدد لعلام العمود (بالاسورة الأرضية) .




- إن تشكيل أجناب كوفراج العمود تم بطريقتين :
 أ - الأجناب ذات البعد الأكبر (b) « شكل رقم 21-3 » يأخذ عرضها
 كالتالي : $2.5 + b + 2.5 = b + 5 \text{ cm}$
 التراكب مع الجنبين الآخرين . ويتم وصل ألواح هذه الجوانب عرضياً بواسطة
 كعب مورين طولها يساوي أو يزيد عن 5 cm ويكون التباعد فيها بينها بحدود
 50 cm ويجب أن يكون هناك تقابل بين كعبي المورين في الجنبين المتقابلين ، شكل


. « 22-3 »

ب - الأجناب ذات البعد الصغير (a) يأخذ عرضها كما هو (a) بدون أي زيادة ويتم وصلها عرضياً بواسطة أكعب من المورين بتباعد لا يزيد عن (50cm) وبحيث لا يتم التقاء أكعب المورين في الأجناب b مع أكعب المورين في الأجناب b أثناء تطبيق أجناب العمود مع بعضها .

بعد الانتهاء من تجميع الأجناب يتم جمع ثلاثة منها (مثلاً « اثنان b وواحد a ») . بحيث يكون التراكب على حساب الجنب b (شكل رقم 23-3) وثبتت الأجناب مع بعضها بواسطة المسامير ثم ينقل هذا التركيب إلى موقع العمود وينزل داخل الأسوار المعدة مسبقاً (بحيث يترك الجنب غير المركب من الجانب المناسب للعمل في تركيب حديد التسلیح للعمود) ويثبت مع الشيناج أو البلاطة بواسطة لوح من الخشب بشكل مائل يدعى (الوشائه) يتم ثبيت الوشائة مع الشيناج أو البلاطة بواسطة مسمار يدق مع المورين المشكل للأسوار



شكل أجناب العمود
شكل 22-3



تركيب أجناب العمود الثلاثة
شكل 23-3


يتم بعد ذلك تركيب حديد التسليح إن لم يكن مركب سابقاً ، وبعدها يثبت الصلع الرابع ويدق بالمسامير في منطقة التراكب ويصبح العمود جاهزاً لعملية الوزن «الشقلة» .

شقل الأعمدة :


يتم شقل العمود بواسطة الشاقول حصراً . حيث أن الشقل بواسطة ميزان الرئيق يعطي نتائج غير دقيقة .

ويتم الشقل بالاتجاهين b و a وذلك كما يلي :

توضع قاعدة الشاقول في أعلى العمود على سطح كعب مورين علوي ، ويترك المخروط يسقط للأسفل حيث يتم تطويل وتقصير الخيط حتى يصبح بمحاذة كعب مورين سفلي «شكل رقم 24-3» فإذا كانت حافة قاعدة المخروط بعيدة عن الكعب أو مختكمة به (مستندة عليه) يتم فك الوشائة في الاتجاه المتعامد مع الاتجاه المقاس ويتم تحريكها نحو الخلف أو الأمام حسب الحاجة حتى تصبيع حافة قاعدة المخروط ملامسة للكعب السفلي بدون احتكاك مباشر . عندها يتم تثبيت الوشائة مع المورين بصورة نهاية بعناية لكي لا يتم إنزياح العمود عن وضع الشاقول المثبت عليه حيث يتم التأكد بعد تثبيت الوشائة من وضع الشاقول مرة أخرى .



شكل ٣١ - ٢٥




وزن العمود شاشقولياً (شقل الأعمدة)

شكل ٣١ - ٢٤

وبنفس الطريقة يجري العمل في الاتجاه الثاني حتى الحصول على وضع الشاقول ويتم تثبيت وشائة بالاتجاه المتعامد مع الاتجاه المقاس حيث من الضرورة تثبيت الكوفاج بالتجاهين متعامدين مع بعضها .

بهذا يصبح العمود جاهزاً للصب ولكن قبل ذلك يتم تلزيم العمود باللازم بالتجاهين بين كل كعبين لتجنب افتتاح الأجناب أثناء الصب « شكل رقم 25-3 » وفي حال عدم توفر عدد كافي من الملزام يتم تلزيم الجانب في منطقة معينة بالملزمة ثم يدق بين كعبي الموردين الملزمين بالملزمة طبعة خشبية وتثبت بالمسامير ، وتفك الملزمة بعدها « شكل رقم 25-3 » وتكرر هذه العملية على باقي المناطق، لكن لا يفضل استعمال هذه الطريقة وخاصة في أسفل العمود .
كما يمكن استعمال الأداة المبينة بالشكل « 26-3 » لغرض تلزيم الأعمدة .




شكل ٢٦ - ٣


- بعد تلزيم العمود يصبح جاهزاً للصب .

كوفراج الأعمدة ذات المقطع الدائري :


لتراكيب كوفراج الأعمدة ذات المقطع الدائري نستخدم قوالب جاهزة خشبية أو معدنية ، وحسب قطر العمود المطلوب ومؤلفة من قسمين . كل قسم يمثل نصف كوفراج العمود . وبطريق هذين القسمين مع بعضها في موقع العمود وأما طريقة التثبيت وشكل العمود فتبقى نفسها المستخدمة في الأعمدة العادية وبين الشكل «27-3» نوعين من كوفراج الأعمدة الدائرية أحدهما خشبي والثاني معدني كما وبين طريقة تطبيق قسمي العمود وتحبيتها مع بعضها بواسطة المزمه وتحبيت العمود مع الأرض بواسطة وشائه .



ال قالب المعدني



ال قالب الخشبي




شكل ٣١ - ٢٧

تركيب العمود وتلزييه وتحبيته

- كوفراج الأعمدة متغيرة العطالة :

توجد طرق عديدة لتنفيذ كوفراج الأعمدة متغيرة العطالة حسب شكل مقطع العمود المتغير ولكنها جميعاً تطلق من نفس مبدأ تركيب الأعمدة ذات المقطع الثابت مع تغيرات طفيفة . ويوضح الشكل « 28-3 » طريقة تنفيذ عمود متغير العطالة واسع الانتشار ضمن ورشاتنا .

ملاحظة : إذا كان تغير مقطع العمود يجري وفق خط منحني فيتم استخدام ألواح الدف ذات السماكة الصغيرة بعد نقعها بالماء لتشكيل الأجناب المحننة « انظر الصفحة . . . »



كوفراج عمود متغير العطالة شكل « 3 - 28 »

خامساً : تركيب كوفراج البلاطات :


أ - البلاطة الجائزية (باتجاهين أو باتجاه واحد) :

بعد فك الأعمدة ووصولها إلى مرحلة مناسبة من القساوة (سبعة أيام على الأقل) يمكن أن نبدأ بتركيب كوفراج البلاطات ويتم ذلك وفق الخطوات التالية :

١ - تركيب الأسوار على الأعمدة :

والإسوار عبارة عن مصلع من الدف وركع المورين تأخذ شكل مقطع العمود وتحيط بالعمود ولها عدين. الأول تحديد منسوب أسفل جوازات البلاطة على الأعمدة والثاني استعمالها كمسند لحمل كوفراج الجسور في بداية تركيبه وتتفقد كما يلي :

يحدد منسوب ثابت على جميع الأعمدة بارتفاع (مثلاً 1.5 m) عن الشيناج أو البلاطة ، وذلك بواسطة خرطوم الشقلة ولا يؤخذ هذا المنسوب مساوياً لمنسوب أسفل البلاطة لأنه من الممكن أن يكون العمود أقصر مما هو مطلوب ويصبح من المتعدد وضع علامة المنسوب عليه حتى ولو كان العمود بطول مناسب ووضع العلام على منسوب أسفل البلاطة فهذا العلام سوف يغطيه خشب كوفراج البلاطة . لذلك يحدد المنسوب الثابت على ارتفاع أقل ومن ثم وبالاستعانة بهذا المنسوب يتم تحديد منسوب البلاطة (وهذا لا يعني أنه لا يمكن تحديد منسوب البلاطة مباشرة دون اللجوء إلى هذا الأسلوب) يعلم المنسوب السابق بخطوط مستقيمة وقائمة على زوايا العمود وعلى محيط العمود كله ويتم التعليم بواسطة مسح حاد أو أي أداة حادة شكل رقم « 29-3 » .




شكل « 29 - 3 »

تركيب الأسوار على الأعمدة بعدة طرق حسب مكان وجود العمود سواء أكان العمود طرفي أو ركني أو وسطي .

أ- حالة عمود طرفي :


في حالة عمود طرفي هناك ثلاثة أضلاع للعمود سيركب عليها جسور نسميتها بالوجوه A ووجه رابع خارجي نسميه الوجه B شكل رقم « 30-3 » .

نبدأ من الوجه B حيث نضع طبشتين بصورة موازية للضلوع B من المقطع (أفقياً) توضع الأولى بحيث ينطبق حرفها العلوي على علام المنسوب والثانية تبعد بحدود 30 cm نحو الأسفل « الطبشتين 1 و 2 في الشكل « 30-3 » » ثبّت هاتين الطبشتين بصورة مؤقتة باليد ثم نضع فوقهما وبصورة موازية « شاقولياً » كعب مورين (b,a) كما في الشكل . تكون نهايتهما أعلى من الطبشه العلوية (1) بطول أكبر أو يساوي ارتفاع جنب البلاطة مع الجائز ، ويوضع بصورة موازية لها وعلى الوجه المقابل للوجه B كعبين بحيث ينطبق حرف قاعدة الكعب العليا على علام المنسوب (الكعبين c,d) ثم يتم ثبّت الأكعب (c,b,d,a) مع بعضهما بواسطة الملائم بصورة مؤقتة ثم تدق طبّشات من الخشب حول الإطار المشكّل وذلك على الوجه A (الطبّشات 3,4,5) بحيث ينطبق حرفها العلوي على علام المنسوب كما في الشكل « 30-3 » إن الطبّشات (3,4,5) تشكّل ما يدعى بالأسوارة .




ب - حالة العمود الوسطي : تكون هذه الطبيات على جميع الوجوه أي لا يكون هناك وجه B . شكل رقم « 31-3 » .

ج - حالة عمود ركفي : يكون هناك وجهين B والاسواره موضحة بالشكل « 32-3 » .



اسواره عمود ركفي
شكل « 32 - 3 »



اسواره عمود وسطي
شكل « 31 - 3 »

بعد الانتهاء من تركيب الأسوار تفك الملازم وترفع الأسواره الى منسوب يقل عن منسوب اسفل الجسر بمقدار (2.5cm) ويقاس هذا المنسوب اعتباراً من المنسوب المأخذ على العمود حيث ترفع الأسوارة مسافة تساوي فرق المنسوبين ويتم قياسه بواسطة المتر العادي . فمثلاً إذا كان منسوب أسفل الجسر هو (320cm) كان المنسوب المأخذ على العمود هو (150cm) فيتم رفع الأسوارة بمقدار (320-150=167.5 cm) نحو الاعلى ثم تلزم الأسوار ب بصورة محكمة ونهائية .

٢ - تركيب كوفراج الجوائز « الجسور » :


يتكون كوفراج الجسر من ثلاثة أقسام :

١ - العتبة وهي قاعدة الجسر وعرضها يؤخذ مساوياً إلى عرض الجسر تماماً.


٢ - الجنب الداخلي ويؤخذ ارتفاعه مساوياً إلى ارتفاع الجسر مطروحاً منه سماكة البلاطة ومضافاً إليه T سماكة الخشب المستعمل.

٣ - الجنب الخارجي ويؤخذ ارتفاعه مساوياً إلى ارتفاع الجسر + T سماكة الخشب) هذا في حالة الجسور المحيطية أما في حالة الجسور الداخلية فلا يوجد جنب خارجي ويكون الجنبين داخلين.

تنفذ هذه الأجزاء الثلاثة بنفس طريقة تنفيذها في الشيناجات بفرق واحد هو أن القاعدة العلوية لکعب المورين المركب على الجنب الداخلي يجب أن تقع في مستوى واحد مع حرف لوح الدف الأعلى من الجنب ، بعد تنفيذ هذه الأجزاء تثبت العتبة مع الجنب الداخلي بواسطة المسامير ويركب هذين الجزئين مابين ضلعي الاسوارتين المركبتين على العمودين الحاملين لهذا الجسر شكل «33-3» .



ملاحظة : في حالة استناد كوفراج الجسر على جدار لاحاجة للعتبة إلا فوق النوافذ والأبواب ويتم تثبيت الجنب الداخلي مع الجدار بواسطة الملازم ولوح من الدف .



شكل « ٣٥ - ٣ »

حالة تركيب الجنب الداخلي على جدار

شكل « ٣٤ - ٣ »

بعد تركيب القسم السابق من الجسر يتم تدعيمه بواسطة ما يسمى بالدعامة شكل « ٣٥-٣ ». ويؤخذ ارتفاعها مساوياً أو أقل من المسافة ما بين الأرض وأسفل الجسر . وذلك بحسب المورين المتوفر فإذا كانت المورينة أقصر يتم وضع بعض الطبيشات أو كعب مورين تحتها بحيث يتم تثبيتها مع الأرض بشكل محكم . أما التباعد بين الدعماط فيؤخذ حسب أبعاد الجسر وزنه وغالباً ما يكون أقل من 70cm أما الجنب الخارجي فيؤجل تركيبيه حتى الانتهاء من تركيب كوفراج البلاطة كلها .

٣ - تركيب كوفراج البلاطة :


بعد تركيب جميع العتوبات والاجناب الداخلية للجسور وتدعمها يتم البدء بتركيب كوفراج البلاطة .

نبدأ أولاً بتركيب القشاط . والقشاط عبارة عن لوح من الدف حرفة الأعلى مستقيم يدق على كعب مورين الجنب الداخلي للجسر بصورة موازية لسطح البلاطة السفلي فإذا كان السطح مائلاً بنسبة 2% يؤخذ هذا القشاط مائلاً بنفس النسبة . أي يجب أن يكون موازاً لحرف الجنب الداخلي للجسر الذي يكون مائلاً أيضاً بنفس النسبة . ويثبت هذا القشاط على بعد يساوي سماكة موريتين من أعلى الجنب الداخلي فإذا كانت سماكة المورين المستعمل هي 8cm فالقشاط يثبت على بعد يساوي $8 + 8 = 16\text{cm}$ من الجنب الداخلي . شكل «33-3» .

يتم تركيب هذا القشاط على جنبين داخليين متقابلين يتم اختيارهما بحيث يتحقق ما يلي :





١ - يجب أن يكون هذين الجنبين متعامدين مع الاتجاه الأمثل لفرش الدف والذى غالباً ما يكون طوله (4) أمتر أو أقل والجدول التالي يوضح بعض الحالات مع الاختيارات المفضلة لها .

٢ - يجب أن يكون البعد بين الجنبين مناسباً لأطوال المورين وهو (4 m) أو أقل . وفيما إذا تذرع اختيار جنبين يكون البعد بينهما مساوي أو أقل من أربع أمتر يتم اللجوء إلى وصل المورين بالطريقة التي يوضحها الشكل «36-3» .



وصل مورين الفرس مع بعضه وتدعميه

شكل «3 - 36»


الجنبان المختاران لتركيب القشاط عليهما	أبعاد البلاطة	شكل البلاطة
في هذه الحالات لا فرق بين الجنبين A-B ويتم اختيار أحد هما	$A=4m$ $B=4m$	
يختار الجنبان B لتركيب القشط عليهما ويتم فرش المورين باتجاه A.	$A=4m$ $B=5m$	
في هذه الحالة يتم اختيار الجنبان اللذان تم تركيب القشط عليهما حسب أطوال المورين المتواجد في الورشة فإن تواجد بأطوال 2,5m تركب القشط على الأجناب A وإذا تواجد بأطوال 3,5m تركب القشط على الأجناب B وإذا تواجد بالطولي ينظر إلى أطوال خشب الدف المتوفر فإذا كان مترين يختار الجنب A لتركيب القشط وإذا تواجد 2,5m يختار الجنب B.	$A=2,5m$ $B=3,5m$	
في هذه الحالة تركب القشط على الأجناب B ويفرش المورين موازي لاتجاه A ويمكن في حالة عدم توفر مورين بالطول A وعدم الرغبة في نشر المورين ان تركب القشط على الأجناب A ويوصل المورين مع بعضه ويفرش بالإتجاه B.	$A=3m$ $B>4m$	
في هذه الحالة لا بد من وصل المورين مع بعضه فإن توفر مورين كاف بطول 1m يتم وصله مع مورين بطول 4m ويختار الجنب B وفي حالة توفر مورين 2m يختار الجنب A لتركيب القشاط.	$A=5m$ $B=6$	
يتم اختيار الأجناب التي سيركب عليها الأقشاط في الحالات الباقية بناءً على الحالات السابقة حسب الحالة.		باقي الحالات

جدول الاختيارات

بعد تثبيت القشاطين يتم فرش مورين بينهما طول هذه المورينات يساوي تماماً التباعد بين الجنبين وبحيث ترتكز اطرافها على القشاطين وتسمى هذه المورينات بالفرس والتبعاد بين الفرس والآخر يؤخذ غالباً بحدود (60 cm) . وبعد الانتهاء من فرش الافراس يتم تدعيمها مع الارض بواسطه دعمات (بالطريقة الموضحة بالشكل «35-3») ويكون التباعد بين الدعمة والاخري متعلقاً بالحمولة المتوقعة (سماكة البلاطة - طريقة الصب - ابعاد مقطع الدعمة) ويؤخذ في حالة البلاطات العادي مع استعمال مورين (8 × 8 cm) بحدود (70 cm) وسيتم شرح طريقة الدعم لاحقاً .


ملاحظة : إذا تم اللجوء الى وصل مورين الفرس يجب وضع دعمة تحت منطقة الوصل مباشرة كما في الشكل «36-3» .

بعد ذلك يتم مد مورين بالاتجاه المتعامد مع اتجاه الفرس وفوق مورين الفرس بتباعد (50cm) (يدعى هذا المورين بمورين الفرشة أو الصلي) ولا داعي هنا لأن يكون طول المورينة بنفس طول الجنب الموازي له حيث يسمح بأن تراكب المورينات في المستوى الأفقي شكل «37-3» .



تراكب مورين الفرشة شكل «37-3»

بعد الانتهاء من مد الصلي يأتي دور فرش خشب الدف على مورين الصلي وعمودياً عليه وتثبت الالوح بالمسامير بحيث يتم تعطية كل المسافة ما بين الاجناب الداخلية (شكل (38-3) .



كوفراج بلاطة جائزة شكل «38 - 3»

« ملاحظة : يمكن احياناً الاستعاضة عن الدف بقطع معدنية أو خشبية - «بولي وُد» - ذات ابعاد محددة بسماكة (2.5cm) ثم تكميل الفراغات الباقية بالدف .


ووهذا يصبح السطح الافقى للبلاطة جاهزاً ويبقى تركيب الاجناب الخارجية . والي تجهز مسبقاً وتنفذ بأطوال مختلفة حسب طول الدف المتوفى إذ يمكن أن تشتراك غرفتين متجاورتين بجنب خارجي واحد ، ويتم التوصيل بطريقين فيها إذا كان طول الجنب المطلوب أطول من طول الدف المتوفى .

آ - طريقة وصل الدف : كما في الشكل رقم «39-3»


ب - طريقة وصل الاجناب كما في الشكل «40-3»
كما يمكن ان نستعمل الطريقتين بنفس الوقت .

يؤخذ ارتفاع الاجناب الخارجية مساوياً الى ارتفاع الجسر مع البلاطة مضافاً إليه (2.5cm) تراكب مع العتبة ، وبعد تحضير الجنب ينقل الى مكان التركيب

ويوضع مكانه على العتبة ويحيث ينطبق سطحه الخارجي مع السطح الداخلي لكتبي مورين الاسواره (a,b) في الشكل «30-3» .





تشكيل الاجناب بوصل الدف شكل «39 - 3»



تشكيل الاجناب بطريقة وصل الاجناب الجزئية شكل «39 - 3»

تركيب الجنب الخارجي على اسواره العمود
شكل «41 - 3»






- ① القساط
- ② الفرس
- ③ سورين الصلي
- ④ دف الفرشة
- ⑤ الدعمات الأرضية
- ⑥ الضبان الداخلي
- ⑦ الضبان الخارجي


مقطع في الكوفراج شكل «42 - 3»

بعد تركيب الجنب في مكانه يدق في منطقة التراكب بالمسامير . (30cm) بين المسماير والأخر ثم يثبت بواسطة لوح من الدف يدق على بروز سورين الدعمة السفلية ويدعى هذا اللوح بالضبان شكل «42-3»
يعني هذا الامر عن عملية تلزيم الجنب الخارجي مع الداخلي بواسطة الملازم . أما من الأعلى فيتم ربط الجنب الخارجي مع السطح الافقى للبلاطة بواسطة خزمة اسلاك التربيط (اربعة على الأقل) تربط على مسماير مدقوق على كعب سورين الجنب وتشد وترتبط مع مسار آخر مثبت على السطح الافقى كما في الشكل «43-3»



ربط الجنب الخارجي مع كوفراج البلاطة شكل «43 - 3»

طبعاً هذه العملية تتفقد بعد تركيب حديد التسليح للجسور والبلاطة ويكون التباعد بين هذه الأسلال مماثلاً للتباعد بين أكعاب المورين للجنب ، ويمكن تثبيت الجنب الخارجي مع المورينة الأفقية للعتبة كما في الشكل ؛




ربط الجنب الخارجي مع المورينة الأفقية في الدعمة شكل « ٣ - ٤٤ »

٤ - تدعيم كوفراج البلاطة :

يمكن ان يتم تدعيم الكوفراج مع الأرض بعدة طرق حسب الوسائل المتوفرة وسنستعرض هذه الطرق كلاً على حدا .

١ - التدعيم بالمورين :

بجميع الطرق يجب ان يتم التدعيم بالترافق مع عملية تركيب الأفراش والمصلي والفرشة ، ويتم التدعيم بواسطة مورين تكون اطواله قريبة من المسافة ما بين اسفل الفرس والارض حيث تؤخذ المورينة ويثبت في اعلاها طبعة من الخشب على الشكل التالي :




ثبيت الدعمة على الفرس شكل «45 - 3»

توضع هذه الموريئة في مكانها على الفرس وتثبت بدق مسمار أو اثنين بين الطبعة والفرس فتصبح كما في الشكل «45-3»

بعدها يتم تثبيت الدعمة مع الأرض بصورة شاقولية بوضع طبشات من الخشب تحتها وتحصرها بصورة محكمة مع الأرض الشكل «46-3»




ثبيت الدعمة مع الأرض بواسطة طبش من الخشب وأكعب المورين شكل «46 - 3»



استعمال البلاوك أو الحجر في ثبيت الدعمرات شكل «47 - 3»

وفي حال كون المسافة ما بين قاعدة الدعمة والارض اكبر من (10cm) يتم التخلص من هذا الفراغ بواسطة البلاطة الاسمنتية بوضع واحدة أو أكثر حسب الضرورة تحت الدعمة ثم يتم تثبيت الدعمة فوقها الشكل رقم «47-3»

بعد اتمام عملية التدعيم لكافه أجزاء البلاطة تربط الدعمات مع بعضها بصورة أفقية في المستوى العمودي على الدعامتين وذلك بواسطة الواح من الدف تثبت على الدعائمه الواقعه على صاف واحد وذلك في متصف المسافة الفاصلة ما بين البلاطة والارض إذا كانت هذه المسافة لا تزيد عن أربعة أمتار أما إذا كانت المسافة أكبر من (4m) فيتم التربط على مستويين أو أكثر بحيث لا تزيد المسافة ما بين مستوى التربط والارض أو السقف أو المستوى الآخر عن طول التخييب للمورينات وبشكل عام ان لا يزيد عن (2.5cm) ، شكل رقم «48-3» .
أيضاً يتم تثبيت بعض الربطات بصورة مائلة عن الافق بحيث تستند في طرفها السفلي على الأرض .



شكل (48 - 3)

ملاحظة (1) : يراعى أثناء التربط ان يستند طرف لوح الربط من ناحية العمود او الجدار على العمود والجدار

ملاحظة (٢) : بواسطة التريبيط تعمل الدعيمات كلها كجسم واحد ويستفاد من هذه الناحية في مقاومة التحنّب في اعمدة التدعيم .

٢ - التدعيم بجذوع الأشجار :


يُستعمل في هذه الطريقة جذوع أشجار الحور أو أية أشجار تتوفر في جذوعها الاستقامة والثانية ويجب أن تتوفر الشروط التالية في الجذوع المستعملة في هذه الطريقة :

- ١ - أن لا يقل قطر الجذع في أرفع منطقة عن (8cm) .
 - ٢ - أن لا يكون قطر الجذع متفاوت بشكل كبير .
 - ٣ - يجب أن يكون الجذع مستقيماً قدر الامكان .
 - ٤ - أن لا يكون الجذع مأخذواً من شجرة مصابة بالتعفن أو الأمراض التي تضعف المثانة .
 - ٥ - أن تكون قشرة الجذع متزوعة .
 - ٦ - يجب أن تكون قواعده مقصوصة بصورة عمودية على محوره .
- يتم التدعيم بالجذوع بنفس طريقة التدعيم بالمورين . ولكن وبصورة عامة فهي طريقة لا يفضل استعمالها إلا في حالة الضرورة وفي حال عدم توفر المورين أو الوسائل الأخرى .

٣ - التدعيم بالقواعد المعدنية :

يُستعمل في هذه الطريقة قواعد معدنية . وهي عبارة عن قساطل حديدية مؤلفة من قسمين :

- آ - القسم السفلي ويكون عادة قسطل قطره بحدود (2) انش وقاعدته عبارة عن صفيحة معدنية (كما في الشكل «50-3») ومن الأعلى تكون نهايته على شكل قلاوظ يركب عليه اكره اسطوانية طولها بحدود (14cm) لها اذنين وهي موضحة بالشكل .



شكل «٤٩»

ادخال القضيب داخل الثقب

شكل «٥٠»

القضيب المعدني


ب - القسم الاعلى (مبين بالشكل «50-3») وهو قسطل بقطر يساوى القطر الداخلي للجزء السفلي وتحتوي على ثقوب متقابلة التباعد فيما بينها (10cm) ويمكن ادخال قضيب معدني داخل الثقوب يكون طوله أكبر من قطر الاسطوانة السفلية . وتحتوي هذا القسم في نهايته على صفيحة معدنية ترتكز مورينة الفرس عليها وهذه الصفيحة يمكن ان تأخذ شكل حرف (U) ويمكن أن تأخذ شكل الدعمة .



شكل «51 - 3»

أما طريقة العمل بهذه الطريقة فهي :

بعد الانتهاء من مد مورين الفرس ، تحضر القاعدة المعدنية بأن تركب الاكره ذات الاذنين على القسم السفلي وتدرك الاسطوانة العلوية ضمن الاسطوانة السفلية ويتم ادخال القضيب المعدني في الثقب الذي يحقق أفضل طول للقاعدة ويحيث يكون هذا الطول قريب من الطول المطلوب أي أن لا يتجاوز الفرق بين الطولين (14cm) . حيث يتم التخلص من هذا الفرق بتدوير الاكره ذات الاذنين نحو اليمين أو اليسار وبذلك يتم رفع أو تنزيل القسم العلوي حتى نحصل على الطول المطلوب والشكل رقم «52-3» يوضح طريقة استعمال هذه الطريقة .
يفضل استعمال هذه الطريقة عن الطرق السابقة نظراً لسماحتها وسهولة وسرعة استعمالها وعدم الحاجة الى التوصيل أو النشر كما ان فكها اسهل بكثير من فك الدعمات في الطرق الأخرى .





نلاحظ أن باستعمال هذه الدعما^ت يمكن الاستغناء عن القساطط المستعمل في حالة الدعما^ت الخشبية كما ويمكن الاستغناء عن الإسوارة في بلاطات الموردي . كما ويستغني عن تربيط الدعما^ت مع بعضها أيضاً .

شكل «52-3»


ملاحظة :

من أجل السقوف ذات الحمولات الذاتية الكبيرة أو ذات الارتفاعات الكبيرة حيث يصبح توصيل الدعما^ت امراً مستحيلاً . (مباني الصالات مثلاً) يستعمل في هذه الحالات جوائز معدنية مصنوعة من قساطل معدنية على شكل مثلثات . شكل «53-3» .

تركب فوق بعضها بطريقة الذكر والاثني . والقسم الأعلى منها اضلاعه الأربع تعمل بنفس طريقة الدعائيم المعدنية السابقة (الاكره ذات الأذنين) أو بطرق أخرى تختلف حسب الشركة الصانعة ، ويبين الشكل «54-3» نوع آخر من هذه الدعائيم .




شكل (٣ - ٥٣) تركيب القطع مع بعضها لتشكيل السقالة




شكل (٣ - ٥٤)

ب - كوفراج بلاطات الهردي :

الاختلاف الوحيد مابين كوفراج البلاطات الجائزية وبلاطات الهردي هو عدم وجود جسور ساقطة في اغلب الحالات في حالة البلاطات الهردي وبناءً على هذا فلا داعي لوجود كوفراج لهذه الجسور وهنا يتم الاستعاضة عن القشط المركبة على الجنب الداخلي بمورين يثبت بين كل عمودين متقابلين يدعم هذا المورين بشكل جيد ويتم فرش الأفراص فوقه بنفس طريقة البلاطة الجائزية ومن ثم مورين الصلي ، وبعدها يتم فرش خشب الدف ثم الأجناب الخارجية أما التدعيم فيتم بنفس الطريقة المستعملة في البلاطات الجائزية .




شكل « ٣ » ٥٥



ثبيت الأجناب الخارجية في الموردي شكل « ٣ - ٥٦ »

يمكن بتوصيل مورينات الفرس مع بعضها البعض إتباع طريقة أسهل من الطريقة السابقة وهي تتم وفق المراحل التالية :


١ - يركب مورين الفرس في مكانه على العمود (أي يكون منسوب سطحه العلوي يقل عن منسوب سطح البلاطة بمقدار ارتفاع مورينات الصلي + سماكة خشب الدف) ويثبت الفرس على العمود وبواسطة الملزمة .



٢ - فوق فرسين متوازيين (أي بين صفين من الأعمدة) يمد مورين صلي قريب قدر الإمكان من العمودين المتقابلين . ويؤخذ طوله مساوياً أو يزيد عن المسافة بين الفرسين المتوازيين .


٣ - لتركيب باقي مورينات الفرس . يتم ربط هذه الأفراس بشكل مؤقت مع مويني الصلي المركبتين في المرحلة الثانية . ويتم الرابط بواسطة حبل محكم ومن

ثم يتم تدعيم هذه المورينات وفق المنسوب الصحيح . ويتم الوصل بين مورينات الفرس الواحد بواسطة طبشات من الخشب ، ويدعم أسفل الوصلة كما في الشكل «45-3» .




- ٤ - ينفذ هذا العمل لجميع أفراس البلاطة ، حيث يتم بعدها فرش باقي مورينات الصلي . وليس من الضروري هنا أن يكون طولها مساوي للمسافة بين الأعمدة . حيث يسمح بالتركيب بين المورينات كما في البلاطات الجاذبة .
- ٥ - في المرحلة الخامسة يتم فرش خشب الدف وتركيب الأجناب الخارجية كما في الطريقة السابقة .

بعد الانتهاء من الكوفراج تحدد عليه مساقط خطوط البلوك ومساقط الجسور والاعصاب ويصف البلوك وفق هذه الخطوط كما في الشكل «57-3» وتغلق فجوات البلوك قبل الصب بقطع البلوك المكسر واللونة الاسمنتية .



صف بلوك الموردي فوق الكوفراج شكل «57 - 3»

ملاحظة (١) أحياناً تستخدم أعصاب مسبقة الصنع توضع مباشرة بين صفوف البلوك وتتألف هذه الأعصاب من حديد تسلیح العصب وقاعدة بيتونية محاطة بالتسلیح للعصب وهذه الأعصاب تستخدم مع اعتبار الأعصاب جوازات بسيطة بدون استمرار وبين الشكل التالي مقطع في أحد هذه الأعصاب .




ملاحظة (٢) يمكن باستعمال الدعامات المعدنية الاستغناء عن تنفيذ الاسوارة على العمود وعن مورين القساط ويتم في هذه الحالة تثبيت الفرس على الدعامات مباشرة وهذا ما يوضحه الشكل «52-3» .

جـ- كوفراج البلاطات المعصبة :


ان العقبة الكبرى في تنفيذ كوفراج البلاطات المعصبة هو تشكيل الفجوات الموجودة في هذه البلاطات و يتم تجاوز هذه العقبة بأن يتم تنفيذ كوفراج البلاطة كما في حالة البلاطة الموردي بحيث يكون منسوب سطح الكوفراج مساوياً لمنسوب اسفل جسور البلاطة المعصبة وبعدها يتم تحديد أماكن وجود الفجوات بالطريقة التالية :

- ١ - بواسطة المتر وبالاعتماد على المخطوطات ، يحدد على المسافة الفاصلة بين عمودين ابعد تعاقب الفجوات مع الجسور حيث يدق مسامار في كل نقطة ويشد خيط بين كل مسامارين متقابلين - شكل رقم «59-3» - ويعلم مكان وجود الخيط على الكوفراج .
وتنفذ هذه العملية بالاتجاهين فنحصل على شبكة من الخطوط تحدد مساقط الجسور والفجوات .



طريقة صفين الفجوات فوق كوفراج البلاطة المعصبة شكل « ٣ - ٥٩ »

- ٢ - نقوم بعد ذلك بصف مكعبات أو متوازي مستويات يمكن أن تكون بلاستيكية أو معدنية جاهزة مسبقاً ولها أبعاد مموجية ثابتة تراعى أثناء التصميم أو أن تكون خشبية تشكل بالورشة حسب الأبعاد المطلوبة وهي موضعية بالشكل « ٦٠-٣ » .



المكعب المصنوع من أكعاب المورين والدف


مسامير التثبيت

ثبيت المكعبات الخشبية مع القالب شكل ٦٠ - ٣١

ويلاحظ من الشكل أنه يجب ثبيت كعب مورين على محيط هذه القوالب من أجل ثبيت هذه القوالب مع سطح الكوفراج المركب سابقاً وذلك بدقها بالمسامير من الأسفل أي من السطح السفلي للكوفراج .


٣ - بعد ثبيت جميع القوالب ترکب الأجناب الخارجية ويصبح الكوفراج جاهزاً للتحديد ومن ثم للصب .

في حال استعمال الفجوات البلاستيكية أو المعدنية أو من الفيبركلاس شكل ٦١-٣» لا داعي لغرس كل مساحة البلاطة بالدف ونكتفي بفرش الدف تحت الجسور فقط بينما تقوم الفجوات البلاستيكية أو المعدنية بهذه المهمة في باقي المنشأ .



استخدام الفجوات البلاستيكية
في البلاطة المعدنية .


شكل ٦١ - ٣



سادساً : تركيب بعض الكوفراجات الخاصة :


أ- كوفراج الأدراج :

يوضح الشكل «62-3» طريقة كوفراج السطح السفلي للدرج وذلك بعد تحديد مناسب الميادة السفلية والعلوية بواسطة النيفو أو خرطوم الشقلة والمتر ، وتحدد أبعادها ومن ثم ينفذ كوفراج الجزء المائل (كوفراج الشاخص) المؤلف من دعّمات وأفراص وموردين صلي ودف فرش . ويجب الانتباه إلى أن كوفراج جنب الشاخص يجب أن يكون ارتفاعه لا يقل عن القيمة الموضحة بالشكل «62-3» .



كوفراج الدرج بدون كوفراج الدرجات شكل «62 - 3»


أما كوفراج الدرجات فيوضحه الشكل «63-3» وهو مؤلف من أجناب من الخشب طول الألواح فيه متساوية لطول الدرجة وارتفاع الخشب متساوي لارتفاع الدرجة ، تثبت هذه الألواح على أجناب الشاخص بالمسامير من الجنبين بحيث يرتفع حرفها السفلي عن سطح كوفراج الشاخص بما يساوي سماءكة الشاخص الشاقولية وتدعم مع بعضها البعض وفق ما هو واضح بالشكل :




ب - الأقواس : يلجأ المعماريون في كثير من الأحيان إلى الإعتماد على الأقواس كجزء تزييني بحث أو كجزء تزييني فوق العتبات يكون حاملا لما فوق العتبة من حولات ، أما أسلوب تنفيذ الأقواس فيختلف باختلاف النجار المنفذ وطبيعة القوس (شكله وفتحته) ونوع المادة المستعملة في بناء القوس (بيتون مسلح - مغمومس - حجر) ونوع الوسائل المستعملة في تشكيل الكوفراج (خشب - معدن) .

١ - الطريقة الأولى : طريقة الأقواس الجاهزة :

نستعمل في هذه الطريقة أقواساً خشبية أو معدنية منفذة مسبقاً بالورشة لها أبعاد ثابتة ويكون لها الشكل التالي :




القوس الخشبي المسبق الصنع شكل « ٦٤ - ٣ »



القوس المعدني المسبق الصنع

أما أسلوب العمل بهذه الأقواس فيجري وفق الخطوات التالية :

- ١ - يتم تركيب أحد أجناب الجزء المراد تنفيذ الأقواس فيه شكل «65-3» .
- ٢ - يوضع القوس في مكانه المحدد ويثبت مع الجانب المركب كما هو واضح بالشكل «65-3» ويراعي أن يكون طول القوس المراد إنشاؤه بطول القوس المستعمل فإن لم يكن هذا الطول مساوياً لفتحة الضوء ما بين العمودين يجب إنشاء عتبة ما بين العمودين (أو الجدارين) ومن ثم يوضع القوس فوق العتبة .



استعمال الأقواس الجاهزة في الكوفراج شكل «3 - 65»

٣ - في المرحلة الثالثة يتم تنفيذ شبكة حديد التسليح فيها إذا كان القوس من البيتون المسلح .

٤ - أخيراً يتم تركيب الجنب الثاني ويثبت باحكام مع الجنب الأول ويصبح الكوفراج جاهزاً .

تستعمل هذه الطريقة في حال كون القوس من البيتون المسلح أو المغموس وفي حال ثبات شكل وأبعاد القوس المنفذ لعدة مرات .

٢ - الطريقة الثانية : طريقة الصفيحة الحديدية :

في هذه الطريقة تستعمل صفيحة معدنية بسماكة (1 mm) عرضها . يساوي عرض القوس المراد تنفيذه يثبت على هذه الصفيحة عرضياً قطع اسطوانية خشبية مستقيمة طولها يساوي عرض الصفيحة . ويتم التثبيت بالمسامير بعد ثقب الصفيحة والبعد بين القطعة والأخرى لا يتجاوز (15 cm) شكل رقم «66-3» .




شكل «3 - 66»


طريقة التنفيذ :

١ - يركب الجنب الأول كما في الطريقة السابقة مع العتبات بين الأعمدة شكل رقم «67-3» .


٢ - يرسم شكل القوس على هذا الجنب ويعمل بقلم رصاص أو بأداة حادة فإذا كان القوس دائرياً نحدد مركزه وندق مسار فيه ثم نربط به خيطاً طوله يساوي نصف القطر ومن الطرف الآخر للخيط نربط القلم أو أداة التعليم ويتم التعليم بشد الخيط وتدويره حول المسار فينتج الشكل المطلوب . أما إذا كان القوس له شكل غير دائري فيرسم شكله بطرق عديدة مثل طريقة الاحداثيات الموضحة بالشكل رقم «67-3» .



١" - رسم شكل القوس على ورقة مليمترية وحساب احداثيات بعض نقاطه




٢" - نقل الاحداثيات على جنب الكوفراج الذي سيشكل عليه القوس
شكل «٣ - ٦٧»



استعمال الصفيحة المعدنية في كفرجة الأقواس

شكل «٣ - ٦٨»



٣ - بعد تعلم شكل القوس يتم ثبيت أول قطعة خشبية في بداية المنحني ثم تثبت القطعة الثانية وهكذا دواليك حتى النهاية ، ويتم التثبيت بدق مسامير ما بين الجنب المركب وسطح القطعة الملائمة له وبحيث تكون الصفيحة المعدنية من الأعلى انظر الشكل «67-3».

٤ - بعد ذلك تنفذ شبكة التسلیح فيما لو كان القوس مسلحًا .


٥ - يثبت الجنب الثاني ويثبت الطرف الثاني للقطعة الخشبية الاسطوانية مع هذا الجنب بواسطة المسامير ويصبح القالب جاهزًا للصب ، ويمكن تركيب الجنب الثاني تدريجيًّا بالتوافق مع تركيب الصفيحة .

ملاحظة : يمكن بهذه الطريقة تنفيذ أي نوع من الأقواس . وبأي شكل كان (دائري - قطعي - منحني غير نظامي) .

٣ - الطريقة الثالثة : طريقة الكوفراج الخشبي العادي :

تستعمل هذه الطريقة في حالة الأقواس ذات الفتحات الكبيرة المسلحة منها والحجرية حيث يتم تنفيذها بنفس طريقة الكوفراج العادي ووفق المراحل التالية :

١ - يثبت في فتحة القوس وبصورة شاقولية دعماً على شكل حرف T بأطوال مختلفة تتناسب مع احداثيات القوس الشاقولية في نقطة وجود الدعمة شكل «69-3».




الكوفراج الخشبي العادي للأقواس شكل (٦٩ - ٣)

- ٢ - فوق الكعب الأفعى للدعمات يتم فرش دف بسماكة (1 cm) أو أقل حسب فتحة القوس بعد نقعه بالماء لمدة ٢٤ ساعة (راجع فقرة الخزانات الاسطوانية) وبحيث يستند على الدعمات ويأخذ شكل القوس انظر الشكل .
- ٣ - في حال كون القوس من البيتون المسلح يتم تنفيذ الأجناب والتسليع ويصبح الكوفراج جاهزاً .
- ٤ - إذا كان القوس من الحجر يتم بناء الحجر فوق الكوفراج وحين الانتهاء يتم فك الكوفراج .

الطريقة الرابعة : طريقة تقسيم القوس الى أوتار صغيرة :

هذه الطريقة غالباً ما تستعمل إذا ما أريد تنفيذ قوس كبير على جدار لغاية تزيينية يتم العمل في هذه الطريقة وفق ما يلي :

- ١ - يتم رسم القوس على الجدار أو قالب المراد إنشاء القوس عليه



شكل «٣٧٠»

- ٢ - يتم تقسيم محيط القوس إلى أوتار يكون طولها متناسب مع الدقة المطلوبة ومع حجم القوس .
- ٣ - يتم نشر قطع من الدف بطول الأوتار وعرضها بنفس عرض القوس المطلوب .
- ٤ - تركب هذه القطع مع بعضها وفق ما هو واضح بالشكل «70-3» .
- ٥ - ينفذ حديد التسليح بعد ذلك ويركب الجنب الخارجي ومن ثم يجري الصب .

ملاحظات حول طرق تنفيذ الأقواس :


- ١ - هذه الطرق يمكن أن تنفذ لأقواس مسلحة لها عمل إنشائي أو لأقواس تزيينية .
- ٢ - هناك طرق أخرى عديدة غير هذه الطرق . وهنا استعرضنا أهم الطرق وأكثرها انتشاراً .
- ٣ - يمكن أن تستعمل هذه الطرق لأعمال غير الأقواس مثل تنفيذ فتحات ضمن الجدران أو السقوف .

ج- المشآت الاسطوانية : « خزانات المياه الدائرية »

الكوفراجات الاسطوانية يكثر استعمالها لخزانات المياه وللبرك التزيينية وللفتحات الدائرية في بعض المشآت الخاصة ، ويستعمل في تنفيذ كوفراجها ، دف رقيق بسماكة لا تتجاوز (1cm) . ويتم العمل كمالي :

- ١ - يحدد مركز مسقط الاسطوانة الافقى ويدق مسار فيه ويربط خط فى هذا المسار طوله يساوى نصف القطر ويعلم المحيط الداخلى والخارجي للإسطوانة .
- ٢ - نبدأ بتركيب أحد الأجناب المحيطية للإسطوانة ويتحدد الجنب الواجب البلع فيه بالوضع الأنسب لتركيب حديد التسليح « في الخزانات غالباً ما نبدأ بالمحيط الخارجي » والخطوة الأولى في عملية التركيب هي تحديد نقاط على المحيط

التباعد بينها نصف متر تقريباً على الأقل ويتم فوقها تثبيت مورينات شاقولية تبعد عن المحيط بقدر سماكة خشب الدف وتثبت مع الأرض بواسطة دفشارات وثقالات «الشكل 71-3».




تركيب الجنب الداخلي
شكل ٧١ - ٣

٣ - بعد نقع الدف الرقيق في المياه لمدة كافية (24) ساعة على الأقل بحيث يصل إلى الليونة المناسبة يثبت على المورينات الشاقولية بواسطة المسامير حتى نصل إلى الارتفاع المطلوب .

٤ - بعد الانتهاء من عملية تشكيل هيكل التسلیح نبدأ بتنفيذ الجنب الثاني بنفس الطريقة ويتم التأكد من ثبات المسافة بينها (بقدر سماكة الجدار) بواسطة قطعة خشبية لها نفس سماكة الجدار تدعى بالقفل تفاصس بها المسافة بين الجنبين في النقاط المراد التأكد من صحة السماكة عندها .

٥ - فيما إذا كان بالإمكان تدعيم الجنب الثاني مع الأرض يتم التدعيم بواسطة الدفشارات والثقالات (حالة الخزانات الأرضية) أما في غير ذلك (الاجناب الخارجية لخزانات المياه العالية) فيتم تدعيم هذا الجنب مع شبكة محيطية من المورين والدف تحيط بالخزان وترتكز على الأرض وتمتد حتى أعلى الخزان

ويتم إنشاؤها بالتوافق مع عملية إنشاء الخزان ، تتألف هذه الشبكة من مورين شاقولي محاط بالخزان وفق محيطين يزيد أحدهما عن الثاني بحدود (١) متر وترتبط هذه المورينات مع بعضها البعض بواسطة الواح من الدف بشكل افقي ومائل كما تربط الشبكة كلها مع اعمدة الخزان بواسطة الواح من الخشب مدقوقة ومربوطة مع الشبكة ومثبتة مع الاعمدة بواسطة الملازم «شكل ٧٢-٣» بحيث تتحقق هذه الشبكة المثانة الكافية لتدعم الجنب الخارجي للخزان الذي غالباً ما يكون ارتفاعه كبيراً . كما يستفاد منها سقالة تفيد في عملية تركيب الكوفراج .



ثبيت دعيمات السقالة مع اعمدة الخزان شكل ٧٢ - ٣

- يتم ربط الجنين مع بعضها البعض بربط المورينات الشاقولية المتقابلة مع بعضها بواسطة قضبان ملساء من الحديد قطر (6cm) تتوضع على ارتفاعات مختلفة .

ملاحظة : في حال كون الخزان بارتفاع كبير جداً وفي حال توفر الامكانيات يستعاض عن الشبكة الخشبية بشبكة معدنية تنفذ بنفس طريقة التدعيم بالقواعد الحديدية متوازية المستطيلات

طريقة ثانية لتنفيذ كوفراج المنشآت الاسطوانية :


وهي طريقة أفضل فنياً من الطريقة السابقة ولكنها أكثر كلفة وتحتاج لتجهيزات لا يمكن استخدامها إلا لقطر معين أي أنها تحتاج لتجهيز خاص لكل

قطر من أقطار هذه المنشآت الاسطوانية .

هذه التجهيزات هي عبارة عن قطع خشبية أحد حوافها مستقيم والثاني مقعر أو محدب حسب مايلي :

آ - بالنسبة للقطع المستعملة في الجنب الخارجي للمنشأة تكون مقعرة وقطر التقعر يساوي القطر الخارجي للمنشأة مضافاً إليه (2.5) سماكة الخشب المستعمل شكل «74-3» .

R_1 : القطر الخارجي
 R_2 : القطر الداخلي




شكل «74 - 3»

ب - بالنسبة للقطع المستعملة في الجنب الداخلي للمنشأة تكون محدبة وقطر التحدب يساوي القطر الداخلي للمنشأة مطروحاً منه (2.5cm) سماكة الخشب المستعمل شكل «74-3» . وبين الشكل (75-3) طريقة استعمال هذه القطع في كفرجة المنشآت الاسطوانية .

طريقة الثانية في كفرجة
 القطع الاسطوانية

شكل «75 - 3»



د- كوفراج القبة الكروية :

من النادر ان يمر على المهندس تنفيذ قبة أو قوس في حياته العملية رغم ان هذين المنشائين يمتازان بجزاً هاماً جداً تجعل من واجب المهندس التفكير جدياً باستعمالهما في تصاميمه ، فهما يعتبران مظهراً هاماً من مظاهر فن العمارة العربي ، اضافة الى ذلك اقتصاديتها ، فهما إما أن يتذان من الحجر أو الأجر أو أنها يستهلكان القليل من حديد التسليح فيها إذا تمت مقارنتها بالمنشآت الأخرى . أيضاً فهما يكسبان البناء جالية خاصة . ورغم ذلك فالكثير من المهندسين يمحمون عنها بسبب صعوبة تنفيذها والتقنية العالية المطلوبة لهذا الأمر . وهنا سنشرح بعض الاساليب العملية البسيطة المستخدمة في تنفيذ قبة بواسطه غاية في البساطة والاقتصادية .

١- الاسلوب الاول : تنفيذ القبة على مراحل :

مرحلة التحضير :

١ - يتم انشاء الكوفراج للبلطة التي تحمل القبة (حالة قبة منفلدة فوق بلطة) مع تنفيذ كوفراج الاجزاء الحاملة للقبة (جسر دائري ساقط أو مخفى - اعمدة) .

٢ - في حال كون الجسر مخفى يعلم المحيط الداخلي للقبة على كوفراج البلطة وعلى هذا العلام ينفذ جنب على شكل مسقط للقبة ويكون ارتفاع هذا الجنب مساوياً لسماكة البلطة أو الجائز المخفى ، أما في حال وجود جسر ساقط فيرفع الجنب الداخلي للجسر (الجنب المقابل للسطح الداخلي للقبة) بمقدار سماكة البلطة .

ملاحظة : يتم تعطية المنطقة الداخلية التي يحصرها هذا الجسر بالخشب للوقوف عليها أثناء العمل وفي حال عدم وجود بلطة محيطة بالقبة يتم نصب سقالة محبيطة تستخدم أثناء العمل .

٣ - ينفذ حديد تسليح البلطة والجسور ويجب رفع حديد تسليح القبة المشترك مع البلطة والجسور نحو الاعلى بطول لا يقل عن طول التراسك المطلوب .

٤ - يجري صب البلاطة والجسور وفق الطرق المعروفة ، ويجب ترك المنطقة المشتركة بين البلاطة والقبة بخسونة مناسبة حتى يتم التلاصق مع بيتون القبة بشكل جيد .

- مرحلة التنفيذ :

بعد وصول بيتون البلاطة والجسور الى قساوة مناسبة (اربعة ايام على الاقل) يبدء العمل بمرحلة تنفيذ القبة وفق الخطوات التالية :


١ - على ورقة خارجية (بيانية) يتم رسم مقطع شاقولي للقبة مار من قمتها بقياس معين ، وعلى هذا المقطع يتم تقسيم سهم القبة (ارتفاعها) الى أقسام تصغر كلما اقتربنا من القمة والعوامل التي تحديد ابعاد هذه الاقسام هي :

١ - حجم القبة المطلوب .

٢ - الدقة المطلوبة .

٣ - المواد المستعملة (حجر - بيتون مسلح - آجر) .

فقط القسم الأخير يكون ارتفاعه ثابتاً ومساوياً لارتفاع القبة الخشبية أو المعدنية المسبيقة الصنع والتي تستعمل لكفرجة ما يدعى بالقفل أي قمة القبة .



الرسم البياني للقبة شكل ٣ - ٧٦

- من نهاية هذه الاقسام تنشأ مستقيمات أفقية تتقاطع مع المنحني المحدد

لقطع القبة الشاقولي وتقاس المسافة ما بين قمة القبة ونقطة التقاطع (الاطوال : L_1, L_2, L_3 ...) وتكتب على الشكل .

٢ - ننتقل الى مكان العمل . وننصب موريئة مكان محور العتبة بشكل شاقولي وبطول يساوي الارتفاع الداخلي للقبة . ونركز في رأسها مسماً يربط به خيط (تدعى هذه الموريئة بالدليل) .

بواسطة هذا الخيط وبعد تحديد الطول L_1 عليه وتدويره حول المسما ، نحصل على منحني يمثل مسقط القبة الأفقي (المحيط الذي يحدده الطول L_1) .


٣ - على المحيط الذي يحدده الطول L_1 نقوم بتركيز اكعب مورين طوها يساوي الارتفاع h_1 (أو أكبر) الحرف السفلي للوجه الخارجي لكل كعب (الوجه الملمس للسطح الداخلي للقبة) هذا الوجه يتوضع على بعد يساوي سماكة خشب الدف من المحيط الذي يحدده الطول L_1 .. أما على ارتفاع h_1 من اسفل هذا الوجه فيكون متواضع على المحيط الذي يحدده الطول L_2 (يحدد هذا المحيط بقياس طول L_2 على الخيط وتدويره حول المسما) أيضاً يكون حرف كعب المورين على بعد يساوي سماكة خشب الدف المستعمل شكل «76-3» .

تثبت الاكعب على هذا الشكل بالطرق المعروفة « مثل التقالات والدفشارات » ثم وبقابل كل كعب وعلى بعد يساوي سماكة جدران القبة يثبت كعب مورين آخر يوازي المورين الأول « إذا كانت سماكة القبة ثابتة » هذا الكعب يستعمل لتشكيل الجنب الخارجي لجدار القبة .


٤ - ألواح الخشب المستعملة في تشكيل الاجناب تؤخذ سماكة صغيرة (1cm) على الاكثر وتنقع بالماء لمدة لاقل عن 24 ساعة لتحصل على ليونة كافية تؤخذ بعدها وتثبت على مورين الجنب الداخلي والخارجي بحيث يتجسد لدينا في النهاية كوفراج مماثل لковراج المشآت الاسطوانية ولكنه يميل عن الشاقول قليلاً .

٥ - بعد تنفيذ شبكة التسلیح المطلوبة يجري صب هذا القسم ومحب رفع حديد التسلیح المشترک مع الاقسام العلوية للاعلى .

٦ - كوفراج الارتفاع الثاني h_2 ينفذ بعد صب الجزء h_1 ويدون فكه واما طريقة التنفيذ فتبقى نفسها في الجزء (h_1). الحرف الاسفل للوجه الداخلي لکعب




تركيب الجزء الثاني
شكل (3 - 77)



المورين يثبت على المحيط (L_2) وعلى بعد يساوي سماكة الخشب وعلى ارتفاع (h_2) يكون هذا الوجه متوضعاً على المحيط الذي يحدده L_3 وعلى بعد منه يساوي سماكة الخشب أيضاً كما ينفذ جنب خارجي موازي له وعلى بعد يساوي سماكة القبة .

٧ - تكرر العملية على الاجزاء $- h_4 - h_3 - h_5 \dots$ بنفس الطريقة حتى نصل الى القسم الاخير - القفل - و يجب الانتباه على عدم فك الكوفراج الداخلي في هذه الاقسام .

٨ - ينفذ القفل بثبيت كوفrage الجاهز في مكانه بشكل جيد « شكل ٣-٧٨ » ونتم شبكة التسلیح ثم تجري عملية الصب بدون استعمال جنب خارجي وذلك بالاعتماد على بيتون ذو سبولة قليلة .



شكل ٣ - ٧٨

ملاحظة : من الممكن تنفيذ الجنب الداخلي للقبة دفعة واحدة بنفس الطريقة المشروحة أما الجنب الخارجي فيجزأ على مراحل بحيث تنفذ المرحلة (h_2) مثلاً بعد صب المرحلة (h_1) أما المرحلة (h_y) فتنصب مع المرحلة (h_5) دفعة واحدة حيث لا داعي لتنفيذ جنب خارجي للمرحلة h_5 (القفل) .

الاسلوب الثاني :


يعطي استخدام هذا الاسلوب نتائج أفضل ولكنه يحتاج لتحضيرات خاصة مؤلفة من قطع خشبية منحنية وهي عدة أنواع :

١ - الفرس : وهي قطع منحنية شكلها مماثل لنصف المنحني لقطع رئيسي للقبة . وشكلها ثابت على كل محيط القبة .

٢ - الصلبة : قطع خشبية دائيرية ذات أقطار مختلفة تزداد من قطر مسقط القبة الافقية مطروحاً منه سماكة الخشب المستعمل) حتى تصبح دوائر صغيرة توضع في أعلى كوفراج القبة .

٣ - خشب الفرشة : ويمكن ان يكون ألواح من خشب الشوح ذات سماكة صغيرة أو من القطع الخشبية المسماة «بولي ود» .

يبين الشكل «3-79» طريقة تركيب هذه الاجزاء مع بعضها لتشكيل كوفراج الجنب الداخلي للقبة الذي ينفذ دفعه واحدة أما الجنب الخارجي فينفذ على مراحل كما في الاسلوب الأول .



شكل «3 - 79»

٢- الاسلوب الثالث : طريقة نصف المنحني المتمفصل :


تستعمل هذه الطريقة لبناء القبة من الحجر أو الأجر وهي غالباً ما تكون ذات أحجام صغيرة .

وفي هذه الطريقة تستعمل التركيب المبين بالشكل « ٣ - ٨٠ » المؤلف من :

آ - محور معدني اسطواني ثبت في محور القبة المراد انشاؤها ويصورة محكمة .

ب - قطعة منحنية متمفصلة مع المحور السابق سطحها الخارجي يأخذ شكل نصف المنحني الداخلي للقبة ويمكن أن يدور حول المحور المعدني

بزاوية 360°



R : نصف قطر قاعدة القبة من الداخل

طريقة نصف المنحني المتمفصل شكل « ٣ - ٨٠ »

طريقة العمل بهذه الطريقة :

١ - بعد ثبيت المحور في مكانه يتم البدء ببناء المداميك الأول الذي يلامس بمحيطه الداخلي الحرف الخارجي لربع المنحني . وعند الانتهاء من ثبيت أحد الأحجار يتم تدوير المنحني ليلامس الحجر الذي تم ثبيته بدوره .

٢ - بعد انتهاء المدماك الأول نتقل للمدماك الثاني وبنفس الطريقة وهكذا حتى نصل الى نهاية القبة حتى يركب حجر القفل .

الاسلوب الرابع :

يستخدم هذا الاسلوب لتنفيذ سقوف الافران من الاجر حين لا يكون للشكل الخارجي للقبة الناتجة تأثير كبير وهي تنفذ كما يلي :

١ - تثبت أكعاب مورين بشكل شاقولي في مسقط القبة تؤخذ أطوالها بحيث تشكل حوافها العلوية شكل قريب من السطح الداخلي للقبة شكل «82-3».

٢ - تدق على رؤوس هذه الأكعاب طباثات من الدف بجميع الاتجاهات


٣ - فوق هذه الأكعاب والطباثات يمد شادر أو أكياس خيش وتثبت مع الأكعاب ثم يضاف الرمل فوق هذا الشادر ويفرش بحيث يأخذ سطح شكل القبة المطلوب بناؤها .

٤ - فوق القبة الرملية هذه يبني الأجر ويستخدم لهذا الأمر آجر خاص ويصب فوق طبقة الأجر هذه طبقة من المونة الاستمية بسماكة (8-10cm) .


٥ - بعد جفاف المونة وتصلبها تفكك الأكعاب الخشبية الطباثات والشادر ويرحل الرمل من داخل القبة .

٦ - عادة يغطى السطح الخارجي لهذه القبة بالرمل والملح لحفظ الحرارة .


ملاحظة : هناك طرق أخرى عديدة تختلف بحسب اختلاف القبة والوسائل المتوفرة .



المرحلة الأولى : تركيب أكعاب المورين والطبس



المرحلة الثانية : مد الشادر



المرحلة الثالثة : استخدام الرمل في تشكيل السطح الداخلي للقبة

شكل « ٨٢ - ٣ »

المرحلة الرابعة :

بناء جسم القبة



شكل « ٨٣ - ٣ »




النوع الثاني : الكوفراجات المعدنية

تألف مفردات الكوفراجات المعدنية من صفائح حديدية عوّجت سطوحها الداخلية بحيث تقاوم تأثير الماء والبيتون والتلاصق مع البيتون ودعمت سطوحها الخارجية بعارض معدني لتكتسبها المتانة الكافية وتحتوي هذه العوارض على ثقوب لتشييد القطع مع بعضها البعض ولتشييد أجزاء تدعيم الكوفراج والمؤلف من قساطل تتفصل مع قطع الكوفراج عن طريق مفاصل ثابتة ، ويُمكن التحكم بأطوال هذه القساطل عن طريق فلاوط أو بطريقة هيدروليكيّة .

على كل حال لا يمكن حصر مواصفات عامة للقوالب المعدنية إذ أن تعدد الشركات التي تعمل في حقل صناعة وتطوير هذه القوالب ادى الى تعدد الاساليب والمواصفات لهذه القوالب بشكل كبير بحيث يصعب حصرها ، وبالتالي سنكتفي في هذا البحث باستعراض بعض النماذج لبعض أجزاء المنشآت دون شرح طريقة عملها إذ أن الأشكال تتحدث عن نفسها .




Kovrage اساسات مفردة ومستمرة وحصيرة مسلحة شكل ٣١ - ٨٤



كوفراج معدني لعمود دائري

شكل « ٨٦ - ٣ »




كوفراج معدني لعمود ذي مقطع ثابت

شكل « ٨٥ - ٣ »




كوفراج معدني لعمود متغير العطالة

شكل « ٨٧ - ٣ »




مقطع في كوفراج معدني بجدار




كوفراج معدني بجدار


شكل (٨٨ - ٣)




كوفراج معدني ل بلاطة جائزية مع جدرانها شكل (٨٩ - ٣)



كوفراج معدني ل بلاطة هردي شكل « ٩٠ - ٣ »



كوفراج معدني لقوس
شكل « ٩١ - ٣ »



كوفراج معدني لخزان أرضي دائري
شكل « ٩٢ - ٣ »




كوفراج متزق (مختلط)

شكل « ٩٤ - ٣ »


كوفراج قبة اسطوانية مع استخدام الواح خشبية لسطح الكوفراجات
« كوفراج مختلط »

شكل « ٩٣ - ٣ »



استعمال الانابيب المطاطية الملؤه بالهواء
للحصول على سطوح منحنية (كوفراج مختلط)

شكل « ٩٥ - ٣ »




البحث الرابع

أعمال حديد التسليح

إن مهنة حداد البيتون المسلح مهنة دقيقة وفنية لدرجة كبيرة ، والحداد يعتبر بحق المندى الحقيقى لخططات وتصاميم المهندسين الانشائين على الواقع . وبقدار ما يكون الحداد متنهماً لعمله بقدر ما يكون تنفيذ التصميم صحيحاً . وبقدار ما يكون المهندس الانشائي متنهماً لطبيعة عمل الحداد وحدود إمكانيات العمل بقدر ما يكون التصميم واقعياً ، فالتعامل مع الحديد هو فن قائم بذاته ومن الواجب على المهندس أن يكون إطلاعه على هذا الفن وثيقاً ، لكي لا يبتعد بتصاميمه عن الواقع ولمتابعة عملية تنفيذ التصميم أثناء العمل . وضمن هذا البحث سيطلع المهندس على أهم الوسائل والطرق المتبعة في معالجة حديد التسليح .

أولاً : الأدوات والعدة التي يستخدمها الحدادون في أعمال الـبيتون المسلح :

١ - **قص حديد التسليح :** وهو جهاز يتالف من ذراع معدني طوبل ينتهي بمسن معدني وقطعتين من الفولاذ القاسي تدعى بالشرفات تتحركان في مستوى أفقى يشكل متعاكس بحيث أنه إذا تم الضغط على الذراع المعدني نحو الأسفل والتمفصل مع المسن يقوم المسن بتحريك القطعتين باتجاه بعضها وبحيث يتلامس الوجهان المتقابلان منها وهذا يجعلهما يقطعان أي شيء يعرض طريقهما وهكذا يتم قص القضيب المعدني الموضوع بينها كما في الشكل «١-٤» .




شكل «1 - 4»

بشكل عام فالقص هذا يعمل بنفس طريقة عمل مقص الأقمشة المعروف . ويستعمل لقص القضبان ذات الأقطار الصغيرة ، أما بالنسبة للأقطار الكبيرة فوق (16mm) فغالباً يتم قصها بواسطة مقص الجلخ أو بواسطة مقصات كهربائية أو بواسطة اللحام (القوس الكهربائي) .

٢ - مفتاح الشق لثني الحديد :


وهو الأداة المستعملة في ثني وتكسير حديد التسليح ذو الأقطار الصغيرة حتى (16mm) وهو مبين بالشكل «2-4» الذي يبين طريقة العمل بمفتاح الشق .



شكل «2 - 4»

٤- القطاعة : أداة تشبه البانسا تستعمل لتربيط حديد التسليح بواسطة شريط التربيط .

٤- الطعاجة اليدوية : وهي عبارة عن مورين من الخشب ثبت عليها وبصورة عمودية قطع من قضبان التسليح قطر «10mm» (على الأغلب ، على صفين ، التباعد بينهما يساوي قطر حديد المراد ثنيه وطريقة عملها موضحة بالشكل «3-4» .




الطعاجة اليدوية شكل «3 - 4»

ويمكن أن تصنع هذه الطعاجة باستبدال قطع القضبان بزاوتيين من الحديد . شكل «3-4» .

الطعاجة ذات الذراع المتحرك « اللفافة » : تتألف من صفيحة معدنية بسمك (5mm) ثبت في متصرفها وبصورة شاقولية اسطوانة معدنية مصممة قطرها يتراوح ما بين (10cm-5cm) لها شق طولي شاقولي في متصرفها ، عرضه مماثل لأقطار حديد التسليح المراد ثنيه ويتداخل مع هذه الإسطوانة صفيحة معدنية على شكل

مضرب ريشة لها ذراع لتدويرها حول الإسطوانة وعلى بعد معين من الإسطوانة ثبت على هذه الصفيحة إسطوانة أخرى صغيرة . ويبين الشكل «4-4» طريقة عمل هذه الطعاجة .



الطعاجة ذات الذراع المتحرك شكل «4 - 4»

بالنسبة للأقطار الكبيرة والتي لا يمكن ثنيها يدوياً فيتم ثنيها بواسطة آلة الثنى الكهربائية والتي تستطيع ثنى حديد التسليح بأى زاوية كانت . كما ويمكن استخدام جهاز ثنى القساطل المعدنية الهيدروليكي في ثنى القضبان . وفي حالات خاصة يستخدم الشلمون في ثنى حديد التسليح .

الشلمون : وهو نفسه جهاز لحام الأكسجين ويمكن الإستعاضة عن الأكسجين بالغاز الطبيعي . يستعمل هذا الجهاز لثنى حديد التسليح ذي الأقطار الكبيرة والتي لا يمكن ثنيها يدوياً . ويتم ذلك بتسخين المنطقة المراد اجراء الثنى عنها حتى مرحلة الإحمرار «التوهج» ومن ثم ثنيها بالفتح أو يدوياً . وهذه الطريقة لاستعمال في حال كون حديد التسليح في منطقة الثنى تسليحاً فعالاً وخاصة إذا كان الحديد معامل على الساخن (حديد عالي المقاومة) إلا إذا أخذ بعض الإعتبار انخفاض مقاومة حديد التسليح في منطقة التسخين .

ثانياً : أعمال استلام وتخزين حديد التسليح في الورشة :

١ - يورد حديد التسليح الى الورشة بشكلين ، إما على شكل بكرات للحديد الأملس ذو الأقطار الصغيرة (6-8-10mm) أو على شكل رزم من القضبان يراوح طولها ما بين (10-14m) والطول الغالب هو (12m) .

٢ - يراعى أثناء تنزيل وتخزين الحديد في الورشة عدم استنادها بشكل مباشر على الأرض وإنما يفضل وضع مورينات من الخشب تحتها لعزمها عن تأثير الرطوبة والمياه والإتساخ بالطين ويجب أن تسمح طريقة وضعها باستعمال البكرة أو الرزمة دون الحاجة الى روافع لحملها أو تفريدها أي يجب أن تتجنب تراكم الرزم فوق بعضها البعض وأن تكون قضبان الرزمة الواحدة مستقيمة ودون أي فتل .

٣ - إن تحديد قطر القضيب بالنظر المباشر يتم بالمارسة ولن يجد المهندس بعد فترة وجيزة من وجوده في الورشة صعوبة في التمييز ما بين الأقطار المختلفة ولحين ذلك يمكنه استعمال أداة خاصة تستعمل لهذا الغرض .


٤ - يجب المحافظة على نظافة حديد التسليح وإبعاده عن الأطيان وحمايته من التعرض للمياه والصدأ . بتغطيته أثناء الفضول الماطرة . وفي حال اتساخ حديد التسليح فيجب تنظيف الحديد قبل الإستعمال بفركه بفرشاة من الفولاذ .

٥ - لسهولة العمل يتم تجهيز طاولة خشبية لاستعمالها في العمل «تجهيز الآتاري - وتطعيم الحديد» وتغطى المنطقة فوق هذه الطاولة بألواح من الخشب أو التوبياء لحماية الحداد من تقلبات الجو .

ثالثاً : الribbons المستخدمة في ربط قضبان التسليح مع بعضها :
إن تربيط قضبان التسليح المقاطعة أو المترابطة مع بعضها البعض يتم بواسطة أسلاك حديدية بقطر (0,5mm) والتي تكون على شكل بكرات وزن كل بكرة منها بحدود (25Kg) . تقطع هذه البكرات على شكل رزم يختلف طولها حسب نوع الرابطة وقطر قضبان التسليح المربوطة . ولا يتم الرابط عادة بسلك


واحد إنما بعدة أسلاك دفعه واحدة «إثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أحياناً» والربطات الأكثر استعمالاً في هذا المجال هي :

أ - الربطة المفردة العادية : شكل «5-4» تستعمل في حال ربط القضبان المتقطعة عمودياً مع بعضها البعض وحين لا تكون القضبان معرضة لقوى تؤثر على مكان توضعها كما في قضبان التوزيع المتعامدة في البلاطات والجدران . وعند ربط القضبان المتوازية في منطقة التماسك .




الربطة المفردة شكل «5 - 4»

ب - الربطة المتقطعة «المتصالية» : شكل «6-4» تستعمل في حال تعرض القضبان المتقطعة لقوى تؤثر على توضعها كما في المناطق قبل وبعد التكسير في البلاطات . كما وتستعمل لربط القضبان الوسطية (غير الركبة) مع الاتاري في الأعمدة والجسور . وهذه الربطة أقوى وأمن من الربطة العادية .



ربطة التقطاع «المتصالية» شكل «6 - 4»

ج - ربطة الجمل : شكل «7-4» تستعمل في حالات ضرورة شد القضيبين إلى بعضهما البعض بصورة محكمة . كما في القضبان الركينة في الأعمدة والجسور والتي يجب أن تشد إلى زاوية الأترية بشكل جيد . وهذه الرابطة عموماً هي أقوى الربطات .



ربطة الجمل شكل «7 - 4»



رابعاً : تنفيذ الأسوار «الأتاري أو الكانات» :
 لا يخلو أي بناء أو تصميم من وجود أسوار سواء أكان في الأعمدة أو الجوائز «الكمارات أو الجسور» وهذا فالأسوار تعتبر من أهم مفردات حديد التسليح وأكثرها استعمالاً ويتم تنفيذها وفق الخطوات التالية :
 ١ - يؤخذ طول قضيب الأترية من التصميم فرق الشكل المراافق يكون طول الأترية المستطيلة هو :

$$(25 \times 2) + (40 \times 2) + (7 \times 2) = 144 \text{ cm}$$

أما الأترية المثلثة فطولها :

$$(3 \times 25) + (2 \times 7) = 89 \text{ cm}$$

وبعدأخذ أطوال الأتاري تقص بواسطة المقص وفق الطول المحسوب سابقاً .




شكل (٨ - ٤)

٢ - تجمع قضبان الأتاري المثلثة على مستوى أفقي بحيث تكون بدايتها ونهايتها متطابقة وتحدد عليها الأطوال التالية على الترتيب :

- ١ - طول العكفة 7cm (مختلف حسب القطر) .
- ٢ - طول الضلع الصغير 25cm .
- ٣ - طول الضلع الكبير 40cm .
- ٤ - طول الضلع الصغير 25cm .
- ٥ - طول الضلع الكبير 40cm .
- ٦ - طول العكفة 7cm .

ثم يسطر هذا العلام بواسطة الطبورة العادية على جميع القضبان المصفوفة :



شكل (٩ - ٤)

- ٣ - يؤخذ القضيب الأول ويثبت بين صفيحتين حديديتين ملحوظتين على صفيحة حديدية أفقية شكل «3-4» وهذه الصفيحة مثبتة على طاولة خشبية . ويزر القصيبي عن حرف الصفيحة بمقدار 7cm وهو العلام الأول .
- ٤ - باستعمال مفتاح الحديد المناسب (حسب القطر المستخدم) وبإدخال شق المفتاح عمودياً على القضيب وعلى بعد من طرف صفيحة التثبيت بحدود $\phi 30$ قدر القضيب) الشكل «3-4» ثم يدور المفتاح بإتجاه عقارب الساعة فتحصل على العكفة الأولى بزاوية قائمة أو بأي زاوية أخرى حسب التصميم .
- ٥ - يكرر العمل على باقي العلامات فتحصل على الأترية المطلوبة . تستعمل هذه الطريقة لصناعة الأتاري ذات الأقطار (6-8-10mm) وأحياناً . 12mm

خامساً : تنفيذ حديد الأساس :


أ - الأساسات المفردة :

لدينا التصميم التالي لأخذ الأساسات المفردة أبعاده (150×100×60cm) تسليحه بالإتجاه الطويل (9Ø16/m) و (6Ø16/m) بالإتجاه القصير . وتسلیح العمود (6Ø14) المطلوب تنفيذ تسلیح هذا الأساس .

خطوات العمل :


١ - إن أسلوب العمل متاثل بالإتجاهين الطويل والقصير . حيث أن التسلیح بأي اتجاه مؤلف من نوعين الأول مرفوع نحو الأعلى يدعى بالشقة يستفاد منه كتسليح علوي وفي تثبيت حديد العمود . وطريقة صنع الثثثات تشبه طريقة صنع الأترية بفرق أن طول العكفة يساوي طول التماسك المطلوب للقطر المستعمل كما أن مكان توضعها يفضل أن يكون في منطقة ربط العمود . أما عدد الثثثات في كل اتجاه فتؤخذ حسب التصميم وهو هنا ثلاثة في كل اتجاه .


النوع الثاني هو قضبان عاديّة تُفرش في أرض الأساس ويؤخذ طولها من التصميم . وتدعى بقضبان الفرشة .




١١ - ٤ شكل تداخل الثقات مع بعضها

القفص الحديدي للأساس
١٢ - ٤ شكل





شكل (10 - 4)



٢ - بعد تجهيز الشقات وقص قضبان الفرشة بالإتجاهين نبدأ بجمعها كما يلي :

- أ - تدخل الشقات بالإتجاهين مع بعضها كما مبين بالشكل «11-4» .
- ب - تربط الشقات مع بعضها ثم تركب قضبان الفرشة بالإتجاهين وفق ما هو وارد بالتصميم ويفضل وضع قضيبين متقطعين في مركز الأساس بقطر (6-8mm) يستفاد منها في المحافظة على شكل القفص أثناء نقله .
- ج - هكذا يصبح حديد تسليح الأساس منتهياً ويبقى تركيب العمود أو تشيريك العمود (يجب أن يكون طول التشيريك البارز مساوياً لطول التماسك) شكل «12-4» .


د - بعدها يثبت الأساس في مكانه ، وفي حال كون قفص حديد العمود مثبت عليه بطوله الكامل يجري سند هذا القفص مع الأرض أو المنشآت المجاورة بواسطة المورين إلى حين صب الأساس .

ملاحظات :

١ - من الممكن ثبيت الأساس الحديدي في مكانه بدقة ومن ثم ينفذ الكوفrage الخشبي أو ينفذ الكوفrage في مكانه المحدد بالتأكيس ومن ثم يتزلا القفص الحديدي للأساس ضمن القالب .

٢ - إذا كان من الممكن عدم تركيب حديد العمود مباشرةً مع الأساس والإكتفاء بالتشريك يجب أن يكون حديد التشكير ممائلاً لحديد العمود ولكن بطول يارز يساوي طول التماسك فقط . ولكن في حالات خاصة لا يمكن إلا أن يركب العمود مباشرةً مع الأساس (مثل حالات المفصل الموثق) حيث يتداخل حديد تسليح العمود مع حديد تسليح الأساسات) .

٣ - يمكن أن يكون لقفص الأساس الشكل التالي والذي يدعى بالنجاصة .




القضبان من النوع (B'-B) تنفذ بنفس طريقة الأساسات العادية

الشققات في أساس النجاصة

شكل «١٣ - ٤»


بـ- الأساس المستمر : «أساسات الجدران»
 يختلف الأساس المستمر عن الأساس المفرد في أن الشقّات بالأساس المستمر تكون مستمرة على طول الإتجاه الطويل بالأساس بينما تكون محدودة العدد في الإتجاه الثاني ويثبت حديد تسلیح الجدران وفق ما هو مبين بالشكل .



الشقّات في الأساس المستمر
 شكل « ٤ - ٤ »

وصلات الشقّات بالأخاديد تسير ثم في منطقة تفطّل الشقّات المطرية
 كما هو راجع بالشكل «الشقة الأخيرة» وبالنسبة للشقّات بالأخاديد المطرية
 فيه الرصل في أي مكان ويطول بساري طول النهاية للفصان


جـ- الأساس المشترك : الشكل التالي يوضح أحد نماذج تسلیح أساس مشترك شكل « ٤-٥ ». «الشقّات فقط »



حديد تسلیح الأساس المشترك
 شكل « ٤ - ٥ »

دـ- الخصيرة المساحة :

إن تسلیح الحصائر المساحة يختلف باختلاف التصميم ويتداخل في اسلوب تسلیح الحصائر نظام تنفيذ تسلیح الأساسات ونظام تسلیح البلاطات العادية ويمكن بالإعتماد على هذين النظامين وبالإعتماد على المخططات التصميمية للتسلیح تنفيذ هذه الحصائر .



تسلیح الحصائر

شكل « ١٦ - ٤ »


سادساً : تنفيذ حديد تسلیح الأعمدة :

تنفذ أقفاصل الحديد للأعمدة على سيبة من الحديد مؤلفة من قضيبين حديدين قطر (16-18mm) - انظر الشكل « 18-4 » - .

مثال : يتطلب تنفيذ القفص الحديدي للعمود ذو المقطع المبين بالشكل ويطول يساوي 5m .

ملاحظة : يؤخذ طول القصبان الطولية للعمود مساوية إلى : المسافة ما بين بلاطتين متاليتين + سماكة الجائز والبلاطة + طول التهاسك للعمود في الطابق التالي (التشرييك) + طول العكفات إن وجدت . ووفق المثال السابق يكون الطول 5m عبارة عن : 420 cm المسافة بين البلاطتين . 30 cm إرتفاع الجائز مع البلاطة . 12mm طول التهاسك لقصبان . 500 cm .

شكل « ٤ - ١٧ »



مراحل العمل :

تند الأتاري بالأبعاد (25-2s) (80-2s) حيث s هي سماكة التغطية . ويحسب العدد المطلوب من الأتاري بالعلاقة :

$$L/A=N$$

N : عدد الأتاري المطلوب للعمود .


L : مسافة الضوء للعمود . ($L=420$)

A : التباعد ما بين الأتاري وسنفرض في مثالنا أن التباعد بين الأتاري 20m $420/20=21$ «أترية» .

٢ - تقص قصبان التسلیح وفق الطول المطلوب (5m في هذه الحالة) وتوضع فوق الطاولة ويدخل عدد الأتاري المطلوب داخلها .

٣ - على أحد القصبان الركنية يحدد مكان الأتارية الأولى (القضيب (1) في الشكل « ١٨-٤ ») وترتبط معه . ثم تربط الأتارية الثانية والثالثة حتى الأتارية رقم (21)


ثم يثبت قضيب الزاوية المقابلة «رقم 1» ثم «رقم 2». بعدها يقلب القفص ويعاد العمل نفسه بالنسبة للقضبان (1-2) وبعدها تثبت القضبان (3) في مكانتها في منتصف الأترية ويصبح قفص التسلیح جاهزاً



٤ - يحمل القفص بلطف وينقل الى مكان التثبيت ضمن قالب الخشبي حيث يركب من الجنب المفتوح ويربط مع تثبيت العمود السابق أو تثبيت الأساس ثم يغلق الجنب المفتوح للعمود.

سابعاً : تنفيذ حديد تسليح الشيناجات والجسور :


بعد الإنتهاء من تنفيذ الكوفراج الخشبي للجسور أو الشيناجات يتم البدء بتنفيذ حديد التسليح . ويستفاد من حديد تثبيت الأعمدة الظاهر فوق الكوفراج شكل «19-4» كطاولة لحمل القفص الحديدي للجر أو الشيناج أثناء تحضيره وذلك بربط القضبان الطويلة العلوية (إثنان فقط) مع حديد الأعمدة الظاهرة «التثبيت» وعلى ارتفاع مناسب فوق كوفراج الجسر . ويتم هذا الأمر بجميع الجسور بآن واحد ، بمعنى آخر إنه يتم تنفيذ حديد الجسور فوق مكانها الحقيقي مباشرة . وحين الإنتهاء يتم إزالتها في مكانها .



تنفيذ تسليح الجوائز فوق موقعيها مباشرة

شكل «4 - 19»

مثال : المطلوب تنفيذ تسلیح الجسر المبين في الشكل : «20-4»



شكل « 20 - 4 »


خطوات العمل :

- ١ - تقصص القضبان الطويلة وفق الأقطار المطلوبة والأطوال المناسبة (تؤخذ الأطوال من المخططات) كما يحسب طول الأنباري المطلوبة وعدددها وتجهز مسبقاً . وتنثني العكفات في القضبان إذا كان الحديد أملس .
- ٢ - يدخل العدد المطلوب من الأنباري ضمن القضيبين الركينين (1) اللذين يربطان مع حديد الأعمدة الظاهر .
- ٣ - تحدد أماكن وجود الأنباري على هذين القضيبين ويتم ربطهما مع هذين القضيبين .
- ٤ - يدكك القضيبين الركينين (4) ضمن الأنباري ويجري ربطهما مع الأنباري بالتنازل مع القضيبين (1) .

٥ - تدكك باقي القضبان (5,3,2) ضمن الآتاري (من أحد أطراف الجسر) ويربط كل في مكانه .

٦ - ينفذ هذا العمل على جميع الجسور دفعة واحدة . سواء أكانت الجسور على خط واحد أو متقطعة وبعد الإنتهاء تفك القضبان (1) من التشريك ويترال الجسر بهدوء في مكانه .

ملاحظة : إذا كانت القضبان أقصر مما هو مطلوب يتم وصل القضبان مع بعضها بحيث لا يقل طول التراكب عن طول التهاسك المطلوب المأهود من الكود المعتمد في التصميم . ويتم الوصل في المناطق التي يسمح الكود بالوصل فيها .




T: طول التهاسك لنوع القضبان المستعمل شكل « ٤ - ٢١ »

ثامناً : حديد تسليح البلاطات الجائزية :

وتسلیح البلاطات الجائزية يمكن أن ينفذ بأسلوبين الأول مع استخدام عملية تكسیح حديد التسليح والثاني بدون تكسیح .

أ - الأسلوب الأول : وفيه يتم رفع نصف حديد التسليح الموجب بزاوية 45° نحو منطقة التسليح السالب وفي منطقة تبعد ($1/4-1/5$) أكبر المجازين المجاورين للمسند . وتستعمل هذه الطريقة في البلاطات المستمرة التي لا تختلف مجائزها بنسبة تزيد عن 20% .

وستدرس طريقة العمل بهذا الأسلوب بالإستعانة بالمثال التالي :
مثال : يطلب تنفيذ شبكة التسليح للبلاطة الميبة بالشكل « 22-4 » .



شكل ٤ - ٢٢

خطوات العمل :

١ - ينفذ حديد التسلیح للجسور وفق الفقرة السابقة مع الانتهاء الى أن حديد الجسور يبرز فوق سطح الكوفراج الخشبي للبلاطة بمقدار سمكية البلاطة مطروحاً منه (قطر حديد التسلیح السالب + سمكية التغطیة) شکل «24-4».

٢ - يتم حساب عدد وطول القضبان لكل اتجاه وفق مايلي :

١ - في الاتجاه : y

أ - ما بين المحورين : B-A

التسلیح الموجب بالاتجاه : y هو ($5\phi 8/m$) ويكون التباعد بين القضيب والأخر هو (20cm) وبما أن التباعد بين المحورين هو 2m يكون عدد القضبان المطلوب هو $200/20 = 10$

ويكون لهذا النوع من القضبان شكلين : الأول بدون تكسیح ندعوه بـ (y_1)

شكل «23-4» ويكون طوله يساوي : $5,5+2(0,1)=5,7$


والثاني مع تكسیح y_2 ويكون طوله : $5,7+2(12,5-9)=5,77\text{cm}$

ب - ما بين المحورين : C-B

التسلیح بين المحورين بالاتجاه y وهو ($7\phi 10/m$) أي أن التباعد بين القضيب

والأخر هو $100/7=14\text{cm}$ ويكون العدد المطلوب من القضبان هو $400/14=29$

قضيب وهي نوعين أيضاً : (y_2) وطوله (5,7) و (y_2'') وطوله 5,77m



شكل ٢٣ - ٤

جـ- التسلیح فوق بلاطة البرندا :

التسلیح فوق البرندا بالإتجاه y هو (508/m) أي أن التباعد بين القضيب والآخر هو 20cm ويكون عدد القضبان المطلوب هو :

$$150/20=7,5 \# 8$$

ويكون لهذه القضبان الطول 5,7m وسندعو نصفها بـ 3' y والأخر 3' y .

٢ - الإتجاه : x

أـ- فوق المحور A-A : التسلیح فوق المحور A-A هو تسلیح سالب ولأن المحور هنا هو مسند بسيط فالتسليح هو تسلیح إنشائي . ويؤخذ العزم المطلوب مقاومته بهذا التسلیح من الكود المعتمد بالتصميم وغالباً ما يكتفى فوق هذا النوع من المساند بتكسیح نصف الحديد الطولي بالإتجاه X نحو الأعلى (أي يکسیح قضيب ويترك قضيب بالتناوب) هذا فيما إذا كان التسلیح (وهو في مثاليـنا 2,5 φ12/m) كافٍ لمقاومة العزم السالب الإنشائي وإلا فيجب إضافة عدد من القضبان بحيث نعطي مساحة التسلیح المطلوبة ، ويتم تكسیح الحديد في منطقة تبعد عن المحور بقدار يساوي $\frac{1}{5} - \frac{1}{4}$ المجاز المجاور للمسند ، أما طريقة التكسیح فنشرحها لاحقاً .

بـ- التسلیح الموجب في منتصف البلاطة : وهو هنا (6φ12/m) ولأن نصف التسلیح مستمر على كامل المحور x أي (3φ12/m) فنأخذ طول هذه القضبان مساوياً إلى كامل المسافة بالإتجاه X :

$$3,5+4+1,5+0,1=9,1m$$

وبإضافة العكفة الموجودة في نهاية البرندا بطول 1,58 وإضافة طول التكسیح ويساوي هنا حسب الشكل «23-4» (12,5-9=3,5cm) يكون الطول النهائي للقضيب

$$9,1+1,58+4(0,035)=10,82$$

ملاحظة : سنعتبر في مثاليـنا أن الحديد محلزن ولا داعي لوجود العكفات التي يضاف طولها في حالة حديد التسلیح الأملس .

ويكون عدد القضبان المطلوب من هذا النوع باعتبار أن المسافة بين القضيب والآخر هي $100/3 \# 33\text{cm}$ تقريرًا (قضيب $550/33 \# 17\text{cm}$) سندعو هذه القضبان بـ x_2 . النصف الآخر من هذا التسلیح ($3\phi 12/m$) يؤخذ بدون تكسیج ويكون طوله مساویاً إلى 9,1 وعدد القضبان من هذا النوع هو نفسه أي 17 قضيب سندعو هذه القضبان بـ x_1 .

ج - التسلیح السالب فوق المحور $B-B$: تدعى قضبان هذا التسلیح بالشبویات أما طولها فيؤخذ من العلاقة التالية :

$$L = 2 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{4} \right) L_{\max}$$

L = طول الشبویة .

$1/5-1/4$ خمس أو ربع المجاز وفق ما هو معتمد بالتصميم .
 L_{\max} - المجاز الأکبر من المجازين المجاورين للمسند B .

وعما أن هذا التسلیح هو ($3\phi 12/m$) سيكون عددها باعتبار أن التباعد بين القضيب والآخر هو ($100/3 \# 33\text{cm}$) وبالتالي فإن العدد المطلوب هو («قضيب» $550/33 \# 17$) وإذا اعتمدنا نسبة $(1/4)$ فإن طول هذه القضبان هو « $2m = 2(1/4 \times 4)$ » وسندعوها بالقضبان x_3 .

د - التسلیح السالب فرق المحور $C-C$ والبرندا : وهو ($3\phi 12/m$) وله الشكل التالي المبين بالشكل «23-4»: القضيب x_4 .

نحسب طول هذه القضبان مع اعتبار أن تسلیح الظفر يجب أن يتدخل مع تسلیح البلاطة بمقدار لا يقل عن مرة ونصف طول الظفر :


$$(1,5 \times 1,5) + 1,5 + 0,08 = 3,83\text{m}$$

٣ - بعد الإنتهاء من حساب عدد كل نوع من القضبان وأطوالها يتم قصها وفق هذه الأطوال وتشي العكفات إن وجدت .

٤ - فرش الحديد : ويتم وفق المراحل التالية :

أ - نبدأ أولاً بفرش القضبان الواردة بالتصميم في الأسفل . فوق المقطع I-I

من الشكل «24-4» نجد أن القضبان بالإتجاه X هي السفل لذلك يتم البدء بفرشها أولاً . وبالآخر يجب أن نبدء بفرش القضبان من النوع (X1) والتي يجب أن تدخل من أسفل التسلیح العلوي للجسور C-C,B-B,A-A كما في الشكل «24-4» .



شكل 24 - 4

ويكون التباعد بين القضيب والأخر (33cm)

ب - بعد ذلك وعمودياً على القضيب X1 نقوم بفرش القضبان التالية :
- ما بين المحور B-A نفرش القضبان من النوع (y1) بحيث يكون التباعد
بين القضيب والأخر يساوي ضعف المسافة المحسوبة ما بين القضبان y_1 أي
 $(2 \times 20 = 40\text{cm})$

- ما بين المحورين C-B نفرش القضبان من النوع (y2) أيضاً يكون التباعد
بين القضيب والأخر ضعف المسافة المحسوبة بين القضبان y_2 أي
 $(2 \times 14 = 28\text{cm})$

- فوق الظفر نفرش نصف الحديد من y_3 بتباعد بين القضيب والأخر
 (40cm)


ج - نعود للإتجاه X ونفرش القضبان من النوع X2 بحيث يأخذ كل قضيب
مكانه في منتصف المسافة ما بين قضيبين من النوع X1 على أن تم قضبان هذا النوع

- من فوق التسلیح العلوي للجسور C-C,B-B,A-A شکل «24-2» .
- د - بعد الإنتهاء من (ج) وعمودياً على القضبان بالإتجاه (X) أي بالإتجاه y تقوم بفرش القضبان التالية :
- ما بين المحورين (B-A) القضبان (y_1) بحيث يكون القضيب في منتصف المسافة ما بين قضيبين من النوع (y_1) .
 - ما بين المحورين C-B القضبان (y_2) بنفس طريقة (y_1) .
 - فوق الظفر نفرش النصف الباقي من القضبان y_3 بحيث يكون كل قضيب بين قضيبين من النوع y_3 المفروشين سابقاً .
- والشكل «25-4» يوضح كيفية التوزيع النهاية للقضبان لشريحة بالإتجاه X . بعرض (1m) .
- ٥ - الخطوة الخامسة يمكن أن تأخذ شكلين :


أ - فيما إذا كانت قضبان التسلیح ذات التکسیع (y_1, y_2, y_3, x_2) مکسحة ومجهزة مسبقاً قبل الفرش في هذه الحالة يتم فرش قضبان الشبویات فوق المحور x_3 «B-B وشبویات المحور C-C والظفر $(X4)$ على أن يكون كل قضيب من هذه القضبان فوق الحديد العلوي للجسر «على منسوب القضبان X2» وعلى أن يقع كل قضيب من هذه القضبان فوق قضيب من النوع $X1$ والمار من أسفل حديد التسلیح العلوي للجسر أي في منطقة التسلیح الموجب شکل «25-4» .

عند الإنتهاء من الفرش تصبح القضبان جاهزة للتربیط حيث يربط كل قضيبین متقطعين مع بعضهما بربطة التقاطع المفردة وسيكون لدينا هنا مستويین تتواجد فيما قضبان متقطعة الأول مستوى حديد التسلیح الموجب وهو مستمر على كامل سطح الكوفراج والثاني مستوى حديد التسلیح السالب ويقتصر وجوده فوق المحاور «الجسور» .

يجب أيضاً تربیط القضبان المتقطعة مع الجسور مع الحديد العلوي لهذه الجسور كما في الشکل «26-4» . بهذا تصبح شبكة التسلیح المنفذة مطابقة للشبكة المطلوبة للتصميم ، وتصبح البلاطة جاهزة للصب بعد أن يتم رفع حديد التسلیح



شكل ٤ - ٢٥



الكتري المصنوع من الفولاذ

شكل ٤ - ٢٦

السفلي عن أرض الكوفراج بمقدار يساوي سماكة التغطية المطلوبة ويتم هذا بوضع قطع من القضبان تحت قضبان هذه الشبكة وتكون أقطارها متساوية للسماكة المطلوبة .

ب - فيما لو كانت القضبان (X_2, y_1, y_2) غير مكسحة (عدا نهاية X_1 عند المحور C والتي يجب أن تكون جاهزة مسبقاً) في هذه الحالة يتم العمل كما يلي .

١ - يُعلم على هذه القضبان مكان بداية ونهاية التكسحة ويتم التعليم بواسطة الطبشور العادي .

٢ - يتم ترتيب القضبان المتقطعة مع بعضها مع ملاحظة عدم ترتيب القضبان المتقطعة التالية مع بعضها في منطقة وجود التكسحة (X_2 مع y_1 فوق المحور A-A) مع y_1 فوق المحور B-B من اليسار (X_2 مع y_2 فوق المحور B-B من اليمين) (X_2 مع y_2 فوق المحور C-C من اليسار) (X_2 مع قضبان y_3 العلوية فوق البرندة) (X_2 مع y_3 فوق المحور I-I و II-II) (X_2 مع y_2 فوق المحور I-II و II-II) .

و يتم الترتيب بربطة مفردة لكل القضبان المتقطعة عدا القضبان المتقطعة قبل علام بداية التكسحة مباشرة حيث تربط بربطة تصالب .

٣ - بعد الإنتهاء من الترتيب وبواسطة مفتاح الحديد المناسب لأقطار القضبان المطلوب تكسحها يتم تكسح القضبان وفق ما يبينه الشكل «26-4» .


٤ - بعد الإنتهاء من تكسح القضبان المطلوب تكسحها (X_2, y_1, y_2, y_3) يتم فرش الشبوبيات X_4 , X_5 بنفس الطريقة المذكورة سابقاً ثم يتم ترتيبها مع القضبان المتقطعة معها .

ملاحظة (١) : في هذه الطريقة نلاحظ أن النسبة X_2 الواقعة فوق المحورين I-I و II-II وعلى مسافة $1/4$ المجاز لداعي لتكسحها حيث ستبقى هذه القضبان في مستوى التكسح (السابق) وهذا الأمر يجب ملاحظته في الطريقة السابقة (طريقة التكسح المسبق) أي يجب ترك هذه القضبان بدون تكسح مسبق .

ملاحظة (٢) : من الناحية الفنية تبقى الطريقة الأولى أي التكسير المسبق أفضل من الطريقة الثانية ولكن من الناحية العملية فالطريقة الثانية أسهل وأسرع .

ملاحظة (٣) : يجب التأكد من إرتفاع مستوى شبكة التكسير العلوية والتأكد من تطابق هذا الإرتفاع مع الإرتفاع الوارد بالتصميم .

ملاحظة (٤) : بالنسبة لحديد التكسير العلوي غير المستند على الحديد العلوي للجسور ولنفعه من الهبوط عن مستوى يتم سندها على قضبان تُصنع بالشكل المبين بالشكل «26-4» وتدعى بالكرسي ويمكن أن تكون هذه الكراسي من البيتون المسبق الصنع كما هو واضح بالشكل «27-4» .



استخدام الكراسي البيرتونية المسبقة
الصنع في ثبيت - حديد التسليح

شكل «27 - 4»

ب - الأسلوب الثاني : وفي هذا الأسلوب يتم تنفيذ كل من شبكتي حديد التسليح العلوية والسفلى على حدة وبدون وجود قضبان مشتركة بين الشبكتين وطريقة تنفيذ هاتين الشبكتين أبسط بكثير من الطريقة السابقة . حيث يتم البدء بالشبكة السفلية . إذ يتم فرش جميع القضبان السفلية في هذه الشبكة دفعة واحدة وتمر هذه القضبان من أسفل حديد التسليح العلوي للجسور . ثم عمودياً على هذه القضبان تفرض القضبان العلوية للشبكة وترتبط القضبان المتقطعة مع بعضها البعض .

بعد الإنتهاء من تنفيذ الشبكة السفلية تنفذ الشبكة العلوية بنفس الطريقة فوق حديد التكسير العلوي للجسور وتستند على كراسي من الحديد أو من البيتون المسبق الصنع كما في الشكل «27-4» .

تستعمل هذه الطريقة عندما يكون اختلاف المجازات في البلاطة يتجاوز نسبة الـ 20% وعندما يكون التسلیح السفلي مختلفاً عن التسلیح العلوي بشكل كبير .


ملاحظات : وفق الكود العربي يجب الأخذ باللاحظات التالية أثناء تنفيذ تسلیح البلاطات :

- ١ - يجب أن لا تقل نسبة قصبان التسلیح الممتدة إلى المسند عن ثلث التسلیح اللازم لمقاومة العزم الموجب .
- ٢ - يجب أن لا تقل مساحة التسلیح الثانوي أو تسلیح التوزیع في الإتجاه المعتمد مع الإتجاه الرئیسي عن ربع مقطع التسلیح الرئیسي وعن 4 قصبان بالمترا .
- ٣ - أصغر قطر للقضبان الرئیسیة المستقیمة 6mm والمکسحة 8mm .
- ٤ - يجب أن لا يتم وصل القضبان مع بعضها البعض لأكثر من ثلث عدد القضبان في المقطع الواحد .
- ٥ - يجب استعمال قضبان تقلص طولية في الجسور التي يزيد إرتفاعها عن 70cm .
- ٦ - الحديد المکسح في الجسور لتأمين العزم السالب لا يدخل في حساب التکسیح العرضي إلا إذا وضعت له دراسة خاصة وجهزت له التفاصیل التنفيذیة .
- ٧ - يمنع إستعمال القضبان لتوصیل أي تيار كهربائي .

- تاسعاً : حديد تسلیح البلاطات الھوردي :

بعد الإنتهاء من الكوفراج الخشبي للبلاطة . نقوم بصف بلوك الھوردي في أماكن تواجده والماخوذة من المخطط وبنفس طریقة صف قولب البلاطات المعصبة . ثم تبدأ عملية تنفيذ حديد التسلیح .

- ١ - تسلیح الجسور والتي غالباً ما تكون جسوراً مخفیة يتم تنفيذها بنفس الإسلوب المتبعد في البلاطات الجائزية .



شكل « ٤ - ٢٨ »

٢ - تسلیح الأعصاب يتم بنفس طريقة الجسور . حيث يوضع في كل عصب عدد الأتاري المطلوب ويدرك التسلیح الطولي للعصب ضمن الأتاري وداخل الجسور فيها إذا كان العصب مستمراً . ثم تربط الأتاري مع القضبان وفق ما هو وارد بالمخاططات .


٣ - شبكة تسلیح بلاطة التغطية بسيطة لا يحتاج العمل بها إلا لفرش الحديد بالعدد والطول المطلوبين . وترتبط القضبان في نقاط التقاطع بربطة تقاطع مفردة .
ملاحظة : يمكن أن تكون شبكة تسلیح بلاطة التغطية مسبقة الصنع حيث تكون مولفة من شبكات جزئية بأبعاد مختلفة ($3 \times 4.4 \times 5.5$) تتركيب هذه الشبكات فوق الجسور والأعصاب والبلوك بحيث تراكب الشبكات مع بعضها بمقدار طول التماسك المطلوب كما يمكن أن يكون تسلیح الأعصاب محضر مسبقاً . في هذه الحالة يجب أن تكون الأعصاب مصممة كجائز بسيط بدون استمرار .

عاشرأً : حديد التسلیح للبلاطة المعصبة :

لا يختلف أسلوب تنفيذ البلاطات المعصبة عن البلاطات الهوردي إلا بأبعاد الأعصاب وعدد تقاطعاتها ويفى الأسلوب هو نفسه .

أحد عشر : تسليح بعض المشآت الخاصة :

١- الأعمدة والجسور ذات العطالة المتغيرة : لا يختلف اسلوب تنفيذ الأعمدة والجسور ذات العطالة المتغيرة عن باقي الأعمدة والجسور إلا أن أطوال الأنباري تختلف باختلاف المقطع . وللتغلب على هذه المشكلة يتم رسم المنشآة على ورق بياني بدقة ويفقىء معين وعليه يتم تفصيل تسليح العنصر بدقة وتعيين مكان تواجد الأنباري ومن هذا الرسم يتم قياس أطوال الأنباري كل واحدة على حدى ، كما يمكن قياس تفاصيل أخرى إذا دعت الضرورة لذلك شكل «٤-٢٩» .



شکل ۲۹ - ۴


٢ - **أعمدة الإطارات** : إن النقطة الأهم في هذا المجال هو تداخل حديد تسلیح الأعمدة مع حديد تسلیح الجسور . أي يجب الانتباه قبل صب الأعمدة الى ضرورة ثبيت قضبان التسلیح المتداخلة ضمن العمود حيث لا يتم صب العمود كاملاً بل يترك الجزء الأخير منه (يحدد طوله حسب معطيات التصميم) بدون صب ويتم صبه مع الجسر بنفس الوقت . شكل «29-4» .

٣- **البلاطات ذات الجسور المقلوبة**: تستعمل هذه البلاطات في حالة المجازات الكبيرة وحين لا تدعوا الضرورة إلى الإستفادة من السطح . ومتاز بسهولة تركيب كوفراجها وبصعوبة عملية الصب والتي تجري على مرحلتين الأولى تنص


فيها البلاطات بعد تنفيذ حديد التسلیح لها وللجسور والتي تكون بدون كوفراج وفي المرحلة الثانية تکفرج الجسور وتصب . لذلك أثناء تنفيذ تسلیح مثل هذه البلاطات يجب ملاحظة ما يلي :

أ - يفضل أن تأخذ أتيرية الجسر الشكل التالي :

شكل « ٣٠ - ٤ »




ب - يربط قضيب حديد قطره (8-10mm) على أتاري الجسر المقلوب من الخارج ويرتفع عن أرضية الكوفراج بمقدار ارتفاع التسلیح السالب للبلاطة من أجل أن يرتكز عليه حديد التسلیح السالب للبلاطة . كما في الشكل « ٣١-٤ ». .




شكل « ٣١ - ٤ »

٤ - عند إلتقاء جسر ثانوي مع جسر رئيسي : يفضل تنفيذ كراسی حديدية كما في الشكل « ٣٢-٤ ». .

شكل « ٣٢ - ٤ »




٥ - في الزوايا البيtone المسلحة : «رأس إطار جملوني بلاطات مثنية .. الخ» ينفذ حديد تسلیح هذه الزوايا وفق ما يلي :




تسلیح رأس الجملون شکل «٤ - ٣٤»

٦ - عند تغير مقطع الجسر أو سماكة البلاطة : يتم تنفيذ التسلیح كما يلي :




٧ - في حال احتواء المقطع على أكثر من أترية واحدة : كما في الشكل «٣٦-٤» مثلاً . يتم تدكك القضبان (A) ضمن الأترتين معاً وبنفس الوقت . ثم تدكك القضبان (c) في الأترية ١ و (B) في ٢ وترتبط بعد ذلك .




٨ - تفاصيل تسلیح إلقاء الأسسات مع الأعمدة:

أ- الالقاء المفصلي : يأخذ التسلیح الشكل التالي :



مفصل مع نواة (اعتبارية) يستعمل عندما تكون الحمولة الشاقولية كبيرة

شكل ٤١ - ٣٧




مفصل مستاجر

شكل ٤١ - ٣٨

أسلوب التنفيذ لكلا المفصلين يتطلب بعض التقنية لكن لا شيء جديد بالنسبة للتسليح . اما يجب تنفيذ كل من القصبان المائلة والنواة قبل تنفيذ العمود . وبالنسبة لللأتاري ذات الشكل الحلزوني يمكن أن تنفذ على قسطل قطره الخارجي يساوي القطر الداخلي للنواة تلف عليه الأتيرية فيما إذا كان قطر قضبانها صغير . وفي غير ذلك تنفذ النواة بواسطة الآلات التي تصنع النواص المعدنية .

ب- المفصل الموثق :

يبين الشكل «39-4» أساس مربط بشكل موثق ومنه نرى أنه من الضروري تنفيذ تسليح العمود مع الأساس وربطهما مع بعض قبل صب الأساس حيث لا يفضل الاعتماد على التشيريك (بروز حديد تسليح العمود بطول يساوي طول التماسك) في هذه الحالة .




شكل « ٤ - ٣٩ »

ملاحظة : بعد تنفيذ الفقص الحديدي لكل من العمود والأساس يركز في مكانه ويؤكس ثم يثبت العمود بمكانه بمورينات من الخشب بجميع الإتجاهات حتى لا يقلبه الهواء الى حين يتم صب الأساس .

٩ - تفريز الحديد المكسح في الجسور والأعمدة : يتم تفريز القضبان المكسحة مسبقاً وخاصة فيما إذا كانت ذات أقطار كبيرة حيث لا يمكن ثني القضبان ذات القطر (16mm) وما فوق بالوسائل اليدوية ويفضل القيام بهذا العمل بالاستعانة بآلة الثني الكهربائية التي يمكن بها ثني الحديد بالزاوية المطلوبة أو تستعمل الطعاجة اليدوية الهيدروليكية المستعملة في ثني القساطل . وهناك طريقة ثالثة تستعمل لثنى الحديد فيما إذا كان الحديد منخفض المقاومة وغير معامل على البارد ($f_y=2400\text{kg/cm}^2$) وذلك بواسطة الشلمون حيث يسخن القضيب حتى الإحمرار ثم يتم ثنيه بسهولة . ويمكن استعمال هذه الطريقة في حالة الحديد عالي المقاومة وذلك فيما لو كان القضيب المراد ثنيه قضيب تعليق غير فعال . أو فيما لو أخذ بعين الاعتبار انخفاض حد المرونة لهذا النوع من الحديد .

١٠ - في حالة اختلاف مقطع الأعمدة بين طابق وآخر : كأن يتم تصغير المقطع في الطوابق العلوية ويتم تصغير المقطع ل الحديد التسلیح وفق الشكل


«40-4»



عمود طرفي

تصغير مقطع العمود في
الطوابق المتكررة

شكل «40 - 4»





عمود وسطي

وفي حالة العمود الطرفي يتم تصغير مقطع العمود من طرف واحد «الطرف الداخلي» فيما إذا كنا مضطرين للحفاظ على مستوى واحد لواجهة البناء . ويجب في هذه الحالة التأكد من أن العمود ما زال يعمل كعمود مركزي وإلا يتم التصميم وفق قوانين اللامركزية .

١١ - وصل قضبان التسلیح باللحم او بالسن والعزقة :

يسمح بوصول قضبان التسلیح بواسطة اللحام عندما لا يكون هذا الحديد معامل على البارد أثناء التصنيع (إلا إذا أخذ إنخفاض مقاومته بالاعتبار) . وتم عملية اللحام بواسطة القوس الكهربائي حصرياً شكل «41-4» مع المحافظة على استقامة محوري القضيبين الملحومين . وإذا اضطرر إلى تقوية منطقة الوصل باللحم تستعمل قطع من قضبان التسلیح ثبتت باللحم كما في الشكل «41-4» .




تدعم الوصلة بقطع من
قضبان التسلیح

استخدام القوس الكهربائي في وصل قضبان التسلیح

شكل «41 - 4»

تحضر القصبان الموصوله باللحام الى تجرب لتحديد مدى تحملها ومتانتها اما وصل قضبان التسلیح بواسطه السن والعزقة «الركابات او الجلب المقلوطة» فلا يمكن اتباعه إلا لأنواع خاصة من قضبان التسلیح له حلزنه خاصة تسمح لقلوته الرکابه بالتركيب معها - شكل «4-42» - ويؤخذ طول الرکابات حسب قطر القضبان والقوى المعرض لها . كما وتعتبر مساحة قلب القضيب «بدون السن» هي المقطع الفعال للقضيب أثناء التصميم .



استخدام الرکابات في وصل قضبان التسلیح شکل «4 - 42»

إثنا عشر : تثبيت قساطل تمديد الأسلام الكهربائية على الكوفراج «التيب الكهربائي» :

قساطل تمديد الأسلام الكهربائية او ما يدعى بـ «التيب الكهربائي» هي عبارة عن قساطل معدنية او بلاستيكية او من البرغمان «صفائح معدنية معزولة داخلياً» وهذه القساطل تستخدم لتمديد كواكب الكهرباء ضمنها داخل البيرتون او المدران الاسمنتية والحجيرية وتتصل هذه القساطل مع علب توزيع يمكن أن تكون أيضاً من المعدن او البلاستيك او من البرغمان . حيث يستفاد من هذه العلب تنظيم توزيع وتفرع للأسلام أو المساعدة في تمديد الأسلام الكهربائية أو في نهاية خط السلك عند المأخذ او النقطة الضوئية .


ملاحظة : الشرح المفصل للموضوع السابق ستناوله بباحث الجزء الثاني من هذا الكتاب وما يهمنا في هذا البحث هو طريقة تثبيت هذه القساطل والعلب في قوالب البيرتون المسلح قبل اجراء الصب .

إن أعمال تمديد التيب الكهربائي يمكن أن تتم قبل أعمال حديد التسليح او بعده حسب الحالة وحسب طريقة تركيب الكوفراج وتوزيع ونوع المنشآت المار منه تيب الكهرباء . وفي كلا الحالتين تبقى طريقة التمديد واحدة وتألف من المراحل التالية :


- ١ - تحديد مسارات تيب الكهرباء ومكان وجود علب التوزيع والتفرع الكهربائية وفق ما هو وارد بالمخطبات الكهربائية .
- ٢ - ثبت علب التوزيع في مكانها بواسطة مسامير تدق في أفاريز خاصة على محيط العلبة .

ثبيت علة التوزيع على
الكوفراج الخشبي

شكل «٤ - ٤»




٣ - من الفوئات الموجودة على محيط علب التوزيع ينطلق تيب الكهرباء وفق المسار المحدد له ويثبت مع الكوفراج الخشبي بواسطة إحدى الطرق المبينة بالشكل «44-4»




ثبيت تيب الكهرباء مع الكوفراج الخشبي
شكل «44 - 4»

٤ - عند الحاجة إلى ثني تيب الكهرباء «نقاط الزوايا» لا يتم ثني التيب يدوياً فهذا سيؤدي إلى التصاق جدران التيب ببعضها عند نقطة الإثناء ، وبالتالي إغلاق مجراه الأسلاك الكهربائية ولذلك فالثني يتم بوسائل مناسبة تحافظ على القطر الداخلي للتيب ، فإذا كان التيب من المعدن القاسي فيتم اجراء الثني بواسطة آلة ثني القساطل المعدنية الهيدروليكية. أما إذا كان من البلاستيك فيسخن التيب في منطقة الثني على نار هادئة «شمعة مثلاً» حتى يصل إلى مرحلة الليونة ثم يدكك داخله نابض معدني «أوخر طوم بلاستيك لين» قطره الخارجي أقل بقليل من القطر الداخلي للتيب ونقوم بعدها بثني التيب يدوياً وبعد أن يبرد التيب نسحب النابض من داخل التيب .



ملاحظات حول تمديد التيب :


- 1 - يجب تجنب وصل التيب ما أمكن وفي حالات الضرورة يتم وصل التيب المعدني القاسي (القساطل المعدنية) مع بعضها بواسطة الإكراة (سن وعزقة) أما التيب البلاستيكي فيتم وصل جزئيه بتسخين أحد الأطراف على نار هادئة ومن ثم يدكك الطرف الآخر ضمن الأول (بنفس إتجاه مد الأسلامك المتوقع) .
- 2 - عند وجود جسور ساقطة للبلاطات يستمر التيب ضمنها كما في الشكل «46-4» ويجب إغلاق فوهة التيب في نقطة النهاية وبحيث تبقى ظاهرة للعيان بعد فك القالب . أو يتم إخراجها خارج الكوفراج من أحد الثقوب .



٣ - يجب الإنتباه جيداً إلى عدم إحتواء التيب على آية شقوق أو إنكسارات تؤدي إلى دخول البeton داخل التيب أثناء الصب وبالتالي إغلاق مجرى الأسلك الكهربائية مما يدفعنا إلى تكسير البeton لنزع التيب واستبداله بتيب سليم آخر .

٤ - في بلاطات الموردي يستفاد من ثقوب البلوك الموردي لتمديد تيب الكهرباء .

٥ - غالباً وفي الأحوال العادبة يمدد التيب فوق حديد التسلیح في البلاطات ولكن في حالات خاصة يمكن أن يمدد التيب تحت حديد التسلیح في هذه الحالة يجب تجنب وضع حديد التسلیح فوق التيب مباشرة بل نفصل بينهما بوضع قطع خشبية أو معدنية كما في الشكل «47-4» .



شكل «47-4»

ـ البحث الخامس

أعمال خلط البيتون والصلب

تعتبر عملية خلط البيتون وصبه من أهم الأعمال التنفيذية وهي تتطلب قدرًا من الخبرة والإطلاع وتتطلب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المهندس مديرًا ناجحًا لمجموعات مختلفة من الورشات تتضمن جهودها لإنجاز هذا العمل الذي يجب أن يحافظ على شروط ومواصفات لا يمكن الإخلال بها . وصعوبة هذه المهمة تنحصر في أن جميع أقسام هذه الورشات يتطلب منها العمل بنفس الوقت وأن يتتوفر فيها بينها التناسق والإنسجام اعتباراً من ورشة المجلب المركزي ومروراً بالجبلة المتنقلة ومضخات البيتون أو الروافع - البرجية منها أو الجسرية - وانتهاءً بورشة الصب والتي تتوارد في مكان الصب .

ولا يمكن أن يتحقق ما سبق إلا بوجود مهندس أو أكثر له من الخبرة في إدارة مثل هذه الأعمال ما يؤهله للسير بعملية صب البيتون إلى مراحلها النهائية بأمان مع المحافظة على الشروط والمواصفات المحددة بالتصميم ويدفتر الشروط الفنية العامة .

سيتم في هذا الفصل التعرض إلى جميع المعلومات المتعلقة في هذا العمل مع لفت النظر إلى أن الكثير من النواحي المتعلقة بعملية الصب تختلف من ورشة لأخرى . ولكن هذا لا يعني أبداً عدم وجود خطوط عريضة يمكنها أن تحدد الأسلوب العام المتبع في مثل هذه الأعمال .

ولن نتعرض في هذا البحث للأمور الفنية المتعلقة بالخلطات البيتونية ومواصفاتها حيث يوجد الكثير من المراجع تبحث في هذه الأمور وإنما سنكتفي بما يتعلق بالأمور التنفيذية فقط .

أولاً : أعمال تحضير الإحضرارات في الورشة :

كما هو معلوم فالمواد الداخلة في خلطات البيتون هي :

- ١ - البحص
- ٢ - الرمل
- ٣ - الإسمنت
- ٤ - الماء
- ٥ - مواد إضافية .

أ - البحص :

نحصل على البحص من مصدرين :

١" - عن طريق تكسير صخور (كلسية أو بازلتية) ذات قساوة مناسبة بواسطة الكسارات ولهذا النوع زوايا حادة .

٢" - من ضفاف ودلتا الأنهار وغالباً ما يكون مستديراً وأملساً .

بالنسبة للحجم فهناك نوعين من البحص يمكن أن نصادفها في الورشات . النوع الأول يدعى بالحصى الفولي ويتراوح أقطار حبيباته ما بين (0,5-2,5)cm ويمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك (4,5cm) فيما لو كان البحص مستعملاً لصب البيتون ذو الأحجام الكبيرة «قواعد الأساسات مثلًا» يستعمل هذا البحص أي البحص الفولي في كافة أعمال البيتون بمختلف العيارات .

النوع الثاني هو البحص العدسي . حبيباته أصغر من حبيبات البحص الفولي (بحدود 0,5cm) ويستعمل هذا النوع في أعمال صب البلوك وبيتون الميلول . وأحياناً كطبقة ميلول تحت البلاط . منها كان نوع البحص فيجب قبل الموافقة عليه وإسلامه التتحقق مما يلي :

١ - مطابقته للمواصفات من حيث القساوة والتدرج الحبي ويعود المصدر المتبوع في هذا الأمر هو دفتر الشروط الفنية الخاص للمشروع إن وجد وإن لم يوجد دفتر الشروط الفنية العامة .

٢ - خالي من الأوساخ والمواد الغضارية ومحشو من الغبار .

٣ - حبيباته قريبة للتكون والتكتعيب ونسبة الحبيبات الرقيقة منخفضة .

٤ - الكميات مطابقة لما هو متعاقد عليه .

ب - الرمل :

الرمل المتواجد في الورشات غالباً ثلاثة أنواع :

١ - رمل صب : ناتج عن تكسير وطحن صخور قاسية (كلسية أو بازلتية) و تستعمل في أعمال البeton بجميع أنواعه .

٢ - رمل الطين الأبيض : ناتج عن تكسير وطن صخور كلسية ويستعمل في أعمال الإكساء (طينة - بلاط - ب洛克 - الخ) يتصف هذا النوع من الرمل بأن تلاصق خلطاته مع الأشياء المحيطة أفضل بكثير من رمل الصب .

٣ - الرمل البحري : يستحصل عليه من شواطئ البحار أو من مقالع كانت قدماً شواطئ بحار يستخدم جميع أنواع البeton بمختلف العيارات وفي أعمال الإكساء .

ج - الإسمنت :

كما هو معروف فالإسمنت المتوفر في الورشات مؤلف من نوعين أساسين :

١ - الإسمنت البورتلندي الأسمر : له عدة أنواع جزئية منها الإسمنت العادي - وال سريع التصلب والمقاومة للكبريتات ... الخ .

٢ - الإسمنت الأبيض : يتميز خلطاته بمقاومة أكبر من خلطات الإسمنت الأسمر ، كما يمكن إعطاؤها أي لون نشاء بواسطة الأصبغة ، لذلك يستفاد منه في أعمال الإكساء (أعمال البلاط - الرشة التيرولية - المزاياك) .

- يجب مراعاة الأمور التالية أثناء توريد أي نوع من الإسمنت إلى الورشة :

١" - ماعدا المجايل المركزية التي يتم احضار الإسمنت إليها أحياناً بواسطة صهاريج خاصة «سيلوهات» بطريقة الدوكما . فيما عدا ذلك يتم احضار الإسمنت إلى الورشة بأكياس ورقية سعة 50Kg .

٢" - نخزن الإسمنت بمستودعات مهواة بشكل جيد بعيداً عن الرطوبة وترفع الأكياس عن الأرض بما لا يقل عن 10cm حيث يوضع تحتها مورينات والواح من الخشب .

٣" - يجب التأكد من صلاحية الإسمنت المورد وعدم انتهاء فترة صلاحيته المحددة عادة بثلاثة أشهر . كما يجب الانتباه الى عدم توريد كمية من الإسمنت تزيد عن الكمية التي تستهلكها الورشة خلال الفترة الباقيه لانتهاء صلاحية الإسمنت .

٤" - يجب أن يتحقق الإسمنت الموصفات الواردة بدفتر الشروط الفنية الخاص بالمشروع .

د - الماء :

للماء في الورشة استعمالات عديدة فعدا عن كونه أحد المكونات الرئيسية لخلطات البeton فهو ضروري جداً لأعمال السقاية والشرب والغسيل . والشروط التي يجب أن يتحققها الماء المستعمل في الورشات تحصر في خلوه من الأملاح والمركبات الضارة بالبتن وتحديد التسليح وأن يكون متوفراً بالكمية المطلوبة أثناء الحاجة إليه وخاصة أثناء عملية الصب . لهذا فمن الضروري تحضير خزانات المياه مسبقاً في حال عدم وجود تمديدات مياه يمكنها توفير الماء بالكمية المطلوبة . وتجهز هذه الخزانات بالمضخات والتتميدادات التي تكفل إيصال المياه إلى المكان المطلوب في الزمن المطلوب .

و - المواد الإضافية :

تستعمل لأغراض خاصة لاعطاء الخلطات البنتونية ميزة مطلوبة كالاصبغة ومسرعات ومبطئات التصلب (جبصين مثلًا) وموانع الرشح ... الخ .

ثانياً : تحضير الخلطات البنتونية :

أ - الطريقة الأولى «الطريقة اليدوية» :

تستعمل في هذه الطريقة وسائل بدائية في تنفيذ الخلطة البنتونية «جبلة البيتون» وتعتمد بصورة رئيسية على القوة العضلية البشرية في خلط البحص مع الرمل والاسمنت والماء حتى الحصول على خلطة ممزوجة بشكل جيد لها لون متجانس . يجري العمل في هذه الطريقة فوق أرض صلبة ونظيفة خالية من الأتربة والأطيان والأوساخ ، ولشرح هذه الطريقة سنتبعين بالمثال التالي .

مثال :

المطلوب تشكيل خلطة بيتونية حجمها $1m^3$ وعيارها $350Kg/m^3$ نسبة الرطوبة فيها $W/S=0,55$

خطوات العمل :

١ - ان خلطة متر مكعب تحتاج كما هو معروف $L = 1,2m^3$ من الرمل والبحص ، وبما أن كمية البحص تكون عادة ضعف كمية الرمل لذا فالكميات المطلوبة لهذه الخلطة هي :

$$1,2 \times 2/3 = 0,8m^3 \quad : \text{البحص}$$

$$1,2 \times 1/3 = 0,4m^3 \quad : \text{الرمل}$$


$$350/50 = 7 \times 1,1 = 8 \quad : \text{الإسمنت (كيوس)}$$

حيث تزداد نسبة الإسمنت ١٠٪ في الجبل اليدوي .

$$50 \times 8 \times 0,55/1 \# 200L \quad : \text{الماء}$$

يمكن تقدير كمية البحص والرمل بواسطة وعاء خشبي مقطوعه الأفقي مربع طول ضلعه (100cm) وارتفاعه (20cm) وهي طريقة دقيقة أما الطرق الأخرى غير الدقيقة فتعتمد على الخبرة في تقدير الكميات أو على قياس الكميات بأعداد من الرفوش سواء من البحص أو من الرمل حيث يمكن بصورة تقريرية وبناءً على التجربة أن نقول بأن مترًا مكعبًا من الرمل الناشف يمكن أن نحصل عليه بـ 240 رفش من الرمل بينما مترًا مكعبًا من البحص يمكن أن نحصل عليه بـ 300 رفش من البحص ، وتبقى هذه الأرقام أرقاماً تقريرية تختلف عن الحقيقة باختلاف نوع

البحص والرمل والرفسن ويختلف العامل الذي يقوم بعملية التعبئة والعد .
ملاحظة : يمكن استخدام الطريقة الدقيقة (وعاء الخشب) والتقريرية بأن واحد باستخدام وعاء خشبي سعته ($0,2m^3 = 0,2 \times 1 \times 1 \times 0,2$) وإملائه بالبحص أو الرمل وعد عدد الرفوش المطلوبة لإنجاز هذا العمل ومن ثم الاستغناء عن الوعاء الخشبي واتمام العمل بعملية عد الرفوش المطلوبة للحصول على الحجم المطلوب من كل نوع .



٢ - يجهز الرمل والبحص والإسمنت والماء مسبقاً بالقرب من موقع الجبل ، يبدأ العمل بأن يقوم اثنان من العمال بواسطة الرفوش بتشكيل كومتين من البحص والرمل قريبتين من بعضهما أو متلاصقتين واثنتان تشكيلهما يتم إضافة الإسمنت على مراحل وفق مايلي :

باعتبار أن كمية البحص المطلوبة هي $0,8m^3$ وكمية الإسمنت (٨) أكياس وكمية الرمل هي $0,4m^3$ نقسم الأكياس الثمانية على كومة البحص والرمل بحيث تأخذ كومة البحص ٤ وكومة الرمل ٤ أكياس ولذلك يجب إضافة كيس اسمنت فوق كل ($0,2m^3$) بحص وكيس اسمنت فوق كل ($0,1m^2$) رمل .

ويراعى أثناء إضافة الإسمنت ان يكون شكل كومة البحص أو الرمل قريبة من المخروط بحيث إذا أفرغ كيس الإسمنت فوق قمة هذه الكومة توزع الإسمنت على سطحها الخارجي .

في النهاية تكون قد حصلنا على كومتين الأولى تتألف من $0.8m^3$ من البحص + (200Kg) اسمنت والثانية من ($0.4m^3$) رمل + (200Kg) اسمنت . يمكن تنفيذ هاتين الكومتين بآن واحد باستخدام عاملين أو تنفيذ كل كومة على حدى بشرط أن تكونا قريبتين من بعضها .


٣ - يقوم في هذه المرحلة عاملان بخلط الكومتين مع بعضهما بأن يقوم الأول بإتماء رفعه من الكومة الأولى وتفريغه في منطقة تتوسط الكومتين ويتبعه الآخر بإتماء رفعه من الكومة الثانية وافراغه فوق الرفش الأول وهكذا دواليك حتى يتم خلط الكومتين مع بعضهما بكومة واحدة والحصول على مزيج متجانس لونه من لون الإسمنت وإلا فيجب تكرار عملية الخلط مرة ثانية وثالثة حتى الحصول على المزيج المتجانس .

٤ - تفرش الكومة السابقة على شكل جذع مخروط ارتفاعه لا يتجاوز (35cm) ويحوف في منتصفه للحصول على شكل يشبه قمة البركان .

٥ - يضاف الماء بواسطة وعاء ذي سعة معلومة حيث يحدد عدد مرات ملئه . بالماء ويفرغ حتى تحصل في النهاية على كمية المياه المطلوبة والمحددة في مثالنا بـ (200L) تقريباً . ويسكب الماء ضمن الفجوة المشكّلة بكومة الخليط وحين تمتلئ نتظر قليلاً حتى تشبع الخلطة بالماء ويجب الانتباه إلى عدم السماح للماء بالتسرب من جوانب الجبلة .

٦ - بعد ذلك نقوم بتشكيل فجوة ثانية أعمق من السابقة وفي منتصفها بحيث يتجمع الماء الذي لم تتصه الخلطة ضمنها . وتفتح الجبلة من أحد جوانبها ويتم الخلط بملء الرفش بال الخليط وقلبه حتى تحصل على محبول مقبول ومتجانس وإذا احتجنا إلى مزيد من الماء ففتح قناة صغيرة بطرف الفجوة المليئة بالماء بحيث ينساب الماء إلى مكان الخلط وتغلق هذه القناة عند الحصول على كمية كافية من المياه .

٧ - يملأ المحبول الناتج وينقل لمكان الصب ثم يخلط القسم الذي يليه



مقطع في غروط جبلة شكل «5 - 2»


وهكذا دواليك حتى تنتهي الجبلة . وترش الجبلة بالماء من حين الى آخر إذا كانت جافة ، وبشكل عام يجب أن يكون المجبول ذو سiolة تمكنه من ملء زوايا القالب وتغليف قضبان التسليح دون أن يسيل أو يطفو منه الماء ، وعند الحاجة الى كمية من الماء تزيد عن المحسوبة سابقاً يزداد عيار الإسمنت بحيث تبقى النسبة ضمن الحدود المسموحة .

ملاحظة : يحدد حجم كل صبة حسب إمكانية العمال الذين يقومون بعملية الجبل والصب ويحيث يتم الانتهاء من الجبل والصب قبل أن يبدأ البيتون بالتصلب .

ملاحظة : لا يفضل استعمال هذه الطريقة إلا في حالات الكميات الصغيرة حين يتعدى استعمال الوسائل الأخرى وحين يصبح من غير الاقتصادي توفير هذه الوسائل . وفي جميع الحالات بهذه الطريقة لاستعمال إلا في الأعمال غير الهامة وعندما لا تزيد المقاومة المميزة المطلوبة للبيتون عن (180Kg/cm^2) .

ب - الطريقة الثانية : الجبل بالجبلة الميكانيكية الثابتة :

الجبلة الميكانيكية هي آلة محمولة على أربعة دواليب وتعمل على الديزل شكل «3-5» تتألف من وعاء بيضوي مفتوح من أحد جوانبه لتعبئته البحص والرمل والإسمنت والماء وتفریغ البيتون المجبول . في داخل هذا الوعاء صفائح معدنية حلزونية تساعد في عملية خلط البيتون بشكل جيد وذلك بأن يدور هذا الوعاء حول محور (y-y) شكل «3-5» وعند الانتهاء من جبل البيتون يدور هذا الوعاء حول المحور (x-x) لتفريغ البيتون المجبول .



وللجبالة أيضاً سطل على شكل قمع يستخدم لتزويد الوعاء البيضوي بالبلاط والرمل يتحرك للأسفل والأعلى كما تحتوي الجبلة على بكرة يلف عليها حبل من الياف معدنية تدور هذه البكرة حول محور أفقي بحيث يسحب الحبل سطل معدني يملاً بالبيتون ومعلق بسيبة متعددة نحو الأعلى حتى منسوب السقف المراد صبه.

بعض الجبالات مزودة أيضاً بوعاء لتزويد الوعاء البيضوي بالماء ومرقم بحيث يحدد الكمية المطلوبة.

طريقة العمل بالجبالة الميكانيكية :

- 1 - من أجل تشغيل الجبلة الميكانيكية بصورة مثل يلزمها سبعة عمال على الأقل موزعين كما يلي :
- أربعة عمال لتزويد الجبلة بالبلاط والرمل على وردتين كل وردية شخصين بحيث يعمل اثنان ويرتاح اثنان.
- عامل لتزويد الجبلة بالإسمنت إذا كان الإسمنت قريب من الجبلة ويزداد العدد كلما ابتعد الإسمنت عن الجبلة .
- عامل لتزويد الجبلة بالماء فيما إذا كانت غير مجهزة بوعاء خاص لهذه

المهمة .

- عامل خبير في العمل على الجباله يقوم بعملية تشغيلها وقيادة أجزائها المتحركة .

٢ - يبدأ العمل بأن يقوم عمال التزويد بالبحص بملء البحص والرمل بواسطة صناديق تعيير معدنية خاصة أبعادها $50 \times 50 \times 20\text{cm}$ (شكل «٥-٥» أي كل صندوق يتسع لـ $0,052\text{m}^3$ فإذا كان عيار الإسمنت 350Kg/m^3 وللحصول على 1m^3 من البيتون المجبول نجد : (كيس) $350/50=7$

ولأنه من الأفضل أن تحتوي كل جبلة على كيس إسمنت لأن سطل التزويد لا يتسع لمجبول كيسين فيكون حجم كل جبلة :


$$1/7=0,143\text{m}^3$$

ويكون حجم البحص والرمل المطلوب لكل جبلة : $1,2 \times 0,143=0,172\text{m}$ ويكون حجم عدد العبوات المطلوبة لكل جبلة : $(0,172/0,052\#3)$ أي ثلاثة عبوات تقريباً .


الماء المطلوب لكل جبلة إذا أخذنا ($w/s=0,55$) . تكون ($200/7\#30\text{L}$)

وإذا أن حجم البحص ضعف حجم الرمل عادةً يتم ملء عبوتين من البحص مع عبوة من الرمل في سطل التزويد ويفرغ كيس الإسمنت في سطل التزويد . في هذه الأثناء يقوم عامل تزويد الجباله بالماء بافراغ نصف كمية المياه المطلوبة في الوعاء البيضوي والنصف الآخر بعد تفريغ سطل التزويد ضمن الوعاء البيضوي . وبينما يدور هذا الوعاء بجلب الخليط يقوم عمال التزويد بملء سطل التزويد بماء الجبلة التالية . وحين تنتهي عملية الخلط التي تتحدد بثبات لون المجبول وحصوله على الصفة العجينة يتم تدوير الوعاء البيضوي حول المحور ($x-x$) وللجهة المعاكسة لجهة سطل التزويد «بالإضافة إلى دورانه حول ($y-y$)» ثم يفرغ المجبول ضمن العربة إذا كان الصب يجري في منسوب وقوف الجباله أو ضمن سطل الرفع الموجود داخل السيبة المنصوبة بمحاذاة الجباله والممتدة نحو الأعلى . بعد انتهاء التفريغ يعاد الوعاء البيضوي إلى مكانه لاستقبال مواد الجبلة


التالية . بينما يكون سطح الرفع المملوء بالبيتون المجبول متوجهاً نحو الأعلى يسجّبه الجبل المعدني الذي يلتف حول البكرة الموجودة في الجبالة من الأسفل . وعند وصول السطّل إلى منسوب السقف يوقف سائق الجبالة دوران البكرة فيتوقف السطّل عن الارتفاع ويقوم العمال المتواجدون في الأعلى بتثريغ السطّل ضمن العربة ويقلّل البيتون المجبول إلى مكان صبه بينما يعاد سطح الرفع للأسفل لاستقبال الجبلة التالية وهكذا دواليك . وفي حالة الارتفاعات الكبيرة التي تتجاوز منسوب قدرة الجبالة على الرفع يستعاض عن السيبة برافعة جسرية أو برافعة برجية . - شكل « ٤-٥ » -




سيبة الجبالة شكل « ٤ - ٥ »



وعاء التغيير للجبالة الميكانيكية شكل « ٥ - ٥ »



استخدام الرافعة البرجية في صب البوتن شكل «٥ - ٦»



الرافعة الجسرية

شكل «٥ - ٧»

ملاحظات حول هذه الطريقة :

- ١ - يفضل عدم استعمال الجبلة الأولى في هذه الطريقة لأن الكثير من الماء والرمل والإسمنت في هذه الجبلة سيلتصق بجداران الوعاء البيضوي لذا ستكون هذه الجبلة كثيرة البحص ويفضل استعمالها في موضع ثانوية أو الاستغناء عنها .
- ٢ - يفضل تحضير البحص والرمل بالقرب من بعضها ومن الجباله قدر الإمكان ويفضل أثناء الأعمال الكبيرة أن يتواجد ضمن مكان العمل تركس يقوم بتقريب الرمل والبحص كلما إنتهت الكمية القريبة من الجباله وذلك للتقليل من الطاقة البشرية المهدورة في هذا العمل .

- ٣ - إذا لم تحتوي الجبالة على خزان للمياه يتم تزويد الوعاء البيضوي بالماء عن طريق تنكة سعة (20L) أو أي وعاء آخر على أن يتم تعديل الكمية لكل جبلة .
- ٤ - في الأعمال الهامة والكبيرة يجب تواجد جبالة احتياطية تستعمل أثناء تعطل الأولى وأحياناً تعمل الاثنتان بنفس الوقت .
- ٥ - للجبالة كما هو واضح بالشكل أربعة دواليب مطاطية يستفاد منها في سحب الجبالة من مكان لأخر وأثناء عملية الصب ترفع الجبالة عن دواليبها بحيث تستند محاورها على قطع خشبية أو حجرية توضع تحتها بعد رفع الجبالة بواسطة (الكريكيو) .
- ٦ - بعد الإنتهاء من العمل تنظف الجبالة وتغسل أجزاؤها من بقايا المجبول ويتم تنظيف الوعاء البيضوي بوضع كمية من البحص الناعم والخشن مع قليل من الماء ضمن الوعاء وتدويره حتى تنظف سطوح الوعاء من بقايا المجبول .
بعد انتهاء عملية التنظيف تنزل الجبالة من على مساندها وتسحب بعيداً عن مكان وقوفها أثناء الصب قبل أن يتصلب البeton الموجود على الأرض تحتها ويسك بدواليبها .

جـ- الطريقة الثالثة : المجايل المركزية :

في الشركات الكبرى وعندما يكون المشروع كبير بحيث يتطلب كميات كبيرة من البeton المجبول يتم اللجوء الى اسلوب المجايل المركزية . والمجايل المركزية تتبع اسلوب الأتمتة في العمل . فكل شيء يتم بصورة ميكانيكية بدءاً من عملية تلقيم المجلب بالبحص والرمل وإنهاءً بتفریغ البeton المجبول ضمن عربات جبال متحركة . شكل «5-8» .

تختلف طريقة عمل المجلب المركزي حسب الشركة الصانعة ولكن وبشكل عام فهو مؤلف من :

- ١ - المجلب .
- ٢ - سيلوه الإسمنت وأحياناً سيلوه للماء .

٣ - وعاء الاحضارات .

يستقبل وعاء الاحضارات البحص والرمل ويرسلها الى جهاز الجبل المركزي عبر سير ناقل ويتم تغيير الكميات حسب الخلطة المطلوبة . ويضاف الماء والإسمنت الى المدخل من السيلوه وبالعيار المطلوب ، وهناك يتم خلط المزيج مع بعضه حتى نحصل على خليط متجانس ومقبول يتم تفريغه ضمن الجبالات المتنقلة . ويبين الشكل (٤-٥) نوعين من أنواع المجابيل المركزية مع تبيان أجزائها المختلفة .




المجابل المركزية

شكل ٤-٥

ثالثاً : نقل البeton الى مكان الصب :

يختلف اسلوب نقل البeton باختلاف طريقة جبل البeton . في طريقة الجبل اليدوي يمكن أن تتم عملية النقل من مكان الجبل الى مكان الصب بطريقة يدوية أيضاً . حيث يقوم العمال بتعثثة المجبول البetonي ضمن أوعية (تنك مثلاً) وبحيث لا تزيد سعتها عن استطاعة العامل ومن ثم يحمل هذا الوعاء الى مكان الصب وهنا سنلاحظ أن بطء عملية الجبل تسمح باستعمال هذه الطريقة بنقل المجبول ولكنها تصبح طريقة غير فعالة وغير اقتصادية فيما إذا كانت كميات البeton كبيرة ومسافة النقل طويلة . ومن مساوتها أيضاً أنها تحتاج الى جهد عضلي كبير والى عدد كبير من العمال .


يمكن أيضاً كطريقة أخرى لنقل البeton المجبول بالطريقة اليدوية استخدام عربة ذات دواليب مطاطية هوائية لا يقل قطرها عن قطر دواليب السيارات السياحية الصغيرة وذلك لتتمكن من تجاوز العقبات التي تعرّضها أثناء سيرها على حديد التسليح وفوق الأرض الطبيعية شكل « ٩-٥ » أما عند استعمال الجبالة الميكانيكية فتتم عملية نقل البeton بواسطة العربة ذات الدواليب المطاطية والتي تستعمل في نقل البeton أفقياً أما النقل الشاقولي فهذا العمل تتولاه الجبالة نفسها . وبعد تفريغ الجبالة في سطح الرفع تقوم الجبالة بواسطة دوران البكرة . بسحب هذا السطل نحو الأعلى الى الطابق المنشود وهناك يقوم العمال بتفريغه ضمن العربة ومن ثم يتم نقله الى مكان الصب .



عربة نقل البeton

شكل « ٥ - ٩ »

في حالة الإعتماد على المحايل المركزية فإن عملية نقل البeton تختلف اختلافاً جذرياً عن الطريقيتين السابقتين ففي هذه الحالة يتم نقل البeton أفقياً بواسطة سيارات جبالة لها سطل بيضوي مائل على الأفق - شكل «10-5» - تختلف سعة هذا الوعاء من جبالة لآخر حسب الشركة الصانعة وغالباً ما تكون سعة أربع أو خمس أمتار مكعبة . ولهذا الوعاء فتحة من الخلف لتعبئته وتفریغ المجبول البetonي وفي داخله يحتوي صفائح حديدية تشكل خطوط حلزونية تساعد على خلط البeton أثناء نقله وتساعد أيضاً في عملية تفريغه من الوعاء .




شكل «10 - 5»

يدور هذا السطل حول المحور (X-X) الموضح بالشكل بالإتجاهين . فالإتجاه الأول يجعل البeton يهبط الى أسفل السطل ويساعد في خلط البeton أثناء نقله من المجلب حتى مكان الصب .

أما الإتجاه الثاني فيجعل المجبول يصعد نحو فتحة السطل حيث يتم تفريغ البeton من السطل . إن المدى الأقصى لاستعمال هذه الطريقة يتوقف على نوعية الطرق الواسطة ما بين المجلب المركزي والورشات وحدود السرعة المتبعة على هذه الطرق وأسلوب تنفيذ الصب (السرعة التي تفرغ بها الجبالة) . المهم أن لا تتجاوزوا

الفترة ما بين جبل البيتون في المجلب المركزي وزمن الإنتهاء من صبه عن الفترة التي يبدأ بعدها البيتون بالتصلب . حيث من غير المسموح فنياً استعمال بيتون بدأ تصلبه حتى لو أعيد خلطه مرة ثانية مع اضافة كميات أخرى من الإسمنت والماء .

أمام عملية النقل الشاقولي في هذه الطريقة فتتم بواسطة مضخات البيتون شكل «11-5» التي تعمل على مبدأ الهواء المضغوط في دفع البيتون من الأسفل للأعلى هذه المضخات تركب عادة على سيارات شاحنة تحتوي على وعاء لاستقبال البيتون من الجبالة الناقلة وينتهي هذا الوعاء بفتحة على المضخة التي تقوم بدفع البيتون على دفقات في أنابيب ذات قطر بحدود (5 in) ومعلقة على جسور معدنية متوفصلة مع بعضها البعض يتم فردها وتحريكها هيدروليكيًا بحيث ترفع الانبوب إلى المنسوب المطلوب .




استطاعات مختلفة لمضخات البيتون شكل (11 - 5)

إن المدى الذي يمكن أن تصله هذه المضخة يختلف باختلاف الجهة المصنعة وعندما تعجز المضخات عن الوصول إلى منسوب معين يمكن أن نستعمل التجهيز المبين بالشكل «11-5» والمرقم برقم (7) .

وهو يعمل على نفس مبدأ المضخات وفي حال عدم توفره بالورشات يتم رفع البيتون بواسطة الروافع البرجية أو الروافع الحسرية شكل «6-5» وشكل «7-5» . عند استعمال هذه الروافع يتم تفريغ المجبول البيتوني من الجبالة النقالة في سطل على شكل جذع مخروط شكل «12-5» له فتحتين - علوية لتعبئته بالمجبول من الجبالة وسفلى تغلق وتفتح بواسطة ذراع معدني .

استخدام سطل الصب في صب
البيتون

شكل «12-5



يعلق هذا السطل مع حبل الرافعة التي ترفعه حتى منسوب الصب . فإذا كانت الرافعة حسرية يفرغ هذا السطل بالعربة ذات الدواليب المطاطة وينقل إلى مكان الصب . أما إذا كانت الرافعة برجمية فيمكن رفع البيتون إلى المنسوب المطلوب ومن ثم إلى مكان الصب إذا كان مدى عمل الرافعة يسمح بذلك وإن لم يكن فيفرغ السطل بالعربة وينقل للمكان المطلوب ويمكن في حالة الصب في منسوب وقوف الجبالة أو تحته استخدام مجاري معدنية نصف اسطوانية كما في الشكل «13-5» .

الصب من
الجبلة المتنقلة مباشرة

شكل « ٥ - ١٣ »



رابعاً : صب البيتون :

قبل البدء في عملية صب البيتون يجب التأكد من جاهزية القوالب وتنظيفها من الأوساخ والغبار ونشرة الخشب . كما يتم التأكد من نظافة حديد التسليح من الطين والصدأ وانه مرفوع عن سطح قالب بما يعادل سمكية التغطية المطلوبة في التصميم . حيث يوضع تحت القضبان قطع من حديد التسليح قطرها يعادل سمكية التغطية . وفي حال عدم توفر الأقطار المطلوبة ينفذ ما يسمى بالكراسي تنفذ من القضبان الفائضة . (راجع بحث حديد التسليح) وتوضع هذه الكراسي تحت حديد التسليح وخاصة التسليح العلوي السالب .

أيضاً يتم التأكد من سلامة تيب الكهرباء وعدم تعرضه الى التواءات شديدة أو شقوق أثناء العمل فوقه مما يؤدي الى انسداد هذا التيب . وخلق اشكالات وصعوبات كبيرة أثناء تمديد خطوط الكهرباء .

بعد التأكد من جميع هذه الأمور يرش الماء فوق قالب فيها إذا كان قالب خشبياً . أما في حالة القوالب المعدنية فتدهن سطوحها الداخلية الملائمة للبيتون بماء خاصه تمنع التلاصق ما بين البيتون والقالب (كالزيت مثلاً) .

جميع الخطوات السابقة هي خطوات تحضيرية وبانتهايتها يتم المباشرة بالصب .

- عملية رص البيتون أو مايسمى بالتحشية :

بعد تفريغ البيتون في مكان الصب ومهما كانت طريقة النقل (يدوية - بالعرة - بالسطل - أو بالمضخات) وسواء استعمل الرج الميكانيكي أم لا فلا بد من القيام بما يسمى بعملية تحشية البيتون . وتم التخشية بواسطة قضيب معدني له رأس مدبب تقوم بعزرته ضمن المجبول وسحبه إلى أن يملأ البيتون جميع أجزاء قالب وزواياه الميتة وان يتم تغليف حديد التسليح بالمجبول على كل محيطه . ويفرغ لهذا العمل عامل أو أكثر حسب سرعة عملية الصب يقومون بعملهم فور صب البيتون وبحيث ينهوه قبل أن يبدأ البيتون بالتصلب . وعملية التخشية وبالإضافة إلى ماتم ذكره تساعد على زيادة كثافة البيتون وبالتالي زيادة مقاومته وعلى منع ظاهرة التعشيش وهي ظاهرة ظهور حبيبات البحص على السطح الخارجي بدون أن تملأ الفراغات مابينها ببروبنة الإسمانية . وهذه الظاهرة غير محبذة وهي تنشأ عن ثلاثة أسباب :

- ١ - وجود فتحات وشقوق في قالب تسرب منها الروبة الإسمانية .
- ٢ - نسبة البحص كبيرة جداً في الخلطة أو ان عملية خلط البيتون غير جيدة .

٣ - انفصال جزئيات البيتون عن بعضها أثناء القيام بعملية الصب من على كبير . هذا الإنفصال يحدث بسبب اختلاف كتل الجزئيات بحيث يتجمع الخليط ابتداءً من الحبيبات ذات الحجم الأكبر إلى الجزيئات ذات الحجم الأصغر .

ملاحظة : لمعالجة آثار التعشيش يلجأ وفور فك قالب واكتشاف التعشيش إلى ملء الفراغات بروبة من الإسمنت والرمل الناعم عيار (400Kg/m^3) .
ان عملية التخشية بالطريقة التي ذكرت سابقاً لا يمكن استعمالها إلا عندما يكون الصب سطحياً أي في المناطق القليلة العمق كما في الجسور وال blatates أما عند صب الأعمدة فسنجد أن هناك استحالة في تحشية البيتون بهذه الطريقة وخاصة عند أسفل الأعمدة ولذلك يلجأ إلى طريقتين لتحشية البيتون المصوب في الأعمدة :

أ - الطريقة الأولى : وهي طريقة هز حديد التسلیح الطولی للعمود والبارز فوق الكوفراج أي يتم هز الحديد من الأعلى وذلك بعد كل دفعه من المجبول البetonی ، وهذه الطريقة وإن كانت تعطی نتائج جيدة في منع ظاهرة التعشیش إلا أنها تملك مساویء كثيرة أهمها انحراف حديد التسلیح الطولی عن محوره أثناء عملية الهز كما وتقلل من كثافة البیتون حول القصبان وخاصة في اتجاه الهز مما يؤدی الى ضعف تمسك حديد التسلیح مع البیتون . وهذا غالباً ما ترفض دفاتر الشروط الفنية اتباع مثل هذه الطريقة .

٢ - الطريقة الثانية : تعتمد على مبدأ الدق على القالب الخشبي من الخارج في الجزء الذي تم صبه ويتم الدق بواسطة مطرقة عادية على كامل محيط القالب وعلى كامل الإرتفاع .


وفي جميع الأحوال يبقى الرج الميكانيكي هو الحل الأفضل وان كان قليل الاستعمال حتى الآن في الورشات الصغيرة . وسنفرد للرج الميكانيكي فقرة خاصة للتتحدث عنه .

الطرق المتبعة في صب الأعمدة ذات الإرتفاع الكبير :


من غير المقبول أن يتم صب الأعمدة بارتفاع أكبر من (2,5m) لكي لا يؤدی الصب من ارتفاعات كبيرة إلى إنفصال جزيئات البیتون عن بعضها . لذلك وفي هذه الأعمدة يجري الصب على مراحل كل مرحلة لا تتجاوز (2,5m) ولتحقيق ذلك يمكن إعتماد إحدى الطرق التالية :

أ - الطريقة الأولى :

- ينصب كوفراج العمود كاملاً ما عدا أحد الاجناب ويفضل أن يكون الجنب الملائم للتسلیح الطولی الأقل (الاتجاه (B) بالشكل «14-5») . هذا الجنب يتقد على مراحل ارتفاع كل مرحلة لا يتجاوز (2,5m) ومن الضروري أن يكون عرض هذا الجنب كافي لعملية تفريغ البیتون في العمود وإلا تستعمل الطرق الأخرى .



شكل ١٤ - ٥



شكل ١٥ - ٥

ومن أجل تسهيل عملية الصب من هذا الجنب تفك الأتاري فوق حافة هذا الجنب ضمن المسافة المطلوبة لعملية الصب وترفع للأعلى حيث تربط مؤقتاً مع الأتارية العلوية إلى حين الانتهاء من عملية الصب تعاد بعدها إلى مكانها ويعاد تربيطها ويركب الجزء الثاني من هذا الجنب ونتابع بنفس الطريقة .

هذه الطريقة لا تستعمل إذا كان الحديد الطولي في جميع الأجناب من الكثافة بحيث يتعدى القيام بالصب من أحد الأجناب .

ب - الطريقة الثانية :

هذه الطريقة مفيدة في حال عدم إمكانية التنفيذ بالطريقة السابقة أي عندما تكون كثافة التسلیح كبيرة وعرض الجنب غير كافي .

في هذه الطريقة يتم تنفيذ كوفراج العمود على مراحل كل مرحلة لاتتجاوز (2,5m) أما حديد التسلیح الطولي فينفذ كاملاً والأتاري «الأساور» تنفذ حتى حدود تنفيذ القالب . ويجب ربط الأتارية العلوية بشكل جيد ومحكم لكي لاتنقطع الربطات عند ربط القضبان الطولية كما في الشكل «15-5» .

ومن خلال الفجوة المشكّلة يتم صبّ البيتون وكأن العمود عمود قصیر . وبعد الانتهاء مباشرةً تفك القضبان الطولية وتعاد إلى وضعها الطبيعي . ثم تربط الأساور للقسم الثاني من العمود ويركب كوفراج الجزء الثاني ويصبّ بنفس الطريقة .


وهذه الطريقة غالباً ما تستعمل حين وجود جسور ربط بين الأعمدة . حيث يتم صب العمود حتى منسوب أسفل الجسر الرابط ثم يُفرج هذا الجسر ويصبّ ثم يكمل العمود فوق الجسر ويصبّ ويمكن في حالة صعوبة ازاحة الحديد كما ورد سابقاً أن ينفذ الحديد الطولي على مراحل بحيث تنفذ كل مرحلة مع كوفراجها مع الانتهاء لوجود التراكم الكافي في الحديد والمساوي لطول التماسك المطلوب في حالة الضغط أو الشد حسب الحالة .

جـ - الطريقة الثالثة :


هذه الطريقة تستعمل فقط في حالة استعمال المضخات في الصب وهذا يمكن انزال خرطوم المضخة ضمن قالب العمود حتى منسوب المترتين والنصف أو أكثر إن كان بالمستطاع ثم يجري الصب ويرفع الخرطوم تدريجياً حتى الإنتهاء من صب العمود كاملاً .

ملاحظة : يجب على العامل الذي سيمسك خرطوم المضخة أن يثبت نفسه بشكل جيد أثناء الصب حيث أن ضغط البيتون في الخرطوم يمكن أن يدفع بهذا العامل من مكان وقوفه ويفضل أن يقوم أكثر من عامل بمسك الخرطوم .

ملاحظة : إن أسلوب العمل بهذه الطرق الثلاث يبقى صحيحاً في حالة الجدران العادية أو المسلحنة حيث أن ارتفاع الصب المسموح في الجدران هو متراً واحد فقط ويجزء صب هذا المتر على أجزاء ارتفاع كل منها بحدود (15cm) حيث يصب هذا الارتفاع على كامل طول الجدار ثم الـ (15cm) التالية وهكذا .



صب الأعمدة باستخدام الروافع العادي
شكل « ٥ - ١٧ »



صب الأعمدة بواسطة المضخة
شكل « ٥ - ١٦ »

صب البلاطات :

ان الطريقة الفضل لصب البلاطات هي الصب بالمضخة ولكن هذه الطريقة ليس من الممكن اعتمادها دائمًا وخاصة في الورشات الصغيرة . وحتى أحياناً في الورشات الكبيرة وحين يتم الصب فوق منسوب استطاعة المضخة . في هذه الحالة لابد من القيام بالصب إما بالرافعة البرجية أو الجسرية أو حتى بالرافعة العادي التي يمكن استعمالها بالصب بواسطة السطل .

بالنسبة للرافعة البرجية فلها أيضاً مدى معين لا يمكنها تجاوزه وباستعمالها يمكن أن يتم إيصال المجبول الى مكان صبه مباشرة ولكن ليس في جميع الأحيان . فإن كانت مساحة منطقة الصب كبيرة وواسعة فلن يستطيع ذراع الرافعة الأفقي الوصول الى جميع النقاط وهنا سنضطر لتفريغ البeton في العربة ذات الدواليب ونقله الى النقاط التي لا تصلها الرافعة .

وفي حالات الارتفاعات الكبيرة يستعان أحياناً بالروافع الجسرية . وهنا يفرغ المجبول من الجبالات ضمن أوعية يتاسب حجمها مع استطاعة الرافعة والعمال وترفع هذه الأوعية بواسطة الرافعة نحو الأعلى إلى حيث منسوب الصب . ثم يستقبلها هناك العمال وتفرغ في العربة ذات الدواليب وتنقل إلى مكان الصب . مما سبق نستنتج أن استعمال العربة في الصب أمر وارد دائمًا ولأن لاستعمال العربة مساوئه الكثيرة . إذاً لابد من استعراض هذه المساوىء والبحث عن حلول لتجنبها . وسنقوم أولاً باستعراض هذه المساوىء .

أ - في البلاطات الجائزية :

- ١ - يؤثر سير العربة فوق التسلیح السالب العلوي غير المستند على القالب مباشرةً إلى الضغط على هذا التسلیح مما يؤدي إلى هبوطه نحو الأسفل وتضييع وبالتالي الفائدة من وجوده .
- ٢ - يؤدي سير العربة فوق تيب الكهرباء المدود تحت التسلیح أو فوقه إلى إيذاء هذا التيب وتكسيره مما يؤدي إلى دخول البيتون وإغلاق مجراه الأسلام الكهربائية .
- ٣ - حتى التسلیح الموجب والسفلي في البلاطة لن ينجو من دواليب العربة . فإن لم يكن هذا الحديد مربطاً مع بعضه بشكل متين فلن ثبت أن تقطع الروابط ويتبخر الحديد فوق البلاطة .
- ٤ - سيؤدي سير العربة فوق الحديد وتجاوزها العقبات أمامها وصعودها وهبوطها واهتزازها الدائم خلال فترة سيرها من مكان املاء العربة إلى مكان افراغها . هذا كله سيؤدي إلى انفصال جزئيات البيتون عن بعضها وهبوط ذات الكتلة الأكبر إلى الأسفل والصغرى إلى الأعلى . إذاً حين سير العربة مسافة طويلة سنجده حين تفريغها أن طبقة من الروبة السائلة تعلو المجبول وأسفل هذه الطبقة سنجده خليط ناعم يخشن كلما تعمقنا باتجاه الأسفل ، وهذه تعتبر من أخطر مساوىء هذه الطريقة .


٥ - سيؤثر سير العربة أيضاً على م坦ة القالب الخشبي وكثيراً ما تلحق حركتها فوق القالب الكثير من الأضرار .

ب - في البلطة الموردي :

تبقي المساوىء السابقة في حالة بلاطات الموردي وبالإضافة إليها سنجد أن سير العربة على البلوك يمكن أحياناً أن يؤدي إلى سحقه وتكسيره .

ولكن ورغم كل المساوىء السابقة فإن استعمال العربات في عملية الصب قد يكون أمر لا مفر منه . فلابد إذاً من البحث عن وسائل لتجنبها أو للتقليل منها قدر الإمكان وسنستعرض فيما يلي بعض هذه الوسائل اعتباراً من أسوئها وانتقالاً إلى أحسنها .

١ - الطريقة الأولى : يتم صب البلاطات بشكل عادي دون الاهتمام بالعيوب الحاصلة في الحديد والكوفراج ولكن حين وصول الصب إلى منطقة وجود العيب يتم اصلاحه أولاً ومن ثم صب المنطقة فوقه . لتوضيح هذا الأمر سنضرب المثال التالي : في الشكل « ١٨-٥ » لدينا بلاطة ما والمطلوب صبها بواسطة العربة ولنأخذ أحد مسارات العربة والتي بين بالشكل (المسار A-A) فعلى هذا المسار سوف



١ عطب في التسلیح العلوي (الساب)

٢ عطب في تيب الكهرباء

٣ - عطب في التسلیح الموجب (السفلي)

٤ عطب في الكوفراج ناتج عن سير العربة

شكل « ٥ - ١٨ »

يكون لدينا العيوب الستة المذكورة سابقاً ويوضح الشكل مكان وقوعها . إن العيوب (1,2,3,5,6) والناشئة عن سير العربية فوق الحديد والبلوك والقالب يتم إصلاحها بعد انتهاء الصب في النقاط الواقعة قبلها أي حين يتبعي مرور العربية فوق هذه النقاط ويتم الإصلاح قبل صب هذه النقاط فالحديد اذا بط يرفع لل أعلى ويثبت ويعاد تربيطه والتيب المكسر يبدل ويستعاض عنه ويدعم الخشب المعرض للتشوه وهكذا .

أما العيوب الرابع فيتم تجاوزه بتجنب ارتجاج العربية وسيرها لمسافة طويلة ، وإن لم يكن بالمستطاع ذلك فيجب إعادة خلط البيتون في العربية قبل تفريغة أو حتى بعد التفريغ وهذا أمر غير محبذ مثل الطريقة بأكملها .

٢ - الطريقة الثانية :

في هذه الطريقة يتم تحديد النقاط التي ستتأثر بسير العربية فوقها «المناطق المبينة بالشكل 18-5» ويتم صب هذه النقاط في كل المسارات التي يمكن للعربة أن تتبعها وقبل ذلك يجب تدعيم التسلیح في النقاط التي تظهر فيها عيوب من النوع (1) بكراسي حديدية وتقوية الربيطات في النقاط التي تظهر فيها العيوب (3) وتدعيم القالب في النقاط (5) . ويستعمل للصب فوق هذه المناطق بيتون لدن قليل الرطوبة قدر الإمكان بحيث تستطيع العربية السير فوقه دون أن يتأثر ماختهه وييفى علينا أن نراقب أي تشوّهات وعيوب قد تحدث وإصلاحها فوراً قبل تصلب البيتون .


٣ - الطريقة الثالثة :

وهي أفضل الطرق ويمكن اعتبارها الطريقة المثلث لتجنب مساواه استعمال العربات وهي وإن كانت تكلف كثيراً وتحتاج لمجهود إضافي إلا أن نتائجها مضمونة إلى حد كبير .

تحدد مسارات العربية إلى نقاط الصب ويراعى عند تحديدها ان تكون أسهل الطرق وأقلها احتواءً لنقاط ظهور العيوب . بعدها وفوق هذه المسارات يتم إنشاء

سقالة خشبية شكل «5-19» لتسير العربة فوقها دون التعرض للمحديد أو التيب أو القالب ويفضل أن تكون هذه السقالة مؤلفة من أجزاء منفصلة بحيث يتم رفعها بالتدريج كلما انتهينا من صب جزء ما وبحيث يمكن الإستفادة منها في تشكيل مسار آخر.

للغرض ذاته يمكن استعمال الواح خشبية عرضها بحدود (20cm) وطولها بحدود أربع أمتار (الواح البوندي) يتم نصبها بنفس الطريقة السابقة وحين الإنتهاء من مسار معين تنقل لمسار آخر.




تنفيذ مسار للعربة فوق الكوفراج من الواح البوندي شكل «5 - 19»

ملاحظة : يمكن في حال عدم توفر الإمكانيات الكافية أن تحدد مسار رئيسي تمد فوقه السقالة أما باقي المسارات الجزئية فيتم صبها بالإعتماد على الطريقة الأولى أو الثانية .


ترتيب عملية صب البلاطات :

- ١ - نبدأ من النقطة الابعد ونتراجع إلى الخلف حيث يتم صب البلاطة والجسور دفعة واحدة إن كان بالإمكان صب البلاطات كلها خلال ساعتين وهي الفترة التي يبدء بعدها البيتون بالتصلب وإن لم يكن بالمستطاع ذلك نبدء بأطول جائز مستمر (I-I) ويتم الصب ابتداءً من نقطة المسند الأول للجائز (A₁) ونستمر




شكل « ٢٠ - ٥ »

بالصب حتى انتهاء الجسر بأكمله وحتى الوصول الى المسند الأخير (D₁) ثم تنتقل الى جميع الجسور العرضية المرتبطة مع هذا الجسر شكل « ٢١-٥ ». ثم الى الجسر الموازي للجسر الأول (II-II) وبعدها الى الجسور العرضية المتقطعة معه وهكذا حتى انتهاء الجسور وبعدها يتم البدء بصب البلاطات اعتباراً من المحور العمودي على المحاور (I-I)-(III-III) أي اعتباراً من فوق المحور (A-A) ونتراجع باتجاه المحاور (D-D....B-B) وهكذا حتى انتهاء البلاطة ويجب الانتهاء الى عدم تفريغ كمية من البeton تزيد عن استيعاب المنطقة المصبوبة وذلك لتجنب اعادة املاء البيتون ونقله لمنطقة أخرى . أو لتجنب تجاوز البeton لحاف الكوفراج وبالتالي سقوطه على الأرض وضياعه .



إن ماسبق يتم فيها إذا كانت النية تتجه لصب البلاطة دفعة واحدة . وفيما عدا ذلك . أي إن كانت البلاطة كبيرة بحيث لا يمكن صبها دفعة واحدة أو لتعذر الصب أثناء الليل فيجب ألا يوقف الصب إلا في نقاط معينة تكون فيها قوى القص أقل ما يمكن ويمكن أن تعتمد نقاط توقف الصب في البلاطات في منتصف الجسور الحاملة لها . ويكون مستوى الفاصل متعمداً مع الاجهادات الداخلية للقطع (يؤخذ المستوى الفاصل بشكل عمودي في البلاطات والجسور الأفقية) .




شكل « ٥ - ٢٢ »

ويشكل جنب مؤقت عند نقاط توقف الصب بحيث تم عملية تحشية ورصن البeton بشكل جيد وبعد مرور فترة كافية على صب هذه النقاط وقبل جفاف البeton بشكل نهائي (بعد حوالي أربع ساعات) ترش هذه النقاط بالماء لغسل حبيبات البصص من الروبة الإسمنتية . ثم وحين معاودة الصب مرة أخرى تجهز روبة من الإسمنت والماء (عيار 400kg/m^3) وترش فوق هذه النقاط بعد تنظيفها من الغبار وحبوب الرمل وتنتابع عملية الصب .


- أعمال العناية بسطح البeton في البلاطات :

أ - التسوية : غالباً ما يستعمل لتسوية سطح البeton كعب مورين سطوحه نظيفة ومتجانسة ومحوره مستقيم مجهز كما في الشكل « ٣-٥ » ويؤخذ طولها بحيث يستطيع العامل حملها وتحريكها ويدعى هذا المورين (السوية) وطريقة عمل السوية تعتمد على مبدأ الطرق على سطح البeton المصوب بعد تسوية سطحه قدر الإمكان بالرفش .



المسوية (الأداة) شكل ٥ - ٢٣

يجري الطرق بصورة متناوبة وعلى خط واحد باتجاه الصب «الاتجاه (A) في الشكل ٥-٢٠» بحيث يسيل البeton الزائد عن الحاجة باتجاه المنطقة غير المصبوبة . وفي السطوح ذات المساحة الواسعة يمكن الاستعانة بالأداة المبينة بالشكل ٥-٢٤» والمكون من قطعة أفقية ذات سطوح مستوية تسير على سكة مثبتة فوق القالب يتم فك أجزائها كلما تم الإنتهاء من صب قسم معين .



تسوية سطح البeton المصبوب باستخدام السكك شكل ٥ - ٢٤

ب - الصقل : عملية صقل سطح البeton تم سواء في البلاطات أو في الأرضيات فيما إذا كان المطلوب حماية المنشأ من تأثير المياه وعدم السماح له بالتسرب داخل البeton وإعطاء سطح البeton نوعة مناسبة .

تجرى عملية صقل البeton بعد فترة وجيزة من صب البeton . وتحدد هذه الفترة بحسب نسبة الماء في الخلطة وبحسب الجو السائد عند الصب . بصورة أخرى يمكن البدء بعملية صقل البeton عند وصول هذا البeton إلى مرحلة يمكن بعدها السير عليه دون أن تظهر تشوهات عميقه على سطحه تزيد عن آثار سطحية للقادام قبل أن يتصلب هذا السطح . ومع هذا لا يفضل السير مباشرة على البeton المصبو布 وإنما على الواح البوندي التي توضع على هذا السطح لتوصيل العامل إلى المنطقة المنشودة . وعند الإنتهاء من صقلها يسحب اللوح للخلف بمسافة مجال عمل العامل ثم تصقل المنطقة الثالثة وبحيث نزيل أثر لوح البوندي من المرحلة السابقة .

للقیام بعملیة الصقل نرش الإسمنت فوق البeton بمعدل ($1,5 \text{ Kg/m}^2$) ثم وبواسطة الملاج شکل «25-5» نقوم بعملیة تنعیم سطح البeton المصبو布 والمطلوب صقله ويستعمل الماء الطافی على السطح لإسالة الإسمنت وفي حال عدم كفايته يرش القليل من الماء فوق الإسمنت حتى في حالة تبلیط السطح فوق البeton يفضل أيضاً القیام بعملیة صقل سطح البeton حتى لوم تنص الشروط الفنية على ذلك ولكن بدون إضافة الإسمنت فوق سطح البeton ونكتفي بعملیة التنعیم بواسطة الروبة الطافیة على سطح البeton المصبو布 .

الملاج
شكل «5 - 25»



- استعمال الرجاجات الميكانيكية في صب البيرتون :

والرجاجات الميكانيكية تستخدم لرج البيرتون لإعطاءه الإرتصاص المطلوب ولمنع ظهور التعشيش وهي نوعين :

أ - رجاجات ذات الأبراج : «أو ذات الابر» وتألف من ثلاثة أجزاء :

١ - آلة ضخ الهواء .

٢ - خرطوم الهواء .

٣ - ابرة الرج .

وطريقة عملها تشبه الى حد كبير اسلوب عمل الكومبريسة حيث يقوم الضغط برج الإبرة ، التي تقوم بدورها برج البيرتون مما يسهل عملية تغلغل المونة داخل حبيبات البصص وطرد فقاعات الهواء من بين هذه الحبيبات .

عند استعمال الرجاجات تغمس الإبرة بالبيرتون لمدة (5-15) ثانية ، وتكون المسافة بين موقع الغمس بحدود (40-50) Cm . ويكون مكان غمس الإبرة بعيداً عن حديد التسليح الذي يجب تجنب هزه .

في حال استخدام الإبرة الرجاجة في صب الأعمدة والجدران العميقة تنزل الإبرة إلى قاع العمود أو الجدار قبل مباشرة الصب ثم تسحب تدريجياً وقبل أن يتراسم البيرتون فرقها فيجعل من سحبها أمراً صعباً .

ب - رجاجات القوالب : تستعمل لرج قوالب البيرتون من الخارج عندما تكون المناطق المراد صبها ضيقة أو عندما نصب أجزاء مكتظة بقضبان التسليح . وعند استعمال هذه الطريقة يجب تحاشي تفريغ كمية كبيرة من البيرتون دفعة واحدة كما يجب العناية بمتانة القوالب ولا يعني استخدام هذه الطريقة إهمال عملية رص البيرتون من داخل القالب .

ملاحظات حول استعمال الرجاجات الميكانيكية :

١ - التوتر الأصغرى للرج هو سبعة الاف دورة بالدقيقة .

٢ - يجب التقيد بنسبة الماء الى الإسمنت عند استعمال الرجاجات وتكون

نسبة الماء أقل من النسبة المستعملة في البeton غير المرجو وذلك حتى لا يطفو الماء فوق سطح البeton أثناء عملية الـرج .

٣ - يجب انهاء الـرج قبل بدء تصلب البeton وعند ظهور الماء على سطح البeton .

٤ - عند استعمال الرجاجات الميكانيكية يمكن زيادة الإرتفاع المسموح به في صب الجدران .

٥ - يجب أن لا تزيد سماكة البeton المرجو عن (40) Cm.

- خامساً : أعمال العناية بالبenton بعد صبه :

١ - السقاية : من الضروري ابقاء البeton في حالة من الرطوبة بعد الصب لاعطاء عملية تصلب البeton الشروط المناسبة ولأجل ذلك نقوم بسقاية البeton مباشرة بعد فترة (12) ساعة من انتهاء الصب وتم السقاية له بصورة مستمرة خلال أول يومين بعد الصب وخاصة في الأوقات الحارة بحيث يبقى البeton رطباً . خلال هذه الفترة .



بعد ذلك تتم عملية السقاية مرتين يومياً صباحاً ومساءً أي حين يكون الجو في الطف أحواله ويجب استثناء أوقات الصقيع شتاءً .
ويفضل لاعطاء السقاية مفعولها المطلوب ولحماية البeton من تأثيرات الطقس السيئة ان نغطي سطح البeton بطبقة من الحيش أو الخصير أو الرمل بسماكة (2Cm) وترش هذه الطبقة بالماء بشكل دائم وأحياناً وفي ظروف الحر الشديد يشكل فوق البلاطة حواف من الرمل على كامل المحيط وبارتفاع (5Cm) . ثم يملئ سطح البلاطة بالماء .

يتم رش سطوح البeton المعرضة للظروف الجوية حتى مرحلة الابتلاع الكامل وفي الأعمدة يفضل سكب الماء أعلى العمود بحيث يسيل الماء على جميع اجناب العمود . فإذا كان العمود مرتفعاً يربط رأس خرطوم الماء بعصا أو بلوح من الدف ويرفع حتى منسوب أعلى العمود . وينفس الطريقة تتم سقاية الجدران العالية .

٢ - أعمال حماية البناء من الصقيع :

عند درجات الحرارة المنخفضة جداً ولأجل حماية البناء المصوب من الصقيع وخاصة في اليومين اللذين يتبعان يوم الصب نتبع إحدى الطريقتين التاليتين :

- ١ - تغطية سطوح البناء بالرمل إن أمكن أو بالخيش والخسائر والشواهد .



نطية البناء بالشواهد بعد الصب شكل ٥١ - ٢٦

٢ - استعمال طريقة حماية الأشجار المثمرة من الصقيع بإشعال موقد من الأخشاب ضمن أوعية معدنية . توضع حول البناء المصوب لرفع درجة حرارة الجو المحيط بواسطة الحرارة المنبعثة من النار أو من الدخان المنطلق من هذه الموقد . وأثناء استخدام هذه الطريقة يجب مراعاة جانب الحفطة خوفاً من انتشار النار إلى القالب الخشبي وبالتالي انهايار الكوفراج والبناء .

ملاحظة : في حالة البرودة القارصية يجب استعمال الطريقتين السابقتين بنفس الوقت .

٣ - أعمال حماية العناصر المصبوبة حديثاً من الإهتزاز والأحمال المفاجئة :


هذه الحمولات والإهتزازات يمكن أن تنشأ عن العمل فوق سطوح البلاطات وعن عملية تركيب القالب الخشبي للبلاطات على أعمدة مصبوبة حديثاً ولأجل تجنب البيتون الأضرار الناتجة عن ذلك يُؤجل العمل في البيتوна المصبوب حديثاً إلى فترة تزيد عن سبعة أيام وحتى بعد ذلك يتم العمل بهدوء وبدون اللجوء إلى الإهتزازات والحركات العنيفة وخاصة عند صب الجسور المقلوبة والتي تتطلب عدم التأخير في صبها بعد صب البلاطات . وفي مثل هذه الحالات لا يسمح إطلاقاً باستعمال طريقة الصب بواسطة العربية او بأي وسيلة أخرى تسبب حركة ديناميكية قوية على البيتون المصبوب ويتم تفريغ البيتون فوق البلاطات المصبوبة على دفعات صغيرة وعناية بالغة .

٤ - أعمال حماية البيتون المردم من التأثيرات الضارة :

تنفذ أعمال العزل للبيتون المردم (جدران استنادية - أساسات ...) لحمايته من التأثيرات الضارة للتربة وحمايته من تأثيرات الرطوبة وتسرب المياه . ويستعمل لهذه الغاية مادة الإسفلت فقط أو الإسفلت مع طبقات من الخيش أو الإيزوفير .

أ - طبقة عازلة من الإسفلت فقط :

والإسفلت المستعمل لهذه الغاية إما أن يكون من الإسفلت الساخن أو من الإسفلت العادي والمعنى بـ «الزفت الأفرينجي» وتم عملية دهن الإسفلت على سطح البيتون المراد حمايته بعد تنظيف هذا السطح من الغبار والأوساخ والمواد العالقة بواسطة فرشاة معدنية . ثم يدهن الوجه الأول من الإسفلت بالفرشاة بنفس طريقة مذكورة ، وننتظر حتى يجف الإسفلت ثم نقوم بدهن الوجه الثاني ويكون اتجاه الدهن بالفرشاة في هذا الوجه عمودياً على اتجاه الدهن في الوجه الأول .



عزل الأساسات بالإسفلت
شكل «٥ - ٢٧»

ب - طبقة عازلة من الإسفلت والخيش أو من الإسفلت والإيزوفير :
يستعمل في هذه الطريقة نفس أنواع الإسفلت المذكورة سابقاً . الذي يدهن كطبقة أساس أولأ ثم وعلى هذه الطبقة ، تتم رقائق الخيش أو الإيزوفير والتي يتراوح عرضها ما بين (90Cm-120Cm) ويكون التراكب بين الرقائق المجاورة بحدود (10Cm) وبعد الإنتهاء من مد الرقائق تدهن بطبقة ثانية من الإسفلت ، وفوق هذه الطبقة تتم طبقة أخرى من الرقائق عمودياً على اتجاه المد في الطبقة الأولى وتعطى هذه الطبقة أيضاً بطبقة ثالثة من الإسفلت .

ملاحظات :

- ١ - الإيزوفير هو عبارة عن رقائق من نسيج زجاجي معالج بمادة صمغية سماكتها (0,6mm) .
- ٢ - لحماية طبقة العزل يلجأ أحياناً لبناء جدار من البلوك يفصلها عن التربة المردومة .
- ٣ - عند استعمال الخيش يجب أن يملأ الزفت المدهون جميع الثقوب ما بين الخيوط وبشكل عام فإن معدل الزفت المستعمل يجب أن لا يقل عن ($1,5\text{Kg}/\text{m}^2$) .
- ٤ - تقدر أعمال الطبقة العازلة للبيتون بالتر المربع أما طبقة الحماية من البلوك فتعامل نفس معاملة أعمال البلوك «الخفاف» .

٥ - أعمال فك القوالب :

إن الفترة الزمنية التي يسمح بعدها بفك القوالب تختلف حسب نوع المنشأ المخرج وأسلوب عمله والظروف الجوية السائدة . وأسلوب معالجة البيتون بعد الصب «معالجة البيتون مع البخار مثلاً» وفي الظروف الطبيعية حدد دفتر الشروط الفنية الصادر عن وزارة الدفاع هذه الفترة على حسب نوع المنشأ كما يلي :

- ١ - الأعمدة وجوانب الجسور والشنونجات والجدران «العناصر الشاقولية» 48 ساعة - 4 أيام .
- ٢ - قوالب البلاطات «شريطةبقاء الأعمدة الحاملة» 8 أيام .
- ٣ - قوالب الجسور شريطةبقاء الأعمدة الحاملة «بلاطات هوردي» 10 أيام .
- ٤ - الأعمدة الحاملة للبلاطات والجسور الثانوية 14 يوماً.
- ٥ - الأعمدة الحاملة للجسور الرئيسية 21 يوماً.

وتضاف إلى هذه الفترة عدد أيام الصقيع التي مرت خلال هذه الفترات إن وجدت .

أما الكود العربي فلقد حدد فترة فك القوالب للعناصر الشاقولية بـ (2-4) أيام أما العناصر الأفقية فتعطى فترة بقاء القالب لعنصر انشائي وفق العلاقة التالية :

$$T = (2 \times L) + 2$$

T : فترة بقاء القالب . ويجب أن لا تزيد هذه الفترة عن (21) يوماً ولا تقل عن (8) أيام .

١: المجاز التصميمي للعنصر .

فمثلاً إذا كان لدينا بلاطة بأبعاد (8×4) وهذه البلاطة تعمل باتجاه واحد لذلك فالمجاز التصميمي لها هو 4 أمتار وتكون فترة بقاء القالب :

$$(2 \times 4) + 2 = 10 \text{ أيام}$$


أما جسور هذه البلاطة فإثنان منها مجازها (4) أمتار تفك أيضاً بعد عشرة أيام واثنان مجازها التصميمي $m(8)$ تفك بعد فترة : $(2 \times 8) + 2 = 18$ يوم

أيضاً وفق طريقة الكود العربي نضيف أيام الصقيع للفترات المحسوبة وفق العلاقة السابقة .

وتجري عملية فك القوالب الخشبية كما يلي :


الأساسات والأعمدة : تفك جوانب هذه العناصر بفك أجزاء ثبيت هذه الجوانب « ملازم - وشاحات - مسامير » ويجري فصل الجوانب الخشبية عن البيتون بواسطة القارص المعدني .

الجسور والشن rejoints والبلاطات : بالنسبة لجوانب الجسور والشن rejoints والبلاطات الخارجية تفك كما أشرنا سابقاً بعد فترة تتراوح ما بين يومين إلى أربعة أيام بحسب الجو السائد وتتم عملية الفك بنفس طريقة فك الأساسات والأعمدة . أما بالنسبة للأجزاء الأفقيّة فتفك بتنزع الدعيمات من تحتها وفك الدفوف الخشبية بواسطة القارص :



استعمال القارص في فك الخشب شكل (٥ - ٢٨)

أولاً يتم نزع الدععيات الشاقولية للبلطة . ثم يتم انشاء سقالة خشبية بالإستناد على دععيات الأجزاء الأفقية (العتبات) للجسور وعلى هذه السقالة يقف العامل ويقوم بنزع القساطط «الزنار» والفرس والصلي بهدوء وعناية بحيث يتم هذا الفك بالتدريج والتناوب أي نفك فرس ونترك فرس ويبدعى هذا العمل بالتفرييد . ثم تفرد الأفراص الباقيه «نصف عدد الأفراص الأساسي» فيبقى ربع عدد الأفراص الأساسي وهذه أيضاً تفرد وهكذا حتى يفك آخر فرس . ويجب قبل فك الفرس الأخير الحامل لمجموعة منفصلة من الدفوف ان يحرص العامل على تجنب وقوع مورين الصلي والدف فوقه ويتم ذلك بتزع هذا المورين الأخير من منطقة بعيدة عن منطقة الخطر .



فك الأفراص «التفرید» شكل (٥ - ٢٩)

وي يكن بعد نزع مورين الصلي أن تبقى الدفوف الخشبية في مكانها بفعل التلاصق مع البيتون لذلك يتم نزعها بعناية وهدوء بواسطة القارص المعدني .
ملاحظة : إن عملية التفرید السابقة تنفذ أيضاً عند فك الدععيات الشاقولية وبحيث تتم عملية نقل الحمولة من هذه الدععيات الى البيرتون بصورة تدريجية .

ملاحظة (٢) : أجزاء القالب الخشبي تنظف بعد الفك مباشرة من المسامير ومن بقايا البeton وترتب حسب نوعها وطوها في منطقة مناسبة لحين استعمالها مرة ثانية .

سادساً : تشغقات وتشوهات البeton :


هناك نوعين من التشغقات والتشوهات التي تظهر في البeton ، الأول ناتج عن سوء في التنفيذ . وعن الظروف السائدة أثناء وبعد الصب ، والثانية شقوق وتشوهات انشائية .

بالنسبة للنوع الأول فهو أقل خطراً من الثاني والذي يعني خطأ في التصميم أو في تنفيذ التصميم وتتطلب معالجة مثل هذا النوع من العيوب أعمال تدعيمية مكلفة جداً .

أ- الشقوق والتشوهات من النوع الأول :

الشقوق : وهي عدة أنواع :

١ - شقوق سطحية غير منتظمة وغير متصلة تظهر على سطح البeton المصبوب بعد الصب بفترة قصيرة ولها عدة أسباب :



تشغقات سطح البeton بعد الصب مباشرةً شكل «٥ - ٣٠»


١" - تعرض سطح البيتون لدرجة حرارة عالية مما يؤدي إلى فروقات في تعدد الطبقة العلوية من سطح البيتون عن الطبقات الداخلية والمعروفة للظروف الخارجية بصورة أضعف . ويمكن الوقاية من هذه الشقوق قبل ظهورها بالمحافظة على رطوبة كافية لهذه الطبقة .

٢" - وجود طبقة من المونه الناعمة طافية على السطح ناتجة عن زيادة نسبة الرمل والماء في الخلطة عن المد المطلوب والوقاية من هذه الشقوق تم عن طريق العناية بتناسب المواد الداخلة بالخلطة . وخلط البيتون بشكل جيد .

بشكل عام الشقوق من هذا النوع يختلف عرضها من مكان لآخر وتم معالجتها إن ظهرت بمحونة من الإسمنت والماء تنفذ بعد أقل من (12) ساعة من صب البيتون وإن لم تعالج فالصيق منها والواقع في منطقة خاضعة انتشاراً للفسغ يمكن أن تغلق بعد فك قالب وتعرض هذه السطوح للضغط . أما الشقوق الواقعة في المناطق المشدودة (فوق الجسور) فغالباً ما تبقى حيث تمتليء بحببيات الغبار والرمل .

٣ - شقوق ناتجة عن تعرض البيتون للاهتزاز العنيف قبل تصلبه . وهذا النوع أخطر من النوع السابق بكثير وظهور أحياناً على السطح باتجاه موازي للجسور . وهي تكون مستمرة على كامل سماكة البلاطة . وتم الوقاية من هذه الشقوق بتجنب تعرض البيتون للاهتزازات العنيفة في بداية تصلب البيتون وتدعيم قالب قبل الصب بشكل جيد بحيث تتجنب آية تشوهات وسهوم هبوط بعد الصب . وأنباء تصلب البيتون

٤ - شقوق تظهر في الأعمدة بشكل يوازي مقطعها ومجاور لمكان وجود الأناري شكل «31-5» وهذه الشقوق وإن بدت كأنها شقوق إلا أنها ليست كذلك وإنما هي عبارة عن نوع من أنواع تعشيش البيتون في الأعمدة ناتج عن أن المساحة ما بين الأناري والقالب صغيرة مما يجعل حببيات البلاطة تبقى عالقة فوق الأناري وهذا يؤدي إلى إغلاق الطريق أمام المونه فلا تتمكن من املاء هذه السماكة الصغيرة بصورة جيدة فيؤدي هذا إلى ظهور ما يشبه الشق على محيط العمود وتم



شققات موازية للأعمدة في الأعمدة

شكل «32-5»

شكل «31-5»

الوقاية منه برج البeton بشكل جيد أثناء صب العمود حتى تتعلغل المونة وتدخل في الفراغات الصغيرة .

٤ - شقوق أو انبعارات صغيرة تنتج عن فك القالب الخشبي وهي تظهر عند الحواف بشكل عام سواء أكانت حواف أساسات أو أعمدة أو جسور وبلاطات وينحصر ضررها أحياناً في كشف حديد التسليح وفي المظهر الجيالي وتم الوقاية منها بعدم فك القالب قبل وصول البeton إلى مرحلة مناسبة من التصلب والعناية أثناء فك القوالب : ولكن وبشكل خاص في الأعمدة والتي يظهر أحياناً على حوافها الطولية انكسارات وشقوق نلجمًا إلى طريقة للتخلص من هذه العيوب وذلك بإضافة شطوفات من الخشب بشكل زوايا متساوية الساقين شكل «32-5» ترتكب في زوايا القالب وهذه الشطوفات بالإضافة إلا أنها تخلصنا من الشقوق والإنسارات فإنها تعطي العمود منظراً جمالياً أفضل من حالة الزوايا القائمة .

التشوهات :

وهي إما أن تكون تشوهات طبيعية أو تشوهات مصطنعة :

١ - التشوهات الطبيعية : وهي ناتجة عن سوء التنفيذ وتظهر مباشرة أثناء الصب بشكليين (أفقي وشاقولي) الأفقي يظهر في جوانب القالب الخشبي عند عدم

تدعيمه وتزييه بشكل جيد وتدعى بالعامية «انفتاح الأجناب» للوقاية منه يتم التدعيم بالصورة الملائمة كما يفضل عدم سكب البeton بعنف على هذه الأجناب ويلجأ أحياناً لسكنه فوق البلطة ومن ثم إملاء الجسور بواسطة الرفش وهذا العمل يتم في حالة الشك في مثانة أجنب الجسور .

أما التشوهات الشاقولية فناتجة عن ضعف في تدعيم الأجزاء الأفقية في الكوفراج مما يؤدي الى ظهور السهم الشاقولي والمبوطات في القالب أثناء الصب .

٢ - التشوهات المصطنعة : يلجأ أحياناً من أجل التخلص من السهم الإنثائي للبلاطات والجسور الى تشكيل سهم معاكس في القالب الخشبي أثناء تنفيذ هذا القالب .

ب - الشقوق والتشوهات الإنثائية :

الشقوق الإنثائية هي من الخطورة بحيث يتطلب الأمر معالجتها فوراً وهي غالباً ما تظهر في مناطق الجهد الأعظمي وفي كثير من الأحيان لا تظهر على البeton مباشرة وإنما تظهر على جدران البلوك التي تتعرض لضغط ناتجة عن تشوهات العناصر البيتونية الحاملة . مما يؤدي الى تشقق هذه الجدران . إذاً يمكن أن تكون الشقوق في جدران البلوك ناتجة عن تشوهات في الأجزاء الإنثائية . ولمعالجتها يتم البحث فوراً عن السبب فإن توصلنا إليه يعالج إن أمكن ذلك وإنلا فيجب إزالة الجزء الإنثائي وإعادة تصميمه وتنفيذه من جديد بصورة صحيحة .

وأما إذا ظهرت هذه الشقوق على البeton مباشرة فهي تظهر بشكلين هما :

على الجسور :

أ - تشقق ناتج عن القص ويظهر في بداية الجسر بزاوية (45°) بالإتجاه المتعامد مع الحديد المكسح .

ب - تشقق ناتج عن الإنعطاف ويظهر في منتصف الجسر في المناطق المعرضة للشد أو عند المساند .

على البلاطات :

- أ - عند المساند على سطح البلاطة بصورة موازية للجسر الحامل .
- ب - عند متصف البلاطات في الأسفل (منطقة الألياف المشدودة) وبصورة موازية للجسور حيث يمكن ظهور شقوق متعمدة مع بعضها إذا كانت البلاطات تعمل باتجاهين والتسلیح بهذین الإتجاهین غير كافٍ .

سابعاً : اختبار الماصلفات للبيتون المصوب :

يتم إجراء هذه الإختبارات وفق ما هو وارد في دفتر الشروط المعتمدة في المشروع وهذه الإختبارات غالباً ما تكون ثلاثة أنواع :

أ - اختبارات تجريبية :

وفيها يتم اختبار الخلطات البيتونية والتأكد من صلاحية المواد المصبوبة والإسمنت والماء ونسبة المزج والمقاومة الممكن الحصول عليها لكل النسب واعتبار النسبة ذات المقاومة المناسبة . وإن تعذر الوصول إلى المقاومة المطلوبة بالتصميم يجري استبدال المواد الخصوصية بمادة حصوية أخرى .

ب - إختبارات مقارنة :

تم هذه الإختبارات لمقارنة البيرتون المستعمل في صب الأجزاء الإنسانية مع المقاومة المعتمدة بالتصميم . ووفق دفتر الشروط الفنية الصادرة عن وزارة الدفاع تم هذه الإختبارات اعتقاداً على ما يلي :

- ١ - تجري تجربة لكل ($100m^3$) من البيرتون المصوب على الأقل .
- ٢ - تحضر النماذج في قوالب معدنية اسطوانية أو مكعبية . الإسطوانية بالأبعاد ($30 \times 15 cm$) والمكعبية بالأبعاد ($20 \times 20 cm$) .
- ٣ - تؤخذ ثلاثة عينات لكل تجربة من ضمن الجبلة وتحري الإختبارات بناءً على النظام الفرنسي (افنور) .
- ٤ - تحفظ العينات لمدة يومين ضمن القوالب بحرارة معتدلة ($15^\circ - 20^\circ$)

بعدها تخمس بمحوض من الماء أو بنشرة خشبية مبللة وتكسر بعد (28) يوماً إلا إذا اشترطت الشروط غير ذلك .

جـ - اختبارات للتحقق من سلامة المنشآت :

هذه الإختبارات تجري للتأكد من شروط الصب والظروف التي سادت على البيتون بعد صبه حتى نهاية تصلبه . وفيما إذا كانت هذه الظروف إيجابية ولم تؤثر على مقاومة البيتون . ولأجل ذلك فالعينات المأخوذة لهذه الإختبارات تحفظ في نفس شروط بيتون المنشآت وتعامل بنفس المعاملة من حرارة ورطوبة ورش بالماء .

ثامناً : ملاحظات حول صب البيتون :

١ - إدارة عملية الصب تحتاج إلى جهد كبير وخاصة إذا كان حجم العمل كبيراً أو ان الوسائل المستعملة وسائل بدائية . لذا فيفضل ان يتم التحضير لهذا اليوم - يوم الصب - قبل فترة كافية وتحذر الاحتياطات المناسبة لتجنب أي طارىء قد يحدث أثناء الصب إذ أن أي توقف مفاجئ قد يؤدي إلى أضرار كبيرة للبيتون وللعمل بشكل عام .

٢ - يكلف أحد العمال بالبقاء تحت الكوفراج الخشبي للبلادة لمراقبة أي طارىء قد يحدث للكوفراج حيث يتم إيقاف العمل في منطقة حدوث الطارىء ويعاد تدعيمه لإزالة التشوه حتى لا يتضررنا لافراغ البيتون المصوب في هذه المنطقة . ويفضل لكي لانصل الى هذا الموقف اتخاذ جميع التدابير الوقائية قبل الصب كتدعيم الكوفراج بشكل جيد وتجنب الكوفراج الحركات العنفة أثناء الصب .

٣ - على المهندس أن لا يتردد برفض أي كمية من البيتون يجد أنها مخالفة للمواصفات لدرجة تصريح فيه خطراً على المنشآت ولكي لانضطر إلى خسارة الجبلة ورميها يفضل أن نحضر جبهة صب احتياطية لاتطلب بيتون بمواصفات عالية كالارضيات أو الارصفة . وستعمل الجبالات المرفوعة في هذه الجبهة .

٤ - حين تكون كمية البيتون المصبوب كبيرة بحيث يستمر العمل حتى ساعة متأخرة من الليل تجهز الورشة مسبقاً بالأضواء الكاشفة وتوزع بحيث ت Nir مكان العمل بشكل جيد .

٥ - ان وجود المهندس أثناء عملية الصب أمر ضروري لمراقبة العمل والخلطات المستعملة ولعلاج التضرورات ، أي لإدارة عملية الصب بشكل عام ، لذلك عندما تكون فترة العمل طويلة يفضل أن يتناوب أكثر من مهندس على عملية الإشراف على الصب ، كما ويفضل أن يتم تقسيم زمن الصب في هذه الحالات الى وردبات كل منها لا تتجاوز الـ (8) ساعات .

٦ - إن ابتداء عملية الصب صيفاً في ساعة مبكرة من الصباح (عند الفجر) أمر شائع جداً وخاصة في أعمال القطاع الخاص وهذا الأمر فوائد الكثيرة ومنها :

أ - ابتداء الصب في ساعة مبكرة قد يتيح لنا إنهاء قبل حلول الظلام .
ب - جوال الصباح وخاصة في الصيف الطف بكثير من جو النهار .
وبالرغم من ذلك فهذا الأسلوب نادر الحصول في أعمال الشركات الكبيرة كونه يتعارض مع أسلوب الدوام فيها .

٧ - من المفضل وجود ميكانيكي خبير بالأجهزة المستخدمة في عملية الصب لمعالجة أي طاريء ويفضل في حال توفر الإمكانيات . تحضير آليات إضافية من كافة الأنواع ترج بالعمل في حال تعطل إحدى الآليات أثناء العمل .

- تاسعاً : تحليل أسعار أعمال البناء :

إن الوحدة الغالبة في تقدير أعمال البناء هي المتر المكعب ، ولكن يمكن أحياناً وفي حالات خاصة تقدير أعمال البناء بالمتر المربع أو المتر الطولي وأحياناً يوضع سعر مقطوع لنوع ما من الأعمال . ويمكن تحديد أسعار هذه الوحدات بناء على تحليل سعر المتر المكعب لنفس النوع من الأعمال ثم يتم وضع سعر المتر المربع أو الطولي أو الإجمالي حسب ما هو مطلوب .

١" - بيتون عادي «بدون تسليح» عيار 150Kg/m^3 :

يتضمن السعر ثمن المواد التالية لـ 1m^3 من البeton :

رمل صب	$0,4\text{m}^3$
بحص فولي	$0,8\text{m}^3$
اسمنت أسمر	150Kg

ويشمل السعر أيضاً أجراً تركيب واحتلاك قالب إن وجد وأجرة الجبل والصب وأعمال تأمين استوائية ونعومة السطح المصوب والتحشية والسقاية بالماء مع تأمين كافة الأدوات والمواد الازمة لحسن التنفيذ بالإضافة إلى الأرباح والهواulk .

ويستعمل هذا النوع من البeton في الأرضيات غير المسلحة وتحت الأساسات والشنحات كبيتون نظافة .

٢" - البeton العادي عيار 200Kg/m^3 :

يبقى تحليل السعر السابق نفسه لهذا النوع من البeton مع اختلاف سعر الإسمنت الذي يصبح ثمن (200Kg) وبالتالي يزيد السعر بمقدار ثمن (50Kg) اسمنت بالإضافة إلى زيادة الربح والهواulk التي تأخذ كنسبة من السعر الكلي .

هذا النوع من البeton يمكن أن يكون بال قالب أو بدون قالب ويستعمل أيضاً للارضيات وفي المجاري كما يمكن أن يستعمل لبناء تصاوين من نوع بروت . المستخدمة في الطرقات .

٣" - البeton العادي عيار $(250-300-350)\text{ Kg/m}^3$:

ينطبق التحليل السابق على هذه الأنواع من أعمال البeton .

٤" - البeton المغموس من كافة العيارات :

يتكون المتر المكعب من البeton المغموس من :

بيتون $0,7m^3$
 أحجار صغيرة $0,3m^3$
 إذاً فسعر $1m^3$ من البeton المعموس يتضمن :

- ١" - سعر $0,7m^3$ من البeton العادي حسب العيار المطلوب .
- ٢" - سعر $0,3m^3$ من الأحجار الصغيرة التي لا يتجاوز أكبر بعد فيها (15cm) ويجب أن تكون هذه الأحجار قاسية وحديثة المكسر على ثلاثة وجوه وخالية من الأتربة والمواد العالقة لذلك فالسعر يشمل تقديم هذه الأحجار وغسلها ورشها بالماء قبل الصب . واجرة صف هذه الأحجار على طبقات من البeton بسماكة (20cm) على أن تبقى متباينة عن بعضها بحيث تستطيع الطبقة الثانية من البeton التغلل ضمن هذه الأحجار .

يستعمل البeton المعموس في الأساسات والجدران الاستنادية والعادي .

٥" - البeton المسلح عيار $350Kg/m^3$:
 يتضمن سعر $1m^3$ من البeton المسلح عيار $350Kg/m^3$ ثمن المواد التالية :

- ١ - رمل صب $0,4m^3$.
 - ٢ - بحص فولي $0,8m^3$.
 - ٣ - اسمنت أسمر $350Kg$.
 - ٤ - مسامير $5cm$ $1,25Kg$.
 - ٥ - شريط تريبيط $1,3Kg$.
 - ٦ - ثمن حديد التسليح اللازم لـ $1m^3$ من البeton
- ويتم حساب وزن الحديد المطلوب لـ $(1m^3)$ من البeton بطريقتين دقيقة وتقريبية :

أ - الطريقة الدقيقة : ان ثمن حديد التسليح الداخل في أعمال البeton المسلح يشكل في اغلب الأحيان الكتلة الأكبر في سعر $(1m^3)$ من البeton لذلك فإن الخطأ في تحديد كمية حديد التسليح المطلوبة تعني شيئاً ، الأول ان السعر المقدم

لـ (1m³) من البيتون هو أقل من الكلفة الحقيقة وبالتالي خسارة مؤكدة والثاني أن السعر المقدم أعلى مما هو مطلوب فعلاً وبالتالي عدم موافقة صاحب المشروع على هذا السعر وتزويده العمل لمنفذ آخر تكون أسعاره منطقية . لذلك فيجب توخي الدقة أثناء حساب نسبة الحديد لكل متر مكعب ويتم الحساب بالطريقة الدقيقة كما يلي :

١ - اعتقاداً على المخططات الهندسية الإنسانية وتفاصيل حديد التسلیح يتم حساب أطوال الحديد المطلوب لكافّة الأقطار وذلك لكل جزء من أجزاء المبني .

٢ - من الأطوال السابقة واعتقاداً على وزن المتر الطولي لكل قطر يتم حساب وزن الحديد المطلوب .

٣ - يضرب الوزن الناتج بنسبة الهدر المسموح بها والتي تتحدد حسب نوع الحديد ونوع البناء وتكون هذه النسبة ما بين 5% - 2% . ويضاف الوزن الناتج إلى الوزن الإجمالي . والهدر يكور شكلين :

آ - 34% من نسبة الهدر يكون على شكل هدر أثناء قص القضبان وبقاء قطع صغيرة من الحديد لا يمكن استخدامها .

ب - 66% من نسبة الهدر ، يكون هدر تشاريك ضمن البيتون (أطوال تماسك - تشاريك - أعمدة - عكفات ... الخ) .

٤ - من المخططات يتم حساب حجم البيتون المسلح المطلوب .

٥ - يقسم وزن الحديد الناتج في الفقرة (٣) على حجم البيتون المحسوب في الفقرة (٤) فنحصل على نسبة استهلاك (1m³) من البيتون من الحديد ونحصل على ثمن الحديد اللازم للمتر المكعب بضرب الوزن الناتج بسعر الكيلو من حديد التسلیح .

ملاحظات :

- ١ - في حال اختلاف سعر الكغ من الحديد حسب القطر يتم أثناء العمليات السابقة حساب وزن الحديد المطلوب من كل قطر ويحسب الثمن المطلوب وبالتالي نحصل على الثمن الكلي للحديد الذي يقسم على حجم البيتون المطلوب وبالتالي نحمل ثمن الحديد على $1m^3$ من البيتون دون النظر للوزن .
- ٢ - في حالة المشاريع الكبيرة تؤخذ عينات من المنشآت المطلوبة وبحسب استهلاك m^3 لكل عينة ومن ثم يحسب الإستهلاك الوسطي .

ب - الطريقة التقريرية :

هناك نورمات تحدد نسب الحديد الداخلة في البيتون المسلح حسب نوع المنشأ وبحسب الحديد المستعمل ولكن هذه النسب لاتعطي صورة دقيقة عن الإستهلاك الفعلي للحديد لذلك لايفضل اللجوء اليها إلا في حالات وضع الأرقام التقريرية الأولية . وفي الأبنية العادمة «السكنية» يمكن أن تتراوح هذه النسب ما بين $(60-120kg/m^3)$ حسب نوع الحديد المستعمل سواء أكان عالي أو منخفض المقاومة ونوع الحمولات الخاضع لها البناء . بالإضافة الى نوع البناء (طابق واحد - متعدد الطوابق - برجي جدران حاملة . . هوردي . . الخ) .

بالإضافة الى ما سبق يضاف الى ثمن المواد الداخلة في $(1m^3)$ من البيتون المسلح عيار $350Kg/m^3$ اجرة تركيب القالب وتنفيذ شبكات التسلیح وثمن اهتمال القالب وإجرة الجبل والصب وأعمال تأمين استوائية ونعومة السطح المصبوب والتحشية والسقاية بالماء وفك القالب . مع تأمين كافة الأدوات والممواد اللازمة لحسن التنفيذ بالإضافة الى الأرباح والهواة .

٦ - البeton المسلح بعيارات مختلفة :

تبقى خطوات التحليل السابق متبعه في حالة البeton المسلح بعيارات تختلف عن $350Kg/m^3$ مع الأخذ بعين الإعتبار تغير وزن الإسمنت الداخلي وزن الحديد

وشرط التبيط وبالتالي الأرباح والهواك التي تؤخذ كنسبة من السعر الكلي .

ملاحظة : بالنسبة ل بلاطات الخوردي يمكن أن تقدر الأعمال بالمترا المربع للسطح مع اعتبار سعر البلوك ضمن السعر ويمكن أن تقدر بالمترا المكعب بنفس الأسلوب . ويمكن الفصل ما بين البلوك والبيتون وتحديد سعر لكل منها .

ملاحظة : عند استعمال القوالب المعدنية يضاف سعر الزيت المستخدم في دهن القوالب قبل الصب .

البحث السادس

أعمال تشكيل وبناء الباوك

البلوك أو الخفان هو المادة المستعملة في تشكيل وبناء الجدران الخارجية والداخلية وفي بلاطات الهروري . وتعتبر اعمال البلوك من ضمن أعمال الميكيل . بالنسبة للبلوك المستعمل في بناء الجدران فغالباً ما يكون ارتفاعه (20cm) وطوله (40cm) ويمكن أن يكون ارتفاعه (25cm) وطوله (50cm) أما سماكة البلوك فمتغيرة ويمكن أن تأخذ الابعاد (6,8,10,15,20,25)cm ويمكن أن يكون البلوك مصمت أي بدون فراغات أو مع فراغات «مفرغ» .

أما بالنسبة للبلوك المستعمل في بلاطات الهروري فتحتختلف قياساته بحسب التصميم وهو إما أن يكون ذو مقطع مستطيل أو شبه منحرف . وهناك قطع خاصة من البلوك الهروري تستعمل بجوار الجسور المخفية . وتكون مسدودة من أحد طرفيها .

أولاً : أعمال صناعة البلوك :


تم عملية صب وصناعة البلوك في ورشات ومعامل متخصصة وفي أحياناً كثيرة يتم صبها في الورشة إذا كان حجم العمل يبرر اقتصادية هذا الأمر . إن متر مكعب من الخلطة البيتونية المستعملة في صناعة البلوك تتالف من (0.4m³) بحص عدسي الحدود العظمى لحباته (1cm) بالإضافة إلى (0.3m³) بحص س Rossi اقطار حبياته بحدود (0.3cm) و (0.3m³) رمل طينه ناعم ويضاف لكل متر مكعب من هذه الخلطة (200Kg) اسمنت ، أما الماء فيرش أثناء الجبل بحيث

يعطي للجبلة الابتلال دون إيصالها الى مرحلة السيولة وبحيث لا تنفر الخلطة من اليد اذا ما ضغط عليها .

اما الوسائل المستخدمة في صناعة البلوك فقد تطورت من الاسلوب اليدوي الى الاسلوب النصف الآلي الى الاسلوب الآلي «المؤقت» .

أ - الاسلوب اليدوي :

هذا الاسلوب كان متبناً في القديم أما حالياً فهو نادر الاستعمال ولكنه لم ينفرض حتى الآن ، والادوات المستعملة بهذا الاسلوب بسيطة جداً ، تتألف من متوازي مستويات بدون قاعدة أو سقف . جنبان من أجنباهما الأربعة مجهزة بثقوب كل (5cm) - شكل «1-6» بحيث يمكن تحديد سمكية البلوكة المطلوبة وذلك باضافة صفائح لها فرزات تدخل ضمن الثقوب كما هو واضح بالشكل وبحيث يمكن تقسيم عرض متوازي المستويات الى اقسام عرضها يساوي السمكية المطلوبة



قالب البلوك اليدوي شكل (٦ - ١)

للبلوكة . . بعد تحضير هذا القالب يوضع فوق منطقة صلبة ومستوية ونظيفة وتركب الصفائح العرضية ثم يرش القالب بالماء ويملاً ثلث الارتفاع بالخلطة المجهزة سابقاً بعدها يجري دق الخلطة ضمن القالب بمدقة حديدية مبينة بالشكل «6-6» ثم يملأ الثلث الثاني ويدق وأخيراً الثلث ويدق وبعد الانتهاء يرفع القالب بجذبه نحو الأعلى من مكانه ويركب في منطقة أخرى لاعادة العملية .

يترك البلوک المصبوب في مكانه حتى يتصلب مع رشه بالماء مرتين يومياً لمدة خمسة عشر يوماً.

محاسن هذه الطريقة :

- ١ - عدم حاجتها للكهرباء .
- ٢ - بساطة التجهيزات المستخدمة فيها .
- ٣ - يمكن لشخص واحد القيام بالعمل كله .


أما مساوئها فهي :

- ١ - طريقة بطيئة جداً وبجاجة الى جهد عضلي ولا يمكن استعمالها إلا عند الحاجة الى عدد قليل من البلوک عند عدم توفره في مناطق قرية .
- ٢ - بهذه الطريقة لا يمكن صب إلا البلوک المصمت ولا يمكن صب البلوک المفرغ أو الهوردي .
- ٣ - تبقى عملية الرج الميكانيكي المستخدمة في الطرق الأخرى أفضل من الدق اليدوي المستخدم في هذه الطريقة .

ب : الاسلوب النصف آلي : « مكابس البلوک » :

وهي الاكثر انتشاراً في ورشاتنا ، وتألف هذه المكابس من منصة معدنية ترتكز على نوابض يقوم المحرك الكهربائي برجها بصورة متناوية ، وعلى هذه القاعدة ثبت افريزین متوازيين لثبت قالب البلوک على المنصة - شكل «2-6» يمكن التحكم بالمسافة ما بينهما حسب سماكة البلوک المطلوب وتمفصل المنصة مع ذراع معدني يمكن بتدويره نحو الأسفل ان ترتفع المنصة نحو الأعلى والعكس

بالعكس ، ولهذه المنصة فتحة مستطيلة تبرز من خلالها قاعدة افقية لها بروزات اسطوانية شاقولية تشكل الفجوات الموجودة بالبلوكة وهذه القاعدة يمكن تغييرها حين الحاجة الى بلوك مصمت . وفوق المنصة والقاعدة توجد صفيحة علوية لها ذراع يحركها شاقولياً وفق محور شاقولي جانبي تمفصل هذه الصفيحة معه وهذه الصفيحة نفس ابعاد مقطع البلوكة الافقى وتستخدم للضغط على الخلطة ضمن قالب اثناء عمل المكبس بنفس طريقة عمل عصارة الليمون . أما قالب البلوک فهو منفصل عن المكبس نهائياً وهو متوازي مستويات معدني بدون قاعدة أو سقف له من الداخل نفس ابعاد البلوكة وله من الخارج والاسفل نتوء معدني يدخل ضمن الافريزين الموجودين على المنصة ، ويجب ان يتواجد اثناء العمل قالبين على الأقل لضرورة استمرارية العمل ، كما يكون مع كل مكبس عدة انواع من هذه القوالب حسب سماكة البلوكة وشكلها .



ملاحظة : يمكن لبعض المكابس ان تختلف عنها سبق ذكره ولكن الاسلوب العام يبقى نفسه .

- طريقة العمل بهذه المكابس :

- ١ - تجهز الخلطة أولاً بالنسبة المذكورة سابقاً .
- ٢ - تخفض الذراع المعدنية المتمفصلة مع المنصة نحو الاسفل فترتفع المنصة فوق منسوب اعلى البروزات الاسطوانية .
- ٣ - يدخل قالب البلوكة ضمن الافريز .
- ٤ - ترفع الذراع المعدنية للأعلى فتهبط المنصة مع قالب البلوكة بحيث تأخذ البروزات الاسطوانية مكانها ضمن قالب البلوكة .
- ٥ - يشغل المكبس برفع القاطعة الكهربائية فتبعد المنصة بالارتجاج وتضاف الخلطة الى القالب حتى امتلاءه وعدم استيعابه المزيد .
- ٦ - يضغط على الذراع المعدنية للصفيحة العلوية فتضغط على سطح الخلطة في قالب البلوكة فتعطيها الكتناز المطلوب .
- ٧ - يطفأ المكبس وترفع المنصة نحو الأعلى ويسحب قالب البلوكة مع البلوكة المصبوبة من الافريز .
- ٨ - تنقل البلوكة مع القالب الى مكان مستوى ونظيف وتفرغ البلوكة من القالب بالضغط عليها من الاعلى بصفحة معدنية لها ابعاد مقطع القالب ، وفي هذه الاثناء يكون هناك قالب آخر على المكبس من أجل عدم التوقف حتى تفريغ القالب الأول .

محاسن هذه الطريقة :

- ١ - انتاجية هذه الطريقة أفضل بكثير من الطريقة السابقة فبواسطة ثلاثة عمال يمكن انتاج (60) بلوكة بالساعة تقريباً .
- ٢ - يمكن الحصول على جميع قياسات البلوك بهذه الطريقة كما يمكن صب جميع الأنواع (بلوك عادي - بلوك هوردي - بلوك كولسترا) .

٣ - المكبس بهذه الطريقة يعمل على التيار الكهربائي وفي حالة عدم توفر الكهرباء يمكن الإعتماد على محرك ديزل يربط مع المكبس بواسطة قساط (سير) لتوليد الحركة الإهتزازية في المكبس .

مساوٍ هذه الطريقة :

١ - الحاجة الى عدد من العمال للعمل على المكبس يتراوح ما بين (٥-٣)


عمال .

٢ - تبقى طريقة بطيئة إذا ما قورنت بالطرق الآلية الأخرى .

٣ - تحتاج هذه الطريقة لوجود ساحة خاصة مجهزة بأرض مستوية ونظيفة مما لا يتوفّر في كثير من الورشات كما يجب تجنب استعمال هذه الطريقة في المناطق السكنية نظراً للضجيج الناتج عن عمل المكبس .

جـ- الأسلوب الآلي : مكبات صب البلوك :

وتدعى بالبياضات . وهي تشبه الى حد كبير الآليات المستخدمة في صب الأرصفة والجزر الوسطية في الطرقات شكل «٣-٦» .



- آلة صب البلوك الآلية (البياضة)

شكل ٦٣ -

وتتألف هذه الآلة من وعاء مخروطي مفتوح من الأعلى يملاً بالخلطة المجهزة مسبقاً . كما تحتوي قوالب آلية تستقبل الخليط وترجه لتعطيه الارتصاص المطلوب ثم تفرغه وبصورة الآلة على الأرض .

هذه الآلة تحتاج لعمل بالطريقة المثل إلى ساحات واسعة أرضها صلبة ونظيفة ومستوية ومقسمة إلى مسارات مستقيمة تقوم الآلة بالسير وفق هذه الخطوط مختلفة وراءها البلوك المصنوع .

محاسن هذه الطريقة :

- ١ - إنتاجية هذه الطريقة كبيرة جداً وتتفوق بكثير إنتاجية الطرق الأخرى مع حد أدنى من اليد العاملة .
- ٢ - يمكن لهذه الطريقة صب جميع أنواع وقياسات البلوك المطلوب في الورشات .

مساوئ هذه الطريقة :

- ١ - لا يمكن في حالات الورشات الصغيرة اعتماد هذه الطريقة . لعدم تحقق الجدوى الاقتصادية .
- ٢ - نسبة الهدر في هذه الطريقة تتفوق نسباً الهدر في الطرق الأخرى والتي تكاد تكون معروفة .

- معالجة البلوك بعد الصب :

- ١ - تتم سقاية البلوك المصنوع حديثاً بالماء مرتين يومياً (صباحاً ومساءً) ولدنة خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي للصب .
- ٢ - يجب حماية البلوك من الصقيع بتغطيته في الليالي الباردة بالشواهد أو باستعمال المواقد الدخانية .
- ٣ - بعد مرور خمسة عشر يوماً أي بعد تصلب البلوك ينقل من ساحة الصب إلى مكان التخزين ويكتدش فوق بعضه بصورة متناوبة أي عندما يكون الصف

الأول باتجاه معين يكون الصف ^{بـ} الثاني باتجاه متعمد عليه والصف الثالث بنفس الإتجاه الأول وهكذا . ويفضل ^{أن} لا يزيد ارتفاع البلوك المصنوف عن (1,5m) بحيث يستطيع العامل حمل البلوك وهو واقف على الأرض دون أن يمد قامته .

ثانياً : أعمال بناء البلوك :

بعد عشرين يوماً من صب البلوك يمكن استعماله في البناء . حيث ينقل بعناية إلى مكان بنائه ويوزع على مكان العمل . وغالباً ما يكون استعمال البلوك محسوباً بما يلي :

١ - بناء الجدران الخارجية في الأبنية التي يكون هيكلها مؤلف من أعمدة وجدران مسلحة مع بلاطات أفقية مسلحة . والبلوك المستعمل لهذه الغاية ذو سمأكة (15cm) وما فوق .

٢ - بناء الفواصل الداخلية في الأبنية البيتونية المسلحة أو الأبنية ذات الجدران الحاملة والبلوك المستعمل لهذا الغرض يمكن أن يكون بسمأكة (10-15)cm .

٣ - بناء جدران فواصل التمدد والتقلص وهي تعتبر جدران خارجية اما على طبقتين متجاورتين يفصل بينها مسافة بحدود (2,5-3)Cm والبلوك المستعمل لهذه الجدران هو نفسه المستعمل في الجدران الخارجية .

٤ - بناء الجدران الحاملة في بعض المنشآت عندما تكون الحمولة صغيرة ويفضل استعمال البلوك المصمت لهذه الغاية .

٥ - بناء بلوك الأسوار والدرازيات وحواف البرنادات ويستعمل لهذه الأعمال بلوك بمختلف القياسات حسب الطلب ويمكن استعمال بلوك الكوليسترا .


طريقة بناء البلوك :

يتم بناء البلوك وفق صنوف أفقية تدعى بالمدماك ويمكن تفصيل عملية بناء المدماك الأول بين عمودين متقابلين بالخطوات التالية :

١ - يتم تركيب البلوكة الملائقة للعمود في مكانها الصحيح المأهول من المخطط المعايير بوضع مونة اسمانية تحتها بسماكة (1,5cm) وعيار (250Kg/m³) ثم توضع البلوكة وتوجه فتحات الفراغات التي فيها نحو الأسفل ويتم الدق على البلوكة من الأعلى باليد أو بواسطة مقبض المسطرين حتى تنفر المونة للخارج - شكل «5-6» ويجب أن يتبع حرف البلوكة عن العمود بمقدار (1,5cm) . كما في الشكل بعد ذلك يجري التأكد من شاقولية وأفقية البلوكة بواسطة ميزان الزئبق كما يتم التأكد من صحة الزاوية التي تشكلها هذه البلوكة مع وجه العمود (باستعمال الزاوية القائمة المعدنية فيها إذا كانت الزاوية قائمة) .

بنفس الطريقة يتم تركيب البلوكة الملائقة للعمود المقابل .

٢ - يشد خيط من الكتان أو النايلون ما بين الوجهين الخارجيين للبلوكتين ويجب أن يلامس هذا الخيط وجهي البلوكتين الخارجيتين على كامل طول كل وجه شكل «5-6» .



شكل «5 - 6»

٣ - وفق هذا الخطيط يتم تركيب باقي البلوك في المدامك وتوضع المونة تحت كل بلوكه بنفس المسماكة (1,5m) والفراغات من الأسفل وتدق كل بلوكه بحيث تغمس حواجزها في المونة وتكون المسافة بين البلوكه والتي تليها (1,5cm) أيضاً . ويتم التأكد من شاقولية وأفقيه كل بلوكه بواسطة ميزان الزئبق .

٤ - بعد انتهاء المدامك يفك الخطيط وتقليل اللصقات باللونة الإسمتية وتحشى بشكل جيد ويجب أن تكون مونة اللصقات من أحد الحواف داخلة عن حرف البلوكه بحدود 1,5cm وذلك لضرورة تماسك الطينة «الورقة الإسمتية» مع البلوك .

بعد الإنتهاء من بناء المدامك الأول يبدأ العمل ببناء المدامك الثاني بنفس الطريقة ولكن مع الإنتباه الى أن لا تكون اللصقات فوق بعضها البعض بل يجب أن يكون التباعد بين اللصقة في المدامك الأسفل واللصقة في المدامك العلوي لا يقل عن (10cm) على الأقل لذلك يتم العمل بالمدامك الثاني وفق الخطوات التالية :

١ - فوق البلوكه الأولى في المدامك الأول يركب نصف بلوكه وتبنى بنفس طريقة البلوكه التي تحتها وباستعمال الشاقول «البلبل» في قياس شاقوليتهما . وهنا يتم الإستغناء عن التأكيد من زاويتها مع العمود . كما وتبني نصف بلوكه أخرى ملائصقة للعمود المقابل وبهذا يكون التباعد بين اللصقة في المدامك الأول واللصقة في المدامك الثاني بمقدار بعد نصف بلوكه وهو حتماً أكبر من (10cm) .

٢ - يشد الخطيط بين هذين النصفين ثم يتم بناء باقي بلوك المدامك .


٣ - بعد الإنتهاء من هذا المدامك نبدأ بالمدامك الثالث وتكون البلوكات الملائصقة للأعمدة بلوكات كاملة أي بنفس طريقة المدامك الأول والمدامك الرابع يكون بأنصاف بلوكات كما في المدامك الثاني وهكذا دواليك حتى انتهاء الجدار شكل «6-6» .

ويجب الحرص على استعمال البلبل عند البلوكتين الطرفيتين في كل مدامك واللتين يشد الخطيط عليهما لأن الخطأ في تحديد شاقوليتهما يعني خطأ في شاقولية باقي

بلوکات المدماك التي يعتمد في تحديد شاقولية كل منها على انتباق حرفها السفلي على الحرف العلوي في بلوکة المدماك السفلي وعلى ملامسة حرفها للخط المشدود بين البلوکتين الطرفيتين .

ملاحظات حول بناء البلوک :

١ - عند الوصول في منسوب النوافذ تعلم حوافيها على آخر مدماك ثم يبني البلوک بحيث تكون جوانب فتحة النافذة أو الباب مؤلفة من سطوح مستوية أي أن يكون السطح السليم للبلوکة من طرف النافذة - شکل «6-6» .



شکل «6 - 6»


٢ - بعد الوصول الى منسوب نهاية النافذة أو الباب تنفذ عتبة من البيتون المسلح فوق النافذة، أو الباب وتنصيل كوفراجات موضع بالشكل «6-6» . وفي حال كون الباب أو النافذة مجاور لعمود أو جدار مسلح يتم صب العمود أو الجدار حتى العتبة لتربيط حديد تسليح العتبة مع حديد الجدار أو

. العمود .

يمكن اتمام عملية بناء البلوك فوق العتبة قبل فك قالب العتبة وبعد مرور ساعه على صب العتبة . (24)

٣ - عند الوصول الى آخر مدماك يمكن أن تبقى هناك مسافة صغيرة فاصلة ما بين هذا المدماك والسلف أو أسفل الجسر . بحيث لا يمكن إغلاقها بدماك كامل وهذا يتم الإستعانة بالبلوك المكسر مع المونة لإغلاق الفتحة ويجب أن تعطى للمونة في مثل هذه الفراغات الارتصاص المطلوب لتجنب ظهور شقوق ما بين البلاطة والجدار .

٤ - يمكن بناء المدماك الأول وحتى السابع تقريباً «حسب طول عامل البناء» بدون استعمال أي سبيبة في عملية البناء وبعد ذلك لابد من نصب سبيبة للوصول الى منسوب البناء . هذه السبيبة يمكن أن تنفذ (في الإرتفاعات الصغيرة) من البلوك والمورين وألواح البوندي . حيث يرتب البلوك على جانبي الحائط ويوضع عدد من المورين أو الواح البوندي بصورة أفقية - شكل «٦-٧» .




السقالة من البلوك شكل ٦١ - ٧

ويمكن تعلية هذه السبيبة كلما دعت الضرورة لذلك بزيادة عدد البلوك تحت الخشب .

وبهذه الطريقة يمكن العمل حتى ارتفاع ثلاثة أمتار . ولكن فوق ذلك فالامر يتطلب عدد كبير من البلوك بالإضافة الى أنها تصيب سبيبة ضعيفة وخطيرة .


ملاحظة : يمكن الإستعاضة عن البلوك ببراميل معدنية يوضع فوقها مباشرة الواح البوندي أو يزداد ارتفاعها بعدد من البلوکات ثم توضع الواح البوندي .

وأيضاً يمكن استعمال ما يسمى عامياً بالجحش الخشبي شكل «8-6» .



شكل «8 - 6»


في الارتفاعات التي تزيد عن ثلاثة أمتار يستعان بسيب خشبية بالشكل التالي .



شكل «9 - 6»

وفي حالة توفر الوسائل يستعان بالسيب المعدنية المبينة بالشكل «10-6» .

شكل «10 - 6»




٥ - تحتاج عملية بناء البلوك الى ثلاثة أشخاص على الأقل موزعين كما يلي :

أ - عامل البناء : وهو الذي يقوم بالبناء . ويجب أن يكون ذو خبرة في هذا المجال .

ب - عامل الجبل : يقوم بحمل المونة ونقلها الى مكان البناء .

ج - عامل نقل ورفع البلوك : وهو يقوم بتقريب البلوك الى مكان البناء ورفعه الى فوق السيبة ليقوم عامل البناء ببنائه ويمكن أن يقوم عامل ماهر واحد بوظيفة عامل الجبل وعامل النقل والرفع .

٦ - في بعض الحالات الخاصة ولضرورات العزل الحراري أو الصوقي يتم بناء الجدران على طبقتين متوازيتين تفصل ما بينهما مسافة معينة بحسب شروط العزل المطلوب . في هذه الحالة يجب أن تبني بلوكة من كل أربع بلوكات . بشكل عرضاني وبالتالي بين المداميك - شكل «11-6» بحيث تربط ما بين الجدارين المتوازيين .



شكل ٦٦ - ١١

٧ - في حالات خاصة يتم بناء البلوك ما بين الأعمدة قبل صب السقف وفي هذه الحالة سيتم تركيب القالب الخشبي على البلوك مباشرة وهذا يتطلب أن يكون المدامك الأخير ذو منسوب ملائم لمنسوب أسفل الجسر أو البلاطة وإن لم يتحقق هذا يمكن أن يركب القالب على منسوب المدامك الأخير ولكن حديد التسلیح يجب أن يوضع في منسوبه الصحيح وتملاً المسافة الفاصلة بين المنسوبين بالبيتون أثناء صب السقف دون أن ننسى وضع كراسى من البلوك أو من قضبان الحديد تحت قضبان تسلیح الجسور لتبقى في منسوبها الصحيح .

٨ - إن ظهور الشقوق في جدران البلوكات ناتج عن عدة أسباب أهمها :


- ١ - استعمال البلوك قبل مضي عشرين يوماً على صبه أي قبل تصلبه بشكل كامل وانتهاء فترة تقلصه .
- ٢ - عدم تنفيذ اللصقات بصورة جيدة سواء أكانت لصاقات ما بين البلوكات والأخرى أو ما بين البلوكة والأعمدة والسلف .
- ٣ - استعمال قطع بلوك مكسرة وغير منتظمة .

ولأن تلافي بعض هذه الأسباب قد يكون صعباً أحياناً فيجب تأجيل تنفيذ الورقة الإسمانية للجدران إلى ما بعد عشرين يوماً على الأقل . أي إلى ما بعد فترة ظهور التشققات .

ملاحظة : بعض الشقوق يمكن أن تكون بسبب إنشائي ولاعلاقة لها بسوء تنفيذ بناء البلوك .

- ثالثاً : بلوك الموردي :

يستعمل بلوك الموردي ملء الفراغات ما بين الأعصاب في بلاطات الموردي انظر شكل « 3-26 » وهي عادة ما تكون خفيفة الوزن وذات فراغات كبيرة وتأخذ عدة أشكال يوضح الشكل « 6-12 » بعضها .



شكل « 6 - 12 »

أما قياسات بلوك الموردي النظامية فيبنيها الجدول التالي :

البعد	القياس بالـ cm
الارتفاع	8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 24 - 26 - 30 - 35
الطول في الأعلى	23 - 35 - 37
الطول في الأسفل	35 - 38 - 40
العرض	20 - 25 - 30
سماكة القشرة والخواجز الداخلية	2 - 3

وهناك قطع خاصة من البلوك الوردي تستعمل بجوار الجسور المخفية وتكون مسدودة من أحد طرفيها .

- يتم تركيب بلوك الوردي فوق الكوفراج الخشبي وفقاً لما هو وارد ببحث بلاطات الوردي ويتم التركيب بدون مونة وترص البلاطات على بعضها الى أن تصبح لصاقاتها متلاحمة ويتجنب استعمال القطع المكسورة .

رابعاً : تحليل أسعار أعمال البلوك :

١ - تحليل أسعار البلوك العادي :

إن تحليل أعمال البلوك في الأعمال الإنسانية يتم على أساس تحديد سعر المتر المكعب وأحياناً المربع . ويمكن أن يتم وضع ثلاثة أنواع لتحليل السعر لأعمال البلوك الأول تحليل سعر أعمال صب البلوك والثاني أعمال بناء البلوك . والثالث أعمال تقديم بلوك جاهز وبنائه .

آ - تحليل سعر أعمال صب البلوك لـ (1m³) :

تحتختلف كمية المواد المشكلة لـ (1m³) من البلوك حسب سمكية البلوك وكيفيتها مفرغة أو مصممة فمثلاً (1m³) من البلوك ذو السمك (15cm) مفرغ يستهلك المواد التالية :

- ١ - رمل ناعم «طينة» 0,35m³ .
- ٢ - رمل خشن «سمسمية» 0,35m³ .
- ٣ - بحص ناعم عدسي 0,4m³ .
- ٤ - اسمنت أسمري 200Kg .

بالإضافة إلى المواد السابقة يشمل سعر المتر المكعب ثمن اهتزاز آلة الصب وتجهيز ساحة ومكان العمل وسقاية البلوك وتخزينه ونقله بالإضافة إلى الأرباح والهوايلك .

ب - أعمال بناء البلوك :

يتضمن السعر ثمن المواد التالية لبناء $1m^3$ من البلوك :

- ١ - رمل طينة للمونة $0,4m^3$.
- ٢ - اسمنت أسمر $42Kg$.
- ٣ - خيط للعمار $0,04Kg$.

كما يتضمن السعر أجرة العامل والسكنية بالماء والأرباح والهواك .

ج - أعمال تقديم بلوك جاهز وبنائه :

ويتم وضع هذا السعر في حالة عدم إمكانية صب البلوك في الورشة ويتضمن السعر إضافة إلى سعر البند السابق (سعر البناء) سعر البلوك من المصدر مضافاً إليه كلفة النقل والتحميل والتزييل والأرباح والهواك ويختلف عدد البلوكات المشكلة لـ $(1m^3)$ من البلوك حسب سماكة البلوك .

- ١ - بلوك سماكة $10cm$ عدد البلوكات المشكلة لـ $1m^3$ 125 بلوكة
- ٢ - بلوك سماكة $15cm$ عدد البلوكات المشكلة لـ $1m^3$ 84 بلوكة
- ٣ - بلوك سماكة $20cm$ عدد البلوكات المشكلة لـ $1m^3$ 63 بلوكة
- ٤ - بلوك سماكة $25cm$ عدد البلوكات المشكلة لـ $1m^3$ 50 بلوكة
- ٥ - بلوك سماكة $30cm$ عدد البلوكات المشكلة لـ $1m^3$ 42 بلوكة

- يتم حساب كميات البلوك المتفق بحساب مساحة البلوك المنفذ بالمترا المربع مع حسم جميع الفراغات التي تتجاوز مساحة كل منها عشر المترا المربع إضافة إلى حذف الأجزاء المتعامدة مع سطح البلوك والتي لا يتتجاوز عمقها $(25cm)$.

بعد حساب المساحة بالمترا المربع يتم الأخذ بها كما هي إذا كان السعر مقدم على أساس سعر المترا المربع أو تحول إلى مترا مكعب فيها فإذا كان السعر مقدم على أساس سعر المترا المكعب .

ملاحظة : لحساب سعر المتر المربع من البلوك يتم وضع سعر للمتر المكعب ومن ثم يحسب سعر المتر المربع بتقسيم السعر لـ $1m^3$ على عدد (B) يتعلق بسماكة البلوك .

35	30	25	20	15	10	سماكة البلوك cm
2,85	3,3	4	5	6,6	10	B

٢ - تحليل سعر بلوك الهوردي :

تقدر أعمال بلوك الهوردي الداخلي في سقوف البeton المسلح كما يلي :

١" - بالعدد : أي يتم وضع سعر للبلوك الواحدة ويضرب عدد البلوك المستعمل بهذا السعر .

٢" - بالметр المكعب : يوضع السعر لـ $1m^3$ من بلوك الهوردي ويتم ذلك بحساب حجم بلوك الهوردي الداخلي ضمن البلاطة بدقة . أي بضرب المرتسم الأفقي للبلوك في سماكته . أو بطريقة تقريرية وذلك بأن يقسم ($1m^3$) من بلاطة الهوردي إلى .

١ - $0,6m^3$ بيتون مسلح

٢ - $0,4m^3$ بلوك هوردي

وبعد حساب الحجم يتم ضربه بسعر المتر المكعب فنحصل بذلك على سعر أعمال بلوك الهوردي .

الملاحق

- ملحق رقم « ١ » -
 - جداول خاصة بالقوالب الخشبية -

- ١ - تقدير كميات مفردات القالب الخشبي بالـ m^3 أو بالعدد :
- آ - خشب دف : ان الطول الغالب لألواح خشب الدف هو $4 m$ وأما السماكة الغالية فهي (2,5 Cm) وبالتالي يحدد عدد الألواح المشكلة لـ $1 m^3$ من خشب الدف حسب العرض :
- ١" - العرض (10 Cm) : (لوح) $1 m^3 = 100$
 - ٢" - العرض (12 Cm) : (لوح) $1 m^3 = 83$
 - ٣" - العرض (15 Cm) : (لوح) $1 m^3 = 66$
 - ٤" - العرض (20 Cm) : (لوح) $1 m^3 = 50$
- في حالة استخدام دف ذو سماكة تختلف عن (2,5 Cm) تضرب الأرقام السابقة بالنسبة ($\frac{2,5}{L}$) حيث L هي سماكة الواح الدف المستعمل .
- أما في حالة استعمال دف بأطوال تختلف عن (4 m) فتضرب الأرقام السابقة بالنسبة ($\frac{4}{L}$) حيث L طول الدف المستعمل .
- منها كان عرض ألواح الدف فان ($1 m^3$) منه يغطي مساحة (40 m²) فيما إذا كانت سماكته (2,5 Cm) .
- ب - المورين : إن ($1 m^3$) من المورين ذو القياسات التالية (400×7,5×7,5 Cm) يتكون من (44) مورينة ويختلف هذا الرقم باختلاف أحد الأبعاد السابقة

والأبعاد السابقة هي الأكثر شيوعاً .

1 m^3 مورين (400 × 8 × 8 Cm) ← (40) مورينة .
 1 m^3 مورين (400 × 6,5 × 6,5 Cm) ← (59) مورينة .

٢ - تقدير كميات الخشب المطلوبة لإنجاز 1 m^3 بيتون مسلح بالقالب :

تحتختلف كمية الخشب المطلوبة لإنجاز (1 m^3) من البيتون حسب ما يلي :

- ١ - نوع المنشآ «أساس - عمود ... بلاطة جائزية - بلاطة هوردي .. الخ» .
- ٢ - أبعاد المنشآ : كلما ازدادت الأبعاد كلما صغرت الكمية المطلوبة من الخشب لإنجاز 1 m^3 منه .

فازدياد أبعاد العمود مثلاً يعني زيادة في حجم البيتون وزيادة أيضاً في الخشب المستعمل ولكن ليس بنفس النسبة التي يزيد بها حجم البيتون . كما انه توجد بعد القطع الخشبية المستعملة في الكوفراج يجب استعمالها بغض النظر عن أبعاد العمود «مورين الاسوارة - الوسائلات - أكواب المورين» . وكذلك الأمر فيما إذا ازدادت مجازات البلاطات ، مما يؤدي الى زيادة في مقاطع الجوانز ومساكة البلاطة .

٣ - نوع المواد الداخلية في تشكيل البيتون : فكلما تحسنت نوعية المواد الداخلية في البيتون ازدادت مقاومته أي صغرت أبعاده وبالتالي ازدادت نسبة استهلاك الخشب لـ (1 m^3) .

٤ - طريقة التصميم الانشائي : بشكل عام فاتباع الطريقة الكلاسيكية يؤدي الى مقاطع انشائية أكبر وبالتالي نسبة الاستهلاك سوف تكون أصغر منها في حال اتباع الطريقة الحدية في التصميم .

٥ - الجو السائد بعد عملية الصب : والذي يؤثر على دورية استخدام القالب الخشبي فكلما صغرت المدة التي يتم بعدها فك الخشب للجزاء المصبوغة

«والمتأثرة طبعاً بحالة الجو» كلما صغرت دورة استخدام الخشب وبالتالي صغرت نسبة استهلاك (1 m^3) من البيتون .

أيضاً يؤثر أسلوب معالجة البيتون بعد الصب «المعالجة البليتون بالبخار» على دورة استخدام الخشب وبالتالي على نسبة الاستهلاك .

إن تعدد المؤشرات على نسبة استهلاك الخشب المطلوبة لانجاز (1 m^3) من البيتون سوف يجعل من تقدير هذه الكمية أمراً صعباً نوعاً ما . ولكن وبصورة تقريرية يمكن الاستعانة بالارقام التالية والمتخذة من التجربة والتي يمكن أن تفيد في تقدير مبدئي وتقريري لكمية الخشب المطلوبة في الحالات الطبيعية وذلك حسب أجزاء البناء المختلفة وحسب أبعاد المنشآت :

جدول نسب استهلاك الخشب اللازم لانجاز (1 m^3) بيتون بال قالب

m^3 مجموع	m^3 موردين	m^3 دف	نوع الكوفrage
0,215 - 0,1	0,08 - 0,04	0,135 - 0,06	أساسات مفردة
0,8 - 0,3	0,3 - 0,1	0,5 - 0,2	شيناجات
1,1 - 0,182	0,41 - 0,06	0,6 - 0,12	أعمدة
1,5 - 0,4	0,2 - 0,2	0,6 - 0,2	جوائز
0,8 - 0,613	0,42 - 0,335	دعمات	
	0,1 - 0,068	فرس	بلاطات
	0,13 - 0,085	صلي	أفقية
	0,65 - 0,488	مجموع	

إن الأرقام السابقة وضعت وفق الأسس التالية :

- ١ - الأرقام الصغيرة تدل على أبعاد صغرى للمنشأ والكبيرة على أبعاد عظمى في الحالات الطبيعية .
- ٢ - اعتبر أن سماكة الدف المستعمل هي $2,5 \text{ cm}$ وفي حال تغير السماكة تضرب الأرقام السابقة للدف بالنسبة $\frac{1}{2,5}$ حيث t هي سماكة الدف المستعمل .
- ٣ - مقطع المورينة اعتبر مربع طول ضلعه $(7,5 \text{ cm})$ وفي حال اختلاف مقطع المورين تضرب الأرقام العائدة للمورين بالنسبة $\left(\frac{A}{56,25}\right)$ حيث A مساحة المقطع الجديد (cm^2) .
- ٤ - البلاطاتأخذت بدون جوائز . حيث يضاف الخشب المطلوب لكرفرجة الجوائز في حالة البلاطات الجائزية ، والبلاطات الموردي التي لها جوائز ساقطة .

ملحق رقم - ٢ -
جدول أوزان ومقاطع حديد التسليح الملمس والمحلزن

قطر الثقب Cm	محيط القضيب Cm	وزن المتر الطولي محلزن أملس	مساحة المقطع حسب عدد القضبان Cm^2										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	1,884	0,222	0,222	0,28	0,66	0,84	1,13	1,41	1,69	1,97	2,24	2,64	2,82
8	2,514	0,394	0,409	0,50	1,00	1,50	2,01	2,51	3,01	3,51	4,02	4,52	5,02
10	3,142	0,616	0,650	0,78	1,57	2,35	3,14	3,92	4,71	5,49	6,28	7,02	7,85
12	3,771	0,888	1,000	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,78	7,91	9,04	10,17	11,31
14	4,399	1,209	1,250	1,54	3,07	4,61	6,15	7,69	9,23	10,77	12,31	13,85	15,39
16	5,028	1,578	1,810	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	18,09	20,10
18	5,654	1,994	2,150	2,54	5,08	7,63	10,17	12,72	15,26	17,81	20,35	22,86	25,40
20	6,282	2,465	2,560	3,14	6,26	9,42	12,56	15,70	18,84	21,98	25,12	28,26	31,40
22	6,912	2,984	3,100	3,82	7,60	11,40	15,20	19,00	22,80	26,60	30,41	34,21	38,01
24	7,541	3,546	3,750	4,52	9,04	13,57	18,09	22,61	27,14	31,66	36,19	40,71	45,23
25	7,864	3,852	3,949	4,91	9,62	14,73	19,64	24,55	29,46	34,37	39,28	44,18	49,10
26	8,168	4,168	4,300	5,31	10,61	15,92	21,23	26,54	31,85	37,16	42,44	47,79	53,10
28	8,795	4,936	4,834	6,15	12,31	18,47	24,63	30,78	36,94	43,10	49,26	55,41	61,50
30	9,425	5,544	5,549	7,06	14,13	21,20	28,27	35,43	42,41	49,48	56,54	63,00	70,60
32	10,053	6,310	6,521	8,04	16,07	24,11	32,15	49,19	48,23	56,27	64,30	72,34	80,38

ملاحظة : تختلف أوزان حديد التسليح محلزن حسب شكل ونوع الحلزنة والارقام المدونة في الجدول السابق خاصة بالحديد المحلزن الروسي .

ملحق رقم (٣) تعديل مقاطع حديد التسليح حسب نوع وقطر حديد التسليح المستعمل

يضطر المهندس في حالات كثيرة أثناء التنفيذ إلى اجراء بعض التعديلات على نوع وأقطار حديد قضبان التسليح خلافاً لما هو وارد بالمخطلات الهندسية والدراسة الإنسانية . وذلك لأسباب عديدة ، كعدم توفر النوع أو القطر المطلوب أو لضرورة تنفيذية .

أولاً : تعديل أقطار قضبان التسليح مع المحافظة على نوع الحديد المستعمل :

إن تعديل أقطار قضبان التسليح من قطر إلى قطر آخر أمر بسيط . حيث يكفي أن نحسب مساحة التسليح المطلوبة في التصميم ، ونختار عدد جيد من القضبان وفق القطر المعدل ، بحيث نحصل على التسليح المطلوب ، وعلى أن يتم مراعاة الأمور التالية :

- ١ - المحافظة على الحد الأدنى والأقصى للتباعد بين القضبان .
- ٢ - المحافظة على الحد الأدنى والأقصى لنسب حديد التسليح .
- ٣ - تعديل عدد الآتاري المطلوبة لثبت القضبان ، حيث لا يسمح بوجود أكثر من قضيب واحد مثبت من جهة واحدة بين قضيبين مثبتين من جهتين .
- ٤ - المحافظة على شرط التهاسك وخاصة في الأساسات .

ثانياً : تعديل مساحة التسليح عند تغيير نوع حديد التسليح :
يتم التعديل في هذه الحالة بالعودة إلى قوانين التصميم المتبعة . واستخراج

نسبة التعديل المطلوبة : وفيما يلي تم حساب نسب التعديل على حديد التسليح عند تعديل حد المرونة له وذلك مع اتباع الطريقة الكلاسيكية في التصميم . ومع اعتبار أن مقاومة البيتون المميزة بعد (28) يوم من الصب تعادل 180Kg/Cm^2 :

أ - التعديل من حديد محلزن حد مرونته ($f_y = 4200\text{kg/cm}^2$) إلى حديد محلزن حد مرونته ($f_y = 3000\text{kg/cm}^2$) :

١" - الأعمدة :

يتم تعديل مساحة مقطع حديد التسليح وفق العلاقة التالية :

$$As_2 = As_1 \times 1,4$$

As_1 : مساحة مقطع التسليح باستعمال حديد تسليح حد مرونته 4200Kg/Cm^2

As_2 : مساحة مقطع التسليح باستعمال حديد التسليح حد مرونته 3000Kg/Cm^2

ويجب المحافظة على نسب التسليح العظمى المسموح بها والتي حددها الكود العربى كما يلى :

العمود وسطي $0,04A_0$

العمود طرفي $0,05A_0$

العمود ركنى $0,06A_0$

A_0 : مساحة مقطع العمود ال BETONI .

٢" - الجوائز احادية وثنائية التسليح الخاضعة لعزوم الانعطاف :

- الجوائز احادية التسليح :

$$As_2 = As_1 \times 1,23$$

على أن لا تتجاوز نسبة التسليح العظمى المسموح بها للتسليح المشدود .

- الجوائز ثنائية التسليح :

التسلیح المشدود :

$$As_2 = As_1 \times 1,23$$

التسلیح المضغوط :

$$As'_2 = As_1 / As'_1 \times As_2$$

حديد التسلیح المضغوط في الحالة (4200) والحالة (3000) على التوالي .

٣" - البلاطات والأساسات والجوائز الطرفية (L) الخاضعة لعزم الانعطاف :

- احادي التسلیح :

$$As_2 = As_1 \times 1,23$$

- ثنائي التسلیح : تطبق نفس القواعد المتبعة في الجوائز العاديّة .

٤" - الأتاري :

$$Ast_2 = Ast_1 \times 1,21$$

مساحة مقطع الأتاري عند استخدام حديد تسلیح حد مرونته Ast_1
 4200 Kg/Cm^2

مساحة مقطع الأتاري عند استخدام حديد تسلیح حد مرونته Ast_2
 3000 Kg/Cm^2

ب - التعديل من حديد أملس حد مرونته (2400 Kg/Cm^2) الى حديد محلزن
حد مرونته (4200 Kg/Cm^2) :

١" - الأعمدة :

$$As_2 = As_1 \times 0,57$$

مساحة مقطع التسلیح باستعمال حديد تسلیح حد مرونته As_1
 2400 Kg/Cm^2

As_2 مساحة مقطع التسلیح باستعمال حديد تسليح حد مرone
 $4200Kg/Cm^2$

ويجب المحافظة على نسب التسلیح الدنيا المسموح بها والتي حددها الكود العربي كما يلي :

للعمود الوسطي . $0,008Ac$

للعمود الطرفي . $0,009Ac$

للعمود الركني . $0,010Ac$

مساحة المقطع البيتوبي . Ac

"٢" - الجوائز المستطيلة أحادية التسلیح والخاضعة لعزم انعطاف :

$$As_2 = As_1 \times 0,64$$

على أن لا تقل مساحة التسلیح الملحزن الجديد عن القيمة :

$$0,00214 b.d$$

b عرض المقطع .

d الارتفاع الفعال الجديد فيها إذا قمت زيادة الارتفاع الفعال حيث من الممكن زيادة المقطع الفعال «إن سمحت الظروف المعمارية» بنسبة 10% وإذا لم يكن هذا ممكناً . يجب التأكد من إجهادات البeton والتسلیح من قبل المهندس .

"٣" - الجوائز المستطيلة ثنائية التسلیح الخاضعة لعزم الانعطاف :

أ- بالنسبة للتسلیح الرئيسي تطبق نفس التعليمات في الفقرة السابقة .

ب- ينخفض تسلیح الضغط وفق العلاقة التالية :

$$As'_2 = As'_1 / As_1 \times As_2$$

$As'_2 - As'_2$ تسلیح الضغط في الحالة (2400)-(4000) على التوالي .

"٣" - البلاطات والأساسات والجوائز الطرفية ذات المقطع (L) والخاضعة لعزم انعطاف :

لعلم

- التسلیح الرئیسی .

$$As_2 = As_1 \times 0,64$$

ویجب مراعات الأمور التالیة :

- ١ - بالنسبة للبلاطات يجب أن لا تقل مساحة التسلیح المخلزن المستخدمة عن القيمة : $(0,2d)$ حيث d سماكة البلاطة . كما يجب التتحقق من اجهادات البيتون والتسلیح ، حيث من الصعب تعديل سماكة البلاطة ، لأن هذا سيؤدي إلى ازدياد الحمولة وبالتالي تعديل الدراسة کاملة .
- ٢ - بالنسبة للأساسات فيجب أن لا تقل مساحة التسلیح المستخدمة في الأساسات عن $(6\varnothing 10/m)$.

٤" - الأناری :

$$Ast_2 = Ast_1 \times 0,7$$

Ast_1 مساحة مقطع الأناری باستخدام حديد محلزن حد مرونته $(2400Kg/Cm^2)$

Ast_2 مساحة مقطع الأناری باستخدام حديد محلزن حد مرونته $(4000Kg/Cm^2)$

ويجب أن لا تقل مساحة مقطع الأناری المخلزن عن القيمة $0,00083 b.s$

b عرض مقطع الجائز بـ Cm

s تبعد الأناری بـ Cm

ملاحظة (١) : يمكن بالاعتراض على الحالتين السابقتين (أ - ب) تعديل حديد التسلیح من 2400 الى 3200 أو بالعكس .

ملاحظة (٢) : بشكل عام يجب عند زيادة مساحة التسلیح التأكد من عدم تجاوز نسبة التسلیح العظمى المسموح بها وفي حال تخفيض مساحة التسلیح التأکد من عدم تجاوز نسبة التسلیح الدنيا .

- ملحق رقم « ٤ » -
 - جداول لنسب الخلطات البيتونية -

١ - جداول لنسب الخلطات المقترحة لبعض الأعمال البيتونية (بالوزن)

البيتون	اسمنت	رمل	بحص
١ - بيتون مسلح	1	2	4
٢ - بيتون كتلي	1	3	5
٣ - بيتون طرق	1	2	3
٤ - قواعد بيتونية	1	3	5
٥ - بيتون أرضفة	1	2	3

٢ - في الأعمال المحلية العادية (غير المسلح) تكون نسب مكونات الخلطة
البيتونية :

الاسمنت : 200 - 400 Kg

الرمل : $0,4 \text{ m}^3$

البحص : $0,8 \text{ m}^3$

$$0,55 - 0,35 = \frac{\text{الماء}}{C} = \frac{w}{C}$$

الماء اللازم للجبل والصب 8% من وزن المواد الناشرة .

٣ - جدول النسب الاختيارية للأسمنت والحدى حسب اجهاد الضغط الاقصى
للبيتون :

حدى	رمل	اسمنت	اجهاد الضغط الاقصى (Kg/Cm ²)
4	2	1	200 - 250
3	1,5	1	300 - 350

٤ - جدول الكميات التقريرية لعمل (1 m³) بيتون بالطريقة الاختبارية :

بعض (m ³)	رمل (m ³)	اسمنت ١١ كيس سعة (50Kg)
0,65	0,32	7
0,6	0,4	6,5
0,68	0,34	6
0,58	0,42	6
0,7	0,35	5
0,72	0,36	4

- ملحق رقم « ٥ » -
 - جدول خاص بإنتاجية العمال اليومية -

تحتفل الإنتاجية اليومية للعامل حسب نظام العمل المتبوع وحسب ظروف العمل ونوعه ويمكن أن تتراوح الإنتاجية ما بين الأرقام التالية والتي تمثل أصغرها الحد الأدنى . ويتمثل أكبرها الحد الأعظمي . وذلك في الحالات العاديّة الطبيعية :

نوع العمل	نوع المشاة	الوحدة	الإنتاجية اليومية	نوعية العمال	ملاحظات
١- بيتون مسلح عادي	بيتون مسلح عادي	m^3	3-0,6	معلم + عامل ٠,٥	بلاطات - أعمدة - قواعد
	بيتون مسلح هوردي	m^3	5-1	معلم + عامل ٠,٥	بلاطات + بلوك
	بيتون مسلح للخزانات العالية	m^3	1-0,2	معلم + عامل	قواعد - أعمدة - جدران
	بيتون مسلح للمنشآت الرقيقة	m^3	1,2-0,25	معلم + عامل ٠,٥	
	بيتون عادي بال قالب	m^3	7-1,5	معلم + عامل ٠,٥	
٢- بيتون عادي بدون قالب	بيتون عادي بدون قالب	m^3	12-8	معلم + عامل	صب فقط
	بيتون أرضيات مع الصقل	m^3	8-4	معلم + عامل	
٣- بيتون مسلح عادي	بيتون مسلح عادي	Kg	800-150	معلم + عامل $\frac{1}{2}$	تفصيل وتركيب
	بيتون مسلح هوردي	Kg	600-100	معلم + عامل $\frac{1}{2}$	تفصيل وتركيب
٤- بلوك مختلف السماكـات	بلوك مختلف السماكـات	m^3	4- 1,7	معلم + عامل $\frac{1}{3}$	ارتفاع العمال
				عادـي	مساـحة البلوك

- ملحق رقم «٦» -
 - نسب الهدر والاهلاك -

يعرف الهدر بأنه الكميات المستهلكة والفائضة عن حاجة تنفيذ الأعمال والتي لا تدخل ضمن الكميات المنفذة ولا تدخل في تنفيذ أعمال أخرى .
 أما الإهلاك فهو نسبة تلف الأدوات المستخدمة في تنفيذ الأعمال الإنسانية لكل وحدة من وحدة الكميات المستعملة .

والجدول التالي يبين بعض نسب الهدر والاهلاك المسموح بها للمواد الداخلة ضمن أعمال الميكانيك :

	نسبة الهدر المسموحة	الوحدة	اسم المادة
* **	%2	Ton	١ - حديد تسليح
	%5	Ton	٢ - اسمنت أسمر فرط
	%5	Ton	٣ - اسمنت أسمر معبا
	%10	m ³	٤ - الخصوبات
	%10	m ³	٥ - بلوك مفرغ
	%5	m ³	٦ - بلوك مصمت
	%12	عدد	٧ - بلوك هوردي
	%10	m ³	٨ - بلوك كولسترا
	%1	m ³	٩ - حجر بناء
	%4	kg	١٠ - زفت للعزل

اسم المادة		الوحدة	نسبة الاهلاك المسموحة
خشب دف للصب		m ³	%25
خشب مورين للصب		m ³	%1,7

* تقسم نسبة المدر لحديد التسليح (%) إلى قسمين :

- ١ - ١,5% هدر حديد تسليح تشاريك ناتجة عن تصنيع حديد التسليح (بقاء قطع صغيرة من القضبان واستبعاد بعض القطع التالفة ... الخ)
- ٢ - ٥,٥% هدر يستخدم لأغراض البeton المسلح (عكفات - أطوال تماسك - تشاريك للأعمدة ... الخ) .

والنسبة السابقة مأخوذة في حالة الأبنية العادية وفي الأحوال الطبيعية ، ويمكن في حالات خاصة كاستبدال أنظمار معينة بأقطار أخرى أن تزيد نسبة المدر عن 5% .

** : تعتبر نسبة هدر الاسمنت السابقة كامل هدر نقل الإسنت . وتعيّنه واستخدامه أثناء تنفيذ الأعمال .

الفهرس

٥	- لحنة عن الكتاب
٧	- مقدمة الجزء الأول
٩	- البحث الأول : أعمال الحفريات ..
١٠	١" - حفريات بالوسائل اليدوية ..
١٢	٢" - الحفريات بالوسائل الميكانيكية ..
١٢	آ - البليدوزر
١٥	ب - التركس
١٦	ج - الباغر «الحفارة» ..
٢٠	د - الضاغط المجذر ..
٢١	هـ - آليات أخرى ..
٢٤	٣" - الحفريات بواسطة التفجير ..
	- تنفيذ أعمال الحفريات :
٣١	أولاً : حفريات التسوية وتحضير الموقع ..
٣٢	ثانياً : حفريات عميقية ..
٣٤	- ملاحظات حول أعمال الحفريات ..
٣٧	- أعمال الردم ..
٣٧	- تحليل أسعار أعمال الحفريات ..

- البحث الثاني : أعمال المساحة والتأكد	٣٩
أولاً : أعمال المساحة	٣٩
ثانياً : التأكيس	٤٢
آ - التأكيس وتنزيل المحاور في منسوب التأكيس	٤٢
الخطوة الأولى : تركيب الخنزيرية	٤٢
الخطوة الثانية : استعمال الخنزيرية في عملية توقع الأسسات	٤٧
الخطوة الثالثة : استعمال الخنزيرية في توقع الأعمدة	٥٠
ب - التأكيس وتنزيل المحاور في منسوب الطوابق المتكررة	٥٤
البحث الثالث : أعمال الكوفراجات والقوالب	٥٩
النوع الأول : الكوفراجات الخشبية	٦٢
العدة والأدوات التي يستخدمها نجاري البيتون	٦٢
مفردات الأجزاء المكونة للكوفراج الخشبي	٦٦
أولاً : كوفراج بيتون النظافة للأساسات	٦٨
ثانياً : كوفراجات الأساسات	٧٠
ثالثاً : كوفراجات الشيناجات	٧٢
رابعاً : كوفراج الأعمدة	٧٨
ـ شقل الأعمدة	٨١
ـ كوفراج الأعمدة ذات المقطع الدائري	٨٣
ـ كوفراج الأعمدة متغيرة العطالة	٨٤
خامساً : تركيب كوفراج البلاطات :	٨٤
آ - البلاطة الجائزية (باتجاهين أو باتجاه واحد)	٨٤

١ - تركيب الأسوار على الأعمدة	٨٥
٢ - تركيب كوفراج الجواز «الجسور»	٨٧
٣ - تركيب كوفراج البلاطة	٩٠
٤ - تدعيم كوفراج البلاطة	٩٦
ب - كوفراج بلاطات الموردي	١٠٤
ج - كوفراج البلاطات المعصبة	١٠٨
سادساً : تركيب بعض الكوفراجات الخاصة	١١٠
آ - كوفراج الأدراج	١١٠
ب - الأقواس	١١١
١ - الطريقة الأولى : طريقة الأقواس الجاهزة	١١١
٢ - الطريقة الثانية : طريقة الصفيحة الحديدية	١١٣
٣ - الطريقة الثالثة : طريقة الكوفراج الخشبي العادي	١١٥
٤ - الطريقة الرابعة : طريقة تقسيم القوس إلى أوتار صغيرة	١١٦
ج - المنشآت الأسطوانية : «خزانات المياه الدائرية»	١١٧
- طريقة ثانية لتنفيذ كوفراج المنشآت الأسطوانية	١١٩
د - كوفراج القباب الكروية	١٢١
١" - الأسلوب الأول : تنفيذ القبة على مراحل	١٢١
٢" - الأسلوب الثاني	١٢٦
٣" - الأسلوب الثالث : طريقة نصف المنحني التمفصل	١٢٧
٤" - الأسلوب الرابع	١٢٨
النوع الثاني : الكوفراجات المعدنية	١٣٠
البحث الرابع : أعمال حديد التسليح	١٣٥
أولاً : الأدوات والعدة التي يستخدمها الحدادون	١٣٥

ثانياً : أعمال استلام وتخزين حديد التسليح في الورشة	١٣٩
ثالثاً : الربطات المستخدمة في ربط قضبان التسليح مع بعضها	١٣٩
آ - الرابطة المفردة العاديّة	١٤٠
ب - الرابطة المتقطعة «المتصالبة»	١٤٠
ج - ربطات الجمل	١٤١
رابعاً : تنفيذ الأسوار «الأتاري أو الكانات»	١٤١
خامساً : تنفيذ حديد الأساسات	١٤٣
آ - الأساسات المفردة	١٤٣
ب - الأساس المستمر	١٤٧
ج - الأساس المشترك	١٤٧
د - الخصيرة المسلحة	١٤٨
سادساً : تنفيذ حديد تسليح الأعمدة	١٤٨
سابعاً : تنفيذ حديد تسليح الشيناجات والجسور	١٥١
ثامناً : حديد تسليح البلاطات الجائزية	١٥٣
آ - الأسلوب الأول	١٥٣
ب - الأسلوب الثاني	١٦٢
تاسعاً : حديد تسليح البلاطات الهوردي	١٦٣
عاشرأً : حديد التسليح للبلاطة المعصبة	١٦٤
أحد عشر : تسليح بعض المنشآت الخاصة	١٦٥
١ - الأعمدة والجسور ذات العطالة المتغيرة	١٦٥
٢ - أعمدة الإطارات	١٦٥
٣ - البلاطات ذات الجسور المقلوبة	١٦٥
٤ - عند إلقاء جسر ثانوي مع جسر رئيسي	١٦٦

٥ - في الروايايا البيتونية المسلحة	١٦٧
٦ - في حال احتواء المقطع على أكثر من أترية واحدة	١٦٧
٧ - تفاصيل تسلیح إلقاء الأساسات مع الأعمدة	١٦٨
آ - الالقاء المفصلي	١٦٨
ب - المفصل المؤثق	١٦٩
٨ - تنفيذ الحديد المكسح في الجسور والأعمدة	١٧٠
٩ - في حالة اختلاف مقطع الأعمدة بين طابق وآخر	١٧٠
١٠ - وصل قضبان التسلیح باللحام أو بالسن والعزقة	١٧١
إثنا عشر : تثبيت قساطل تمديد الأسلامك الكهربائية على الكوفراج	١٧٣
 البحث الخامس : أعمال خلط البeton والصب	١٧٧
أولاً : أعمال تحضير الإحضرارات في الورشة	١٧٨
آ - البصص	١٧٨
ب - الرمل	١٧٩
ح - الاسمنت	١٧٩
د - الماء	١٨٠
و - المواد الإضافية	١٨٠
 ثانياً : تحضير الخلطات البيتونية	١٨٠
آ - الطريقة الأولى : الطريقة اليدوية	١٨٠
ب - الطريقة الثانية : الجبل بالجهازة الميكانيكية الثابتة	١٨٤
ج - الطريقة الثالثة : المجايل المركزية	١٨٩
 ثالثاً : نقل البeton إلى مكان الصب	١٩١
رابعاً : صب البeton	١٩٥
- عملية رص البeton أو ما يسمى بالتحشية	١٩٦

- الطرق المتبعة في صب الأعمدة ذات الارتفاع الكبير	١٩٧
آ - الطريقة الأولى	١٩٧
ب - الطريقة الثانية	١٩٨
ج - الطريقة الثالثة	١٩٩
- صب البلاطات	٢٠٠
- ترتيب عملية صب البلاطات	٢٠٤
أعمال العناية بسطح البeton في البلاطات	٢٠٦
- استعمال الرجاجات الميكانيكية في صب البeton	٢٠٩
آ - رجاجات ذات الأبراج	٢٠٩
ب - رجاجات القوالب	٢٠٩
خامساً : أعمال العناية بالبيتون بعد صبه	٢١٠
١ - السقاية	٢١٠
٢ - أعمال حماية البeton من الصقير	٢١١
٣ - أعمال حماية العناصر المصبوبة حديثاً من الإهتزاز والأعمال المفاجئة	٢١٢
٤ - أعمال حماية البeton المردوم من التأثيرات الضارة	٢١٢
٥ - أعمال فك القوالب	٢١٤
سادساً : تشوهات وتشوهات البeton	٢١٧
آ - الشقوق والتشوهات التنفيذية	٢١٧
ب - الشقوق والتشوهات الإنسانية	٢٢٠
سابعاً : اختبار المواصفات للبيتون المصبوب	٢٢١
ثامناً : ملاحظات حول صب البeton	٢٢٢
تاسعاً : تحليل أسعار أعمال البeton	٢٢٣

البحث السادس : أعمال صناعة وبناء البلوك ٢٢٩	٢٢٩
أولاً : أعمال صناعة البلوك آ - الأسلوب اليدوي ٢٣٠	٢٢٩
ب - الأسلوب النصف آلي «مكابس البلوك» ج - الأسلوب الآلي : مكنات صب البلوك ٢٣١	٢٣٠
٢٣٤	٢٣٤
- معالجة البلوك بعد الصب ثانياً : أعمال بناء البلوك ٢٣٦	٢٣٥
- طريقة بناء البلوك ٢٣٦	٢٣٦
- ملاحظات حول بناء البلوك ٢٣٩	٢٣٩
ثالثاً : بلوك الموردي ٢٤٤	٢٤٤
رابعاً : تحليل أسعار أعمال البلوك ٢٤٥	٢٤٥
الملاحق ٢٤٨	٢٤٨
- ملحق رقم «١» : جداول خاصة بالقوالب الخشبية ٢٤٩	٢٤٩
- ملحق رقم «٢» : جدول أوزان ومقاطع حديد التسليح الأملس والمحلزن ٢٥٣	٢٥٣
- ملحق رقم «٣» : تعديل مقاطع حديد التسليح ٢٥٤	٢٥٤
- ملحق رقم «٤» : جداول لنسب الخلطات البيتونية ٢٥٩	٢٥٩
- ملحق رقم «٥» : جدول خاص بإنتاجية العمال اليومية ٢٦١	٢٦١
- ملحق رقم «٦» : جدول نسب الهدر والإهلاك ٢٦٢	٢٦٢
الفهرس ٢٦٤	٢٦٤


المراجع

- ١ - دفتر الشروط الفنية الصادر عن إدارة الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع .
- ٢ - الكود العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة
- ٣ - مجلة MIDDLE EAST CONSTRUCTION «أعداد مختلفة» .
- ٤ - مجلة الهندسة - العدد رقم ١٢٠ تاريخ شباط ١٩٨٨ .
- ٥ - كتالوجات صادرة عن الشركات المصنعة للقوالب المعدنية .
- ٦ - الدراسة رقم ١٧٧٥٦ / والدراسة رقم ١٨٣٩٤ / والصادرتين عن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية .
- ٧ - كتاب تصميم المنشآت البيتونية المسلحة الصادر عن نقابة المهندسين .

ARRANGEMENTS OF THE EXECUTION



ENGINEER - EMAD BITAR



THE FIRST PART : DIGGING AND CONSTRUCTION